

José,
De acuerdo a lo conversado, te detallo lo siguiente:

- 1. El vano de la ventana debe ser reforzado mediante barras de 8 mm de diámetro separadas a 15 cm, en doble malla, inyectada en el perímetro, el que debe contar con el respectivo tratamiento de juntas. El hormigonado debe ser mediante buzón con hormigón H-25 o superior y aditivo expansor.
- 2. El vano de puerta debe ser demolido 10 cm más que el ancho definitivo deseado. Se debe inyectar dos barras de refuerzo de 16 mm de diámetro superior e inferior, traslapadas en el centro 105 cm, y el refuerzo horizontal existente debe ser doblado en gancho de 135° contra ellos.

Quedo atento a cualquier duda o comentario que tengas.
Saludos

JOSE ANTONIO ABARCA M.
O'Higgins 1338, oficina 54 - Quillota
+56 33 2210219 www.cuboing.cl



El lun., 7 de ene. de 2019 a la(s) 15:34, Jose Requesens Aldea (jose.requesens@pucv.cl) escribió:
Estimado José,

Según lo conversado y fotos enviadas, agradeceré me puedas dar indicaciones en relación a:

- 1. Tapear vano de ventana.
- 2. Remate de vano acceso Camarines

Atentos saludos,
jR

90
AÑOS
1928 - 2018

José Requesens Aldea
Arquitecto
Dirección Plan Maestro
Vicerrectoría de Desarrollo
Fono: +56 (32) 227 4433 / +56 9 7125 4601

Obras EXTRAS CAMARINES FUNCIONARIOS

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Instalación de faenas	gl	1	25000	25.000
Desarmes:	gl	1	298000	298.000
PICADO MUROS				
ENFIERRADURAS SEGÚN INDICACIONES				
HORMIGON				
MOLDAJES				
INSERTOS				
ADITIVOS				
Retiro de escombros y llevado a botadero	m3	1	45000	45.000
Limpieza y entrega	gl	1	20000	20.000
SUBTOTAL				388.000
GASTO GENERAL			4%	15.520
UTILIDAD			9%	34.920
TOTAL NETO				438.440
IVA			19%	83.304
TOTAL				521.744

PLAZO DÍAS CORRIDOS	5
---------------------	---



Guillermo Valdes