

Presupuesto de Reparaciones

Nombre: Alfredo Perez Reina

Rut: 15.192.156-2

Dirección: 82 Windsor Road

Fono: (452) 597-0784


Siniestro: AK421

Fecha Ppto: fecha

Email: sjava@yahoo.ca


Nro. Ppto: Numero pp

1. Pasillo



1.1 Placas Fisuradas (34 uni)

ITEM	PARTIDAS	UNID.	CANT	P.UNIT	VALOR TOTAL
1	Living comedor				
1.1	Reparación de fisura en muro	ML	2,70	\$ 20.500	\$ 55.350
1.2	Empaste y lijado de muro	M2	4,05	\$ 4.750	\$ 19.238
1.3	Preparación de superficie de muro	M2	53,36	\$ 2.100	\$ 112.056
1.5	Aplicación de pintura de muro	M2	53,36	\$ 7.300	\$ 389.528
2	Baño 1				
2.1	Reparación de fisura en cielo	ML	0,50	\$ 20.500	\$ 10.250
2.2	Empaste y lijado de cielo	M2	0,75	\$ 4.750	\$ 3.563
2.3	Preparación de superficie de cielo	M2	2,07	\$ 2.100	\$ 4.347
2.4	Aplicación de pintura de cielo	M2	2,07	\$ 7.300	\$ 15.111
3	Cocina				
3.1	Reparación de fisura en muro	ML	1,30	\$ 20.500	\$ 26.650
3.2	Empaste y lijado de muro	M2	1,95	\$ 4.750	\$ 9.263
3.3	Preparación de superficie de muro	M2	28,56	\$ 2.100	\$ 59.976
3.4	Aplicación de pintura de muro	M2	28,56	\$ 7.300	\$ 208.488
3.5	Reparación de fisura en cielo	ML	1,50	\$ 20.500	\$ 30.750




Refund Request for New Students

Introduction

1. Applications for refunds may take up to 28 working days to be processed. There is an Administration Charge to be paid by the student. Refer to the Cancellation and Refund Policy on the ACBI website.
2. Refunds will be made payable to the student and sent to the student. An explanation

2. Hall De Acceso




PRIME ASSESSMENT

Search for...

Lista de Casos



#	ID	Estado	Fecha Del Caso	Asesor	#Solicitud	Rut Proprietario	Dirección	Presupuesto
46	15192156-2	No Iniciado	2015-05-23 00:00:00	Monreal	AXXA21	15.192.156-2	82 Windsor Road	
47	15192156-2	No Iniciado	2015-05-24 00:00:00	Monreal	AXXA21	15.192.156-2	PH62 40Y	
48	15192156-2	No Iniciado	2015-05-25 00:00:00	Monreal	AXXA22	15.192.156-2	14-16 Occomor	
41	15152156-5	No Iniciado	2015-05-22 00:00:00	Hector Monreal	AXXA20	15.152.156-5	OUTER HERRIDES	
42	15192156-2	No Iniciado	2015-05-23 00:00:00	Hector Monreal	AXXA21	15.192.156-2	82 Windsor Road	
45	15152156-5	No Iniciado	2015-05-22 00:00:00	Juan Perez	AXXA20	15.152.156-5	OUTER HERRIDES	
44	15192156-3	En Proceso	2015-05-25 00:00:00	Cristian Moscoso	AXXA22	15.192.156-3	PH62 40Y	
43	15192156-2	Completado	2015-05-24 00:00:00	Pedro Gonzalez	AXXA22	15.192.156-2	14-16 Occomor	




PRIME ASSESSMENT

Search for...




Daños en living comedor

#	ID	Daño	Unidad	Cantidad	Fotos
1		pintura muro	m	4	
2		fijaciones a la vista en tabiques	cm	5	




Añadir nuevo registro

Daño: pintura muro (m) Cantidad: 0 Subir Foto: 

2.1 Fijaciones A La Vista En Tabiques (34 cm)




2.2 Fisura Encuentro Tabique Y Cielo (12 mm)





2.3 Fisura En Cielo (87 mm)



ITEM	PARTIDAS	UNID.	CANT	P.UNIT	VALOR TOTAL
1	Living comedor				
1.1	Reparación de fisura en muro	ML	2,70	\$ 20.500	\$ 55.350
1.2	Empaste y lijado de muro	M2	4,05	\$ 4.750	\$ 19.238
1.3	Preparación de superficie de muro	M2	53,36	\$ 2.100	\$ 112.056
1.5	Aplicación de pintura de muro	M2	53,36	\$ 7.300	\$ 389.528
2	Baño 1				
2.1	Reparación de fisura en cielo	ML	0,50	\$ 20.500	\$ 10.250
2.2	Empaste y lijado de cielo	M2	0,75	\$ 4.750	\$ 3.563
2.3	Preparación de superficie de cielo	M2	2,07	\$ 2.100	\$ 4.347
2.4	Aplicación de pintura de cielo	M2	2,07	\$ 7.300	\$ 15.111
3	Cocina				
3.1	Reparación de fisura en muro	ML	1,30	\$ 20.500	\$ 26.650
3.2	Empaste y lijado de muro	M2	1,95	\$ 4.750	\$ 9.263
3.3	Preparación de superficie de muro	M2	28,56	\$ 2.100	\$ 59.976
3.4	Aplicación de pintura de muro	M2	28,56	\$ 7.300	\$ 208.488
3.5	Reparación de fisura en cielo	ML	1,50	\$ 20.500	\$ 30.750




3. Sala De Estar Segundo Piso



3.1 Pintura Muro (22 m)





3.2 Bardas Fisurados (50 mm)

