

Requerimientos para la fabricación y ensamblaje

Todos los cortes estan pensados para con una broca de 3mm de la CNC.

El proceso en sencillo:

- Corte de todas las piezas (perfilado).
- Hueso de perro a 1.50mm para todas las zonas marcadas.

Tras realizar esto, ensamblar las dos patas junto con la base.

Está diseñado para entrar con ajuste, así que no sería necesario el uso de adhesivo pero es aconsejable el uso de adhesivo si no se pretende desmontar.

* En el archivo .dxf se ha realizado el "nesting" para una optimización del tablero.