



# AADI Conductivity manual

## Menu

## Configuration

Command	No Parameters	Description	Default	Min	Max	Note
\$CONDON	1	Enable sensor		0	1	
\$CNDSP	1	Serialport				<b>Do not change</b>
\$CNDBR	1	Baudrate				Do not change
\$CNDSC	1	MeasurementTimeSecs		10	600	
\$CNLOG	1	LogToDisk enable		0	1	

## Transmitted data

AADI\_Cond - Conductivity

AADI\_Temp – Temperature

## Sensor output