



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Stade (St Pantaléon de Larche)

Date visite

20 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

153 m³/h (79 m³/h et 74 m³/h)

Mise en route

Non précisé



Situation

Localisation

Poste de relevage situé sur le parking du stade, accessible par une route goudronnée carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR du Stade	St Pantaléon de Larche	45°08'31" N	1°27'10" E	578097	6450375	530470	2016099

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

Technique

Nature de la cuve

En béton avec plaque en acier galvanisé sur la cuve de relevage. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Non

Pompage

1+1 - Marque : Grundfos

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (2).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (2) dans le poste, sur le refoulement des pompes.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Oui et rejet dans la Vézère

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Oui, **mais à remplacer car hors normes**

Automatisme

Non

Télésurveillance

Non

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Non

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.
Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Non

Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent

Serrurerie

Bon état apparent

Contrôles réglementaires


Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage et intervention extérieure

Installations électriques

Ne sait pas

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Stade (St Pantaléon de Larche)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Non
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Le OPR du Stade est en bon état apparent et seul l'armoire électrique serait à remplacer. Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des pompes, - L'absence de barreaudage anti-chute. 		



PR du Stade : accès au PR, sans clôture ni portail, sur le parking du stade



PR du Stade : plaques en acier galvanisé sur l'ancien panier dégrilleur et sur le PR fermées par un cadenas

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Stade (St Pantaléon de Larche)

Date visite

20 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Stade : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2), poires de niveau (2) et trop-plein



PR du Stade : chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2) sur le refoulement des pompes



PR du Stade : coffret EDF, armoire électrique (**à remplacer**) et cahier de relève.