



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Bourg (Commune de Turenne)

Date visite

3 décembre 2019

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

SAUR : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

Débit : 2x10 m³/h

Mise en route

2004



Situation

Localisation

Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR de Turenne Bourg	Turenne	45°03'16" N	1°35'01" E	588504	6440466	540670	2006265

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

Technique

Nature de la cuve

En béton avec capots KSB fermés par un cadenas pour le poste de relevage et la chambre de vannes.
Pas de barre anti-chute.

Dégrillage

Pas de panier dégrilleur

Pompage

1+1 – Marque : KSB
Les pompes datent de la création dupsote soit 2004

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3) et sonde piézo

Ballon anti béliet

Non

Mesure de débit

Non

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune de 2 pompes

Chambre à vannes

Clapets (2) et vannes (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyéthylène.

Désodorisation /ventilation

Non

Traitement H2S

Non

Isolement du poste

Non

Présence d'un trop plein

Oui

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Bon état

Automatisme

Non

Télésurveillance

Oui, SOFREL S50

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Oui

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le poste est très accessible.
Il n'y a pas de barre anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Non

Etat général

Génie Civil

Bon état général apparent

Equipements

Bon état général apparent

Serrurerie


Bon état général apparent

Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, palan mobile)

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Bourg (Commune de Turenne)
	Date visite	3 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	SAUR : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé
	Cahier de relevé site	Sans objet (télésurveillance SOFREL)
	Fréquence de curage	1 fois par an ou au besoin
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Bon état général apparent du poste situé en bordure de route et qui pourrait être sécurisé par la mise en place : - D'un barreaudage anti-chute. Pas d'écart avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis.		



PR du Bourg de Turenne :portillon d'entrée et capot KSB



PR du Bourg de Turenne : poires de niveau, barre de guidage, chaine de relevage

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Bourg (Commune de Turenne)

Date visite

3 décembre 2019

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

SAUR : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)



PR du Bourg de Turenne : trop-plein et chambre de vannes (3) et clapets (2)



PR du Bourg de Turenne : armoire de commande, télésurveillance SOFREL, batterie télésurveillance, schéma électrique et cahier de relève