



Audit technique – Poste de relèvement

| Poste de relèvement | De la Maison d'Alzheimer Bourg (Varetz) |
|---------------------|---|
| Date visite | 11 février 2020 |
| Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET |
| En présence de | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) |

Caractéristiques principales du poste

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|---------------|------|
| Capacité du poste | 20,7 m³/h (10,6 m³/h et 10,1 m³/h) | Mise en route | 2009 |
|-------------------|------------------------------------|---------------|------|



Situation

Localisation

Poste de relevage situé Allée du Dr Charcot, dans une zone pavillonnaire, en bordure d'une route carrossable en tout temps. Il se trouve à côté du transformateur EDF

Coordonnées GPS :

| Désignation | Commune | GPS | Lambert 93 X | Lambert 93 Y | Lambert II étendue X | Lambert II étendue Y |
|-----------------------------|---------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| PR de la Maison d'Alzheimer | Varetz | 45°11'17" N 1°26'55" E | 578170 | 6455502 | 530200 | 2021228 |

| | |
|------------------------|--|
| Facilité d'accès | Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé par une chaîne et un cadenas. |
| Zone inondable | Non |
| Présence d'un bâtiment | Non |

Technique

| | |
|-----------------------------|--|
| Nature de la cuve | En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute. |
| Dégrillage | Non |
| Pompage | 1+1 - Marque : Grundfos |
| Variation de fréquence | Non |
| Mesure de niveau | Poires de niveau (3). |
| Ballon anti béliet | Sans objet |
| Mesure de débit | Sans objet |
| Temps fonctionnement | Horo-compteur sur chacune des pompes |
| Chambre à vannes | Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester fermé par un cadenas. |
| Désodorisation /ventilation | Sans objet |
| Traitement H2S | Sans objet |
| Isolement du poste | Sans objet |
| Présence d'un trop plein | Oui et rejet au fossé. Il y aurait 2 trop-pleins à confirmer. |
| Equipement du trop plein | Sans objet |

Installation de commandes

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Armoire électrique | Oui |
| Automatisme | Oui, MOELLER Easy 400-POW |
| Télésurveillance | Oui, SOFREL S510 |
| Groupe électrogène | Non |

Sécurité

| | |
|--------------------|---|
| Clôture / Portail | Oui |
| Accès aux ouvrages | Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute |
| Accès équipements | Sans difficulté |
| Eau potable | Oui |

Etat général


| | |
|-------------|-------------------|
| Génie Civil | Bon état apparent |
| Equipements | Bon état apparent |
| Serrurerie | Bon état apparent |

Contrôles réglementaires

| | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Moyens de levage | Sans objet | Rail de guidage et pied de potence |
| Installations électriques | Ne sait pas | |
| Dispositif d'auto-surveillance | Sans objet | |


Exploitation

| | |
|-------------------|-----------------|
| Fréquence passage | 1 fois par mois |
|-------------------|-----------------|

|  | Audit technique – Poste de relèvement | |
|---|---------------------------------------|---|
| | Poste de relèvement | De la Maison d'Alzheimer Bourg (Varetz) |
| | Date visite | 11 février 2020 |
| | Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET |
| | En présence de | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) |
| Suivi du poste Documentation | Cahier de relevé site | Oui dans l'armoire électrique |
| | Fréquence de curage | Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre. |
| | Schéma électrique | Oui dans l'armoire électrique |
| Entretien ouvrage | Espace vert | Sans objet |
| | Locaux d'exploitation | Sans objet |
| | Equipement | Conforme aux attentes |
| Conclusions | | |
| <p>Mis en service en 2009, le PR de la Maison d'Alzheimer est en bon état apparent.</p> <p>Le PR aurait 2 trop-pleins, constat visuel qui reste à confirmer ou à infirmer, compte tenu en outre que l'inventaire ne mentionne pas de trop-plein.</p> <p>Hormis le(s) trop-plein(s), pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - Le barreaudage anti-chute et le pied de potence. | | |



PR de la Maison d'Alzheimer : route d'accès, clôture et portail, et plaques en polyester de capotage du PR et de la chambre de vannes cadenassés



PR de la Maison d'Alzheimer : barreaudage anti-chute et pied de potence. Barres de guidage et chaînes de relevage, poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement

| | |
|----------------------------|--|
| Poste de relèvement | De la Maison d'Alzheimer Bourg (Varetz) |
| Date visite | 11 février 2020 |
| Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET |
| En présence de | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) |



PR de la Maison d'Alzheimer : Chambre de vannes avec vanne (3) et clapet (2) - Trop-plein (2 ???)





PR de la Maison d'Alzheimer : Tropic-plein (2 ???) et regard trop-plein vers fossé



Audit technique – Poste de relèvement

| | |
|----------------------------|--|
| Poste de relèvement | De la Maison d'Alzheimer Bourg (Varetz) |
| Date visite | 11 février 2020 |
| Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET |
| En présence de | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) |



PR de la Maison d'Alzheimer : armoire électrique, télésurveillance SOFREL S510 et sbatterie, automate MOELLER Easy 400-POW, cahier de relève et schéma électrique



PR de la Maison d'Alzheimer : portillon avec chaîne et cadenas - Transformateur EDF