



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Bourg (Commune de Nespouls)

Date visite

3 décembre 2019

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

Débit : 2x9 m³/h

Mise en route

2005



Situation

Localisation

Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR Nespouls	Nespouls	45°02'55" N 1°30'11" E	582151	6439935	534315	2005680

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non –

Technique

Nature de la cuve

En polyester fibre de verre avec capots fermés par un cadenas pour le poste de relevage et la chambre de vannes.
Pas de barre anti-chute.

Dégrillage

Pas de panier dégrilleur

Pompage

1+1 – Marque : Grundfos).
Les pompes datent de la réhabilitation du poste soit 2005

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3) et sonde piézo mise en place en 2013.

Ballon anti bélière

Non

Mesure de débit

Non

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune de 2 pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester fibre de verre.

Désodorisation /ventilation

Non

Traitement H2S

Non

Isolement du poste

Non

Présence d'un trop plein

Non

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Bon état

Automatisme

Non

Télésurveillance

Oui, SOFREL S530

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Oui

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le poste est très accessible.
Il n'y a pas de barre anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Non

Etat général

Génie Civil

Bon état général apparent

Equipements

Bon état général apparent

Serrurerie


Bon état général apparent

Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, palan mobile)

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Bourg (Commune de Nespouls)
	Date visite	3 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé
	Cahier de relevé site	Sans objet (télésurveillance SOFREL)
	Fréquence de curage	1 fois par an ou au besoin
	Schéma électrique	Non
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Bon état général apparent du poste situé en bordure de route et qui pourrait être sécurisé par la mise en place :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'un barreaudage anti-chute. <p>Ecart avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis : pas de barre anti-chute contrairement à l'inventaire qui mentionne un barreaudage de sécurité datant de 2004.</p>		



PR du Bourg de Nespouls : portail, clôture et capots PR et chambre de vannes




PR du Bourg de Nespouls : poires de niveau, barre de guidage, chaîne de relevage

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Bourg (Commune de Nespouls)
Date visite	3 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)



PR du Bourg de Nespouls : chambre de vannes (3) et clapets (2)



PR du Bourg de Nespouls : coffret EDF, armoire de commande, télésurveillance SOFREL et batterie télésurveillance