
	Audit technique – Poste de relèvement				
	Poste de relèvement		CANNA Ouest (EP) - Brive		
	Date visite		2 décembre 2019		
	Contrôle établi par		BEEE – Henri MILLET		
	En présence de		CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)		
Caractéristiques principales du poste					
Capacité du poste		Débit : 2 x 550m³/h		Mise en route	1975
					
Situation	Localisation	Poste de relevage situé sur le domaine public dans un endroit clos et fermé par un portail Coordonnées GPS :			
	Facilité d'accès	Accès très facile.			
	Zone inondable	Non			
	Présence d'un bâtiment	Non			
Technique	Nature de la cuve	En béton avec capotage (plaque en inox) et barres anti-chute.			
	Dégrillage	Panier dégrilleur en acier relevable manuellement			
	Pompage	1+1 – Marque : Mangin. Les 2 pompes datent de 1975			
	Variation de fréquence	Non			
	Mesure de niveau	3 poires de niveau			
	Ballon anti bélier	Non			
	Mesure de débit	Non			
	Temps fonctionnement	Oui, horo-compteur sur chaque pompe			
	Chambre à vannes	Clapets (2) directement sur chaque conduite de refoulement de chaque pompe.			
	Désodorisation /ventilation	Non			
	Traitement H2S	Non			
	Isolement du poste	Non			
		Présence d'un trop plein	Non		
	Equipement du trop plein	Sans objet			
Installation de commandes	Armoire électrique	Bon état			
	Automatisme	Oui			
	Télesurveillance	SOFREL S550			
	Groupe électrogène	Non			
Sécurité	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé			
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté.			
	Accès équipements	Sans difficulté			
	Eau potable	Non			
Etat général	Génie Civil	Bon état général apparent			
	Equipements	Bon état général apparent			
	Serrurerie	Bon état général apparent			
Contrôles réglementaires					
Moyens de levage		Sans objet	Rail de guidage des pompes et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)		
Installations électriques		Ne sait pas			
Dispositif d'auto-surveillance		Sans objet			
Exploitation					
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télesurveillé			
	Cahier de relevé site	Sans objet (télesurveillance SOFREL)			
	Fréquence de curage	1 fois par an			
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique			



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

CANNA Ouest (EP) - Brive

Date visite

2 décembre 2019

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIEN (0624345907)
SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

Entretien ouvrage

Espace vert

Sans objet.

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions

Bon état général apparent tant pour le Génie Civil que pour les équipements du poste.

Pas d'écart relevé entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la visite sur site.



PR de Canna Ouest : Panier dégrilleur



PR de Canna Ouest : Pompe 1 et 2 et barres de guidage




PR de Canna Ouest : barres antichute



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	CANNA Ouest (EP) - Brive
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)



Armoire de commande et télégestion SOFREL S550



PR de Canna Ouest : schéma électrique