



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Clou (Donzenac)

Date visite

10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

18 m³/h (9,5 m³/h et 8,5 m³/h)

Mise en route

Non précisé



Situation

Localisation

Poste de relevage en bordure de la rivière Le Maumont et d'un chemin carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR du Clou	Donzenac	45°13'33" N	1°31'54" E	584769	6459572	536772	2025357

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé par une chaîne et un cadenas.

Zone inondable

Oui

Présence d'un bâtiment

Non

Technique

Nature de la cuve

En béton avec capotage en acier sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Oui, panier dégrilleur en inox

Pompage

1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (2).

Ballon anti béliet

Oui

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes (2)

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (32m² à clé par un cadenas.

Désodorisation / ventilation

Sans objet

Traitement H₂S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Oui et rejet au ruisseau le Maumont

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Non

Télésurveillance

Non

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Oui

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.
Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Non

Etat général

Génie Civil

Etat apparent moyen

Equipements

Etat apparent moyen

Serrurerie

Etat apparent moyen

Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage

Installations électriques

Ne sait pas

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet

Exploitation

Suivi du poste

Fréquence passage

1 fois par mois

Documentation

Cahier de relevé site

Non

Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Clou (Donzenac)

Date visite

10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

Schéma électrique

Oui dans l'armoire électrique

Entretien
ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions

Le PR du Clou est dans un état apparent moyen.

L'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne l'absence du ballon anti-bélier dans l'inventaire. Il conviendrait également de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,
- Le nombre de poire de niveau (2).



PR du Clou : Route d'accès - Clôture et portail cadenassé



PR du Clou : panier dégrilleur, barres de guidage et chaînes de relevage, poires de niveau (2)



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Clou (Donzenac)

Date visite

10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)



PR du Clou : plaque en acier chambre à vannes et ballon anti-bélier



PR du Clou : armoire électrique (schéma électrique et document fournisseur pompes) et trop-plein