



## Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De Mr Peyramaure (Commune d'Objat)
Date visite	9 juin 2020
Contrôle établi par	CABB et BEEE
En présence de	

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	36,2 m³/h (2x18,1 m³/h)	Mise en route	06/2020
-------------------	-------------------------	---------------	---------




Situation	Localisation	Poste de relevage situé dans le lotissement du Bournas, en bordure d'une route goudronnée carrossable en tout temps. <u>Coordonnées GPS</u> : pas de données
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portillon.
	Zone inondable	Non
	Présence d'un bâtiment	Non
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec capot en polyester fermé par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.
	Dégrillage	Non
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)
	Variation de fréquence	Non
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2)
	Ballon anti béliet	Sans objet
	Mesure de débit	Sans objet
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) situés directement sur les pompes
	Désodorisation /ventilation	Sans objet
	Traitement H2S	Sans objet
	Isolement du poste	Sans objet
	Présence d'un trop plein	Non
Installation de commandes	Armoire électrique	Oui
	Automatisme	Oui, EATON Easy 400-POW
	Télésurveillance	Non
	Groupe électrogène	Non
Sécurité	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté, le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute.
	Accès équipements	Sans difficulté
	Eau potable	Oui, avec compteur d'eau
Etat général	Génie Civil	Très Bon état général.
	Equipements	Très Bon état général.
	Serrurerie	Très Bon état général.

### Contrôles réglementaires

Moyens de levage	Sans objet	Barres de guidage et intervention extérieure
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	

### Exploitation

Fréquence passage	1 fois par mois
-------------------	-----------------

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De Mr Peyramaure (Commune d'Objat)
	Date visite	9 juin 2020
	Contrôle établi par	CABB et BEEE
	En présence de	
Suivi du poste Documentation	Cahier de relevé site	Sans objet car PR mis en service récemment
	Fréquence de curage	1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en juin 2020, PR de Mr Peyramaure est en très bon état.		
Pas d'inventaire des équipements « assainissement » transmis, et donc pas d'écart par défaut.		
Cela étant, il conviendra de bien préciser dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de poires de niveau (2),</li> <li>- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (2),</li> <li>- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des pompes,</li> <li>- L'automate EATON Easy 400-POW,</li> <li>- Le barreaudage anti-chute,</li> <li>- La présence d'eau potable,</li> <li>- L'absence de pied de potence.</li> </ul>		



PR de Mr Peyramaure : route d'accès PR et clôture et portail



PR de Mr Peyramaure : barres anti-chute sur PR et compteur d'eau potable




## Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De Mr Peyramaure (Commune d'Objat)
Date visite	9 juin 2020
Contrôle établi par	CABB et BEEE
En présence de	



PR de Mr Peyramaure : barre de guidage (2x2) et chaîne de relevage (2), vanne (2) et clapet (2), poires de niveau (2)



PR de Mr Peyramaure : Coffret EDF, coffret électrique et horo-compteur (2), automate EATON Easy 400-POW



PR de Mr Peyramaure : schéma électrique et document pompe Xylem