



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De l'Avenue Jean Chicou (Donzenac)

Date visite

10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

1x8,1 m³/h

Mise en route

Non précisé



Situation

Localisation

Poste de relevage situé en bordure d'un chemin carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR de l'avenue Jean Chicou	Donzenac	45°13'41" N	1°31'35" E	584360	6459826	536360	2025609

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

Technique

Nature de la cuve

En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage fermée par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Oui, panier dégrilleur en inox

Pompage

1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt). Seul une pompe fonctionne

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (2).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (2) directement sur les pompes à l'intérieur du poste.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Oui et rejet dans le fossé

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Non

Télésurveillance

Non

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Oui

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.
Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Non

Etat général

Génie Civil

Etat apparent moyennement satisfaisant.

Equipements

Etat apparent moyennement satisfaisant.

Serrurerie

Etat apparent moyennement satisfaisant.

Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage et pied de potence

Installations électriques

Ne sait pas

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet

Exploitation

Suivi du poste
Documentation

Fréquence passage

1 fois par mois

Cahier de relevé site

Oui dans l'armoire électrique

Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.

Schéma électrique

Oui dans l'armoire électrique



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De l'Avenue Jean Chicou (Donzenac)

Date visite

10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

Entretien ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions


Le PR de l'Avenue Jean Chicou est dans un état apparent moyennement satisfaisant.

Le jour de la visite, seule une pompe fonctionnait, l'autre pompe devant être prochainement remplacée tout comme la vanne et le clapet.

Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire le pied de potence.



PR de l'Avenue Jean Chicou : clôture et portillon, armoire électrique, capot polyester et pied de potence



PR de l'Avenue Jean Chicou : panier dégrilleur, vannes et clapets et chaînes de relevage, poires de niveau (3)



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De l'Avenue Jean Chicou (Donzenac)

Date visite

10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)



PR de l'Avenue Jean Chicou : armoire électrique, schéma électrique et cahier de relève