



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Déversoir d'Orage (Commune de Turenne)
Date visite	3 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	SAUR : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	Sans objet	Mise en route	2004
-------------------	------------	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. <u>Coordonnées GPS :</u>					
		Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X
							Lambert II étendue Y
		DO de Turenne	Turenne	45°03'15" N 1°34'50" E	588263	6440439	540429 2006236
Technique	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.					
	Zone inondable	Non					
	Présence d'un bâtiment	Non					
	Nature de la cuve	En béton avec plaque en fonte.					
	Dégrillage	Oui, dégrilleur fixe pour le dépotage des campings car en transit sur le parking					
	Pompage	Sans objet					
	Variation de fréquence	Sans objet					
	Mesure de niveau	Sans objet					
	Ballon anti béliet	Sans objet					
	Mesure de débit	Sans objet					
	Temps fonctionnement	Sans objet					
	Chambre à vannes	Sans objet					
	Désodorisation /ventilation	Sans objet					
Installation de commandes	Traitement H2S	Sans objet					
	Isolement du poste	Sans objet					
	Présence d'un trop plein	Sans objet					
	Equipement du trop plein	Sans objet					
Sécurité	Armoire électrique	Sans objet					
	Automatisme	Sans objet					
	Télésurveillance	Sans objet					
	Groupe électrogène	Sans objet					
Etat général	Clôture / Portail	Oui					
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le DO est très accessible. Il n'y a pas de barre anti-chute					
	Accès équipements	Sans difficulté					
	Eau potable	Non					
Contrôles réglementaires	Génie Civil	Bon état général apparent					
	Equipements	Bon état général apparent					
	Serrurerie	Bon état général apparent					
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, palan mobile)					
Installations électriques	Ne sait pas						
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet						

Exploitation



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Déversoir d'Orage (Commune de Turenne)

Date visite

3 décembre 2019

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

SAUR : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)

Suivi du poste Documentation

Fréquence passage

1 fois par mois

Cahier de relevé site

Sans objet

Fréquence de curage

Le curage du dégrilleur et de la chambre de dessablage est réalisé en cas de besoin

Schéma électrique

Sans objet

Entretien ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions

Bon état général apparent du Déversoir d'Orage (DO)

Pas d'inventaire des équipements « assainissement » transmis. .



DO du Bourg de Turenne :dégrilleur pour dépotage parking campin-car



DO du Bourg de Turenne : arrivée des rejets dans la chambre à sables et DO amont STEP de Turenne Bourg