



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Mazaud (EU) - Brive
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	Débit : 2x18 m ³ /h	Mise en route	2007
-------------------	--------------------------------	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage des EP situé sur le domaine public avec accès carrossable en tout temps par la rue du Mazaud <u>Coordonnées GPS</u>					
Technique	Facilité d'accès	Accès facile					
	Zone inondable	Non					
	Présence d'un bâtiment	Non					
	Nature de la cuve	En béton avec capotage (plaque en aluminium) mais sans barres anti-chute.					
	Dégrillage	Non					
	Pompage	1+1 – Marque : Grundfos Les 2 pompes datent de la création du poste (2007)					
	Variation de fréquence	Non					
	Mesure de niveau	3 poires de niveau					
	Ballon anti béliet	Non					
	Mesure de débit	Non					
	Temps fonctionnement	Oui, horo-compteur sur chaque pompe					
	Chambre à vannes	Oui chambre déportée et couverte par une plaque en aluminium qui abrite 2 vannes et 2 clapets.					
	Désodorisation /ventilation	Non					
	Traitement H2S	Non					
Installation de commandes	Isolement du poste	Non					
	Présence d'un trop plein	Oui raccordé au réseau EP					
	Equipement du trop plein	Sans objet					
	Armoire électrique	Bon état					
Sécurité	Automatisme	Oui					
	Télésurveillance	SOFREL S50					
	Groupe électrogène	Non					
	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé					
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté.					
	Accès équipements	Sans difficulté					
	Eau potable	Non					
	Génie Civil	Bon état général apparent					
	Equipements	Bon état général apparent					
	Serrurerie	Bon état général apparent					

Contrôles réglementaires

Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage des pompes et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Mazaud (EU) - Brive

Date visite

2 décembre 2019

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)
SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

Exploitation

Suivi du poste

Fréquence passage

1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé

Documentation

Cahier de relevé site

Sans objet (télésurveillance SOFREL)

Fréquence de curage

1 fois par an ou en cas de besoin

Schéma électrique

Oui dans l'armoire électrique

Entretien

ouvrage

Espace vert

RAS bien que lors de la visite le site mériterait le passage d'une tondeuse

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions

Bon état général apparent tant pour le Génie Civil que pour les équipements du poste, qui est relativement récent (2007)
Pas d'écart relevé entre l'inventaire transmis et les observations sur le site.



PR Mazaud : poires de niveau, chaînes de relevage, barres de guidage et trop-plein