	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du 11 novembre - Brive
	Date visite	2 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	Débit 108 m ³ /h	Mise en route	2011
-------------------	-----------------------------	---------------	------




Situation	Localisation	Poste de relevage situé le long de l'avenue André Jalinat Coordonnées GPS :							
		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
		PR Avenue du 11 novembre	Brive-la-Gaillarde	45°09'46" N	1°32'32" E	585468	6452555	537530	2018340
	Facilité d'accès	Oui (en bordure de route)							
	Zone inondable	Non							
	Présence d'un bâtiment	Non –							
Technique	Nature de la cuve	En béton avec capotage et barre antichute.							
	Dégrillage	Non							
	Pompage	1+1 – Marque : Xylem (ex Flygt)							
	Variation de fréquence	Non							
	Mesure de niveau	4 Poires de niveau							
	Ballon anti bélier	Non							
	Mesure de débit	Non							
	Temps fonctionnement	Oui, horo-compteur sur chaque pompe							
	Chambre à vannes	A l'extérieur du poste.							
	Désodorisation /ventilation	Non							
	Traitement H2S	Non							
	Isolement du poste	Oui, chambre à vannes déportée et accessible							
	Présence d'un trop plein	Non, il y a un DO équipé en amont du poste							
	Equipement du trop plein	Sans objet							
Installation de commandes	Armoire électrique	Bon état							
	Automatisme	Oui							
	Télesurveillance	SOFREL S 550							
	Groupe électrogène	Non							
Sécurité	Clôture / Portail	Non							
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté							
	Accès équipements	Sans difficulté							
	Eau potable	Non							
Etat général	Génie Civil	Bon état général							
	Equipements	Bon état général							
	Serrurerie	Bon état général							

Contrôles réglementaires

Moyens de lavage	Ne sait pas	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	

Exploitation

Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télesurveillé
	Cahier de relevé site	Sans objet (télesurveillance SOFREL)
	Fréquence de curage	1 fois par an
	Schéma électrique	Dans l'armoire électrique
	Espace vert	Sans objet

		Audit technique – Poste de relèvement	
		Poste de relèvement	Du 11 novembre - Brive
		Date visite	2 décembre 2019
		Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
		En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD
Entretien ouvrage	Locaux d’exploitation	Sans objet	
	Equipement	Conforme aux attentes	
Conclusions			
Bon état général du poste qui est relativement récent. Un seul écart avec l’inventaire des équipements « assainissement » transmis : 4 poires de niveau contre 3 mentionnées dans l’inventaire.			




PR de l'avenue du 11 Novembre : compteur Linky et armoire électrique de commande



PR de l'avenue du 11 Novembre : trappe et chambre à vannes



PR de l'avenue du 11 Novembre : barres anti-chute et arrivée EU dans le PR

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du 11 novembre - Brive
	Date visite	2 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIEN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD



PR de l'avenue du 11 Novembre : barres de guidage, chaines de relevage et poires de niveau (4) et chambre à vannes en bon état