



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement Du Griffolet (Ussac)

Date visite 10 février 2020

Contrôle établi par BEEE – Henri MILLET

En présence de CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste 55,4 m³/h (31,9 m³/h et 33,5 m³/h)

Mise en route 2005



Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route goudronnée et carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR du Griffolet</td><td>Ussac</td><td>45°10'03" N</td><td>1°28'54" E</td><td>580721</td><td>6453169</td><td>532774</td><td>2018915</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR du Griffolet	Ussac	45°10'03" N	1°28'54" E	580721	6453169	532774	2018915				
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y															
PR du Griffolet	Ussac	45°10'03" N	1°28'54" E	580721	6453169	532774	2018915															
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.																				
	Zone inondable	Non																				
	Présence d'un bâtiment	Non																				
Technique	Nature de la cuve	En béton avec capotage en aluminium sur la cuve de relevage fermée par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.																				
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox																				
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)																				
	Variation de fréquence	Non																				
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).																				
	Ballon anti béliet	Sans objet																				
	Mesure de débit	Sans objet																				
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes																				
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) directement dans le poste de relevage sur la canalisation de refoulement des pompes.																				
	Désodorisation /ventilation	Sans objet																				
	Traitement H2S	Sans objet																				
	Isolément du poste	Sans objet																				
Installation de commandes	Armoire électrique	Oui																				
	Automatisme	Non																				
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50																				
	Groupe électrogène	Non																				
Sécurité	Clôture / Portail	Oui																				
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute																				
	Accès équipements	Sans difficulté																				
	Eau potable	Oui (compteur d'eau)																				
Etat général	Génie Civil	Bon état apparent																				
	Equipements	Bon état apparent.																				
	Serrurerie	Bon état apparent																				

### Contrôles réglementaires

Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	

### Exploitation

Fréquence passage	1 fois par mois
-------------------	-----------------





## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Griffolet (Ussac)

Date visite

10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

### Suivi du poste Documentation

Cahier de relevé site

Oui dans l'armoire électrique

Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.

Schéma électrique

Oui dans l'armoire électrique

### Entretien ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

### Conclusions

Créé en 2005, le PR du Griffolet est en bon état apparent.

Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des pompes,
- L'absence de barreaudage anti-chute et de pied de potence.



PR du Griffolet : clôture et portail - plaques de capotage PR – compteur d'eau



PR du Griffolet : panier dégrilleur, barres de guidage, chaînes de relevage, vannes (2) et clapets (2), et poires de niveau (3)

## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Griffolet (Ussac)

Date visite


10 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Griffolet : armoire électrique, télésurveillance SOFREL S50 et sabatterie, cahier de relève