


	Audit technique – Poste de relèvement															
	Poste de relèvement	CANNA Est (EP) - Brive														
	Date visite	2 décembre 2019														
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET														
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)														
Caractéristiques principales du poste																
Capacité du poste	Débit : 2x700 m³/h et 330 m³/h		Mise en route	1975												
<div></div>																
Situation	Localisation	Poste de relevage situé sur le domaine public dans un endroit clos et fermé par un portail Coordonnées GPS :														
		<table><tr><th>Désignation</th><th>Commune</th><th>GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr><tr><td>PR Canna Est</td><td>Brive-la-Gaillarde</td><td>45°09'32" N 1°29'08" E</td><td>581008</td><td>6452207</td><td>533069</td><td>2017954</td></tr></table>	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR Canna Est	Brive-la-Gaillarde	45°09'32" N 1°29'08" E	581008	6452207	533069	2017954
	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y									
	PR Canna Est	Brive-la-Gaillarde	45°09'32" N 1°29'08" E	581008	6452207	533069	2017954									
Facilité d'accès	Accès très facile.															
Zone inondable	Non															
Technique	Présence d'un bâtiment	Non														
	Nature de la cuve	En béton avec capotage (plaque en inox).														
	Dégrillage	Panier dégrilleur en inox relevable manuellement														
	Pompage	1+1+1 – Marque : Xylem (ex Flygt) et Mangin. Les pompes datent de 1975 (Mangin) et 2012 (Xylem)														
	Variation de fréquence	Non														
	Mesure de niveau	5 poires de niveau														
	Ballon anti béliet	Non														
	Mesure de débit	Non														
	Temps fonctionnement	Oui, horo-compteur sur chaque pompe														
	Chambre à vannes	Clapets (3) directement sur chaque conduite de refoulement de chaque pompe.														
	Désodorisation /ventilation	Non														
	Traitement H2S	Non														
	Isolement du poste	Non														
	Présence d'un trop plein	Non														
Installation de commandes	Equipement du trop plein	Sans objet														
	Armoire électrique	Bon état														
	Automatisme	Oui														
	Télesurveillance	SOFREL S550														
Sécurité	Groupe électrogène	Non														
	Clôture / Portail	Non														
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté.														
	Accès équipements	Sans difficulté														
Etat général	Eau potable	Non														
	Génie Civil	Etat général moyen														
	Equipements	Bon état général apparent														
	Serrurerie	Bon état général apparent														
Contrôles réglementaires																
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage des pompes et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)														
Installations électriques	Ne sait pas															
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet															



## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>CANNA Est (EP) - Brive</b>
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIEN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

### Exploitation

Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé
	Cahier de relevé site	Sans objet (télésurveillance SOFREL)
	Fréquence de curage	1 fois par an
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique

Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet.
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

### Conclusions

L'état du Génie Civil est moyen mais bon état général apparent des équipements du poste.

Ecart relevé entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la visite sur site : SOFREL S550 et non S530.



PR de Canna Est : Panier dégrilleur et 3 pompes de relevage




PR de Canna Est : poires de niveau (4) et conduites d'envoi des EP vers la Corrèze



## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>CANNA Est (EP) - Brive</b>
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIEN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)



PR de Canna Est : Armoire de commande et télégestion SOFREL S550