

Mechanics Of Composites

Term Project

Hand Written Solution

Prayas Sambhare

17ME33039

Given Fibre Properties :-

$$AS_4 \quad :- \quad E_1 = 225 \text{ GPa} \quad E_2 = E_3 = 15 \text{ GPa} \quad G_{12} = 15 \text{ GPa}$$

$$\nu_{12} = 0.25 \quad \nu_{23} = 0.25$$

$$\text{Epoxy 2} \quad :- \quad E_1 = 5.35 \text{ GPa} \quad \nu_{12} = 0.35$$

$$V_f \text{ (fibre volume fraction)} = 0.512$$

$$\text{Layup Sequence} = [0, 39, -39, 90]_5$$

=> ① Effective ply properties

$$\begin{aligned} E_{1 \text{ ply}} &= V_f E_{1f} + V_m E_{1m} \\ &= (0.512)(225) + (0.488)(5.35) \\ &= 117.81 \text{ GPa} \end{aligned}$$

$$E_{2 \text{ ply}} = \frac{E_{2f} \times E_{2m}}{E_{2f} V_m + E_{2m} V_f} = 7.98 \text{ GPa}$$

$$\nu_{12 \text{ ply}} = \nu_{1f} V_f + \nu_{1m} V_m = 0.2732$$

$$G_m = \frac{E_m}{2(1+\nu_m)} = \frac{5.35}{2(1+0.35)} = 1.981 \text{ GPa}$$

$$G_{12 \text{ ply}} = \frac{G_m G_{12f}}{G_{12f} V_m + G_m V_f} = 3.57 \text{ GPa}$$

Calculating Q matrix (According to CLT assumption)

$$[Q] = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}$$

$$Q_{11} = \frac{E_{1 \text{ ply}}}{\left(1 - \nu_{12 \text{ ply}}^2 \frac{E_{2 \text{ ply}}}{E_{1 \text{ ply}}}\right)} = 118 \text{ GPa}$$

$$Q_{22} = \frac{E_{2 \text{ ply}}}{\left(1 - \nu_{12 \text{ ply}}^2 \frac{E_{2 \text{ ply}}}{E_{1 \text{ ply}}}\right)} = 8.02 \text{ GPa}$$

$$Q_{12} = \frac{\nu_{12 \text{ ply}} E_{2 \text{ ply}}}{\left(1 - \nu_{12 \text{ ply}}^2 \frac{E_{2 \text{ ply}}}{E_{1 \text{ ply}}}\right)} = 2.19 \text{ GPa}$$

$$Q_{66} = G_{12} = 3.57 \text{ GPa}$$

$$\therefore [Q]_0 = \begin{bmatrix} 118 & 2.19 & 0 \\ 2.19 & 8.02 & 0 \\ 0 & 0 & 3.57 \end{bmatrix} \text{ GPa}$$

$$\{Q\}_{90} = \begin{bmatrix} 8.02 & 2.19 & 0 \\ 2.19 & 118 & 0 \\ 0 & 0 & 3.57 \end{bmatrix} \text{ GPa}$$

$$\{Q\}_{39} = \begin{bmatrix} m^2 & n^2 & 2mn \\ n^2 & m^2 & -2mn \\ -mn & mn & m^2 - n^2 \end{bmatrix}^{-1} \{Q\}_0 \begin{bmatrix} m^2 & n^2 & mn \\ n^2 & m^2 & -mn \\ -2mn & 2mn & m^2 - n^2 \end{bmatrix}$$

where $m = \cos 39$ & $n = \sin 39$.

$$Q_{xx} = m^4 Q_{11} + 2m^2 n^2 (Q_{12} + 2Q_{66}) + n^4 Q_{22}$$

$$Q_{xx} = 48.76 \text{ GPa}$$

$$Q_{yy} = n^4 Q_{11} + 2m^2 n^2 (Q_{12} + 2Q_{66}) + m^4 Q_{22}$$

$$Q_{yy} = 25.90 \text{ GPa}$$

$$Q_{xy} = m^2 n^2 (Q_{11} + Q_{22} - 4Q_{66}) + Q_{12} (m^4 + n^4)$$

$$Q_{xy} = 27.87 \text{ GPa}$$

$$Q_{xs} = m^3 n (Q_{11} - Q_{12}) + m n^3 (Q_{12} - Q_{22}) - 2mn(m^2 - n^2) Q_{66}$$

$$Q_{xs} = 32.35 \text{ GPa}$$

$$Q_{ys} = m n^3 (Q_{11} - Q_{12}) + m^3 n (Q_{12} - Q_{22}) + 2mn(m^2 - n^2) Q_{66}$$

$$Q_{ys} = 21.43 \text{ GPa}$$

$$Q_{ss} = m^2 n^2 (Q_{11} + Q_{22} - 2Q_{12}) + (m^2 - n^2)^2 Q_{66}$$

$$Q_{ss} = 29.84 \text{ GPa}$$

$$\therefore [Q]_{39} = \begin{bmatrix} 48.76 & 27.87 & 32.35 \\ 27.87 & 25.90 & 21.43 \\ 32.35 & 21.43 & 29.84 \end{bmatrix} \text{ GPa}$$

$$[Q]_{-39} = \begin{bmatrix} 48.76 & 27.87 & -32.35 \\ 27.87 & 25.90 & -21.43 \\ -32.35 & -21.43 & 29.84 \end{bmatrix} \text{ GPa}$$

② Calculation of ABD matrix.

Total thickness of laminate = 0.001 m

Thickness of each ply = 0.000125 m = t_k

0°	39°	-39°	90°	90°	-39°	39°	0°	
z_0	z_1	z_2	z_3	z_4	z_5	z_6	z_7	z_8
$-4t_k$	$-3t_k$	$-2t_k$	$-t_k$	0	t_k	$2t_k$	$3t_k$	$4t_k$

$$A_{ij} = \sum_{k=1}^N [Q_{ij}]_k (z_k - z_{k-1})$$

$$= \left([Q]_0 + [Q]_{39} + [Q]_{-39} + [Q]_{90} \right) t_k \times 2$$

$$= \begin{bmatrix} 223.54 & 60.12 & 0 \\ 60.12 & 178 & 0 \\ 0 & 0 & 66.82 \end{bmatrix} \text{ GPa} \times 0.25 \times 10^{-3}$$

$$= \begin{bmatrix} 55.885 & 15.03 & 0 \\ 15.03 & 44.8 & 0 \\ 0 & 0 & 16.705 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$B_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N (Q_{ij})_k [z_k^2 - z_{k-1}^2]$$

Since the composite is symmetric

$$[B] = 0$$

$$D_{ij} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^N (Q_{ij})_k [z_k^3 - z_{k-1}^3]$$

$$= \frac{2}{3} \left[(Q)_{00} (4^3 - 3^3) + (Q)_{39} (3^3 - 2^3) + (Q)_{-39} (2^3 - 1) + (Q)_{90} (1^3 - 0^3) \right] \\ \times t_k^3$$

$$= \begin{bmatrix} 7.37 & 1.055 & 0.51 \\ 1.055 & 1.42 & 0.33 \\ 0.51 & 0.33 & 1.17 \end{bmatrix}$$

$$\therefore ABD = \begin{bmatrix} 55.885 \times 10^6 & 15.03 \times 10^6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 15.03 \times 10^6 & 44.8 \times 10^6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16.705 \times 10^6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7.37 & 1.055 & 0.51 \\ 0 & 0 & 0 & 1.055 & 1.42 & 0.33 \\ 0 & 0 & 0 & 0.51 & 0.33 & 1.17 \end{bmatrix}$$

$$Load = \begin{bmatrix} 100000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 100000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_x^0 \\ \epsilon_y^0 \\ \epsilon_s^0 \\ K_x \\ K_y \\ K_s \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \epsilon_x^0 \\ \epsilon_y^0 \\ \epsilon_s^0 \\ K_x \\ K_y \\ K_s \end{bmatrix} = [ABD]^{-1} \begin{bmatrix} 100000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.002 \\ -6.6 \times 10^{-4} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[\epsilon_p]_K = [\epsilon^0] + z[K_x]$$

$$\Rightarrow [\epsilon_p] \text{ for every ply} = \begin{bmatrix} 0.0019 \\ -0.00064 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\{\sigma\}_K = [Q]_K \{\epsilon\}_K$$

$$\{\sigma\}_0 = [Q]_0 \{\epsilon\}$$

$$= \begin{bmatrix} 11.8 & 2.19 & 0 \\ 2.19 & 8.02 & 0 \\ 0 & 0 & 3.57 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.0019 \\ -0.00064 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\{\sigma\}_0 = \begin{bmatrix} 230.9 \\ -1.02 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Similarly

$$\{\sigma\}_{39} = \begin{bmatrix} 77.4 \\ 37.7 \\ 49.5 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$\{\sigma\}_{-39} = \begin{bmatrix} 77.4 \\ 37.7 \\ 49.5 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$\{\sigma\}_{90} = \begin{bmatrix} 14.2 \\ -74.3 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Now to apply hashin failure criteria

we need to rotate the stress in ply coordinate axis.

$$\therefore \{\sigma\}'_0 = \begin{bmatrix} m^2 & n^2 & 2mn \\ n^2 & m^2 & -2mn \\ -mn & mn & m^2 - n^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix}$$

$$m = \cos \theta \quad n = \sin \theta$$

$$\therefore \{\sigma\}'_0 = \begin{bmatrix} 230.9 \\ -1.02 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$\{\sigma\}'_{30} = \begin{bmatrix} 110.03 \\ 5.03 \\ -9.16 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$\{\sigma\}'_{-30} = \begin{bmatrix} 110.03 \\ 5.03 \\ -9.16 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$\{\sigma'\}_{90} = \begin{bmatrix} -74.3 \\ 14.2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$X = 3200 \text{ MPa}, X_c = 150 \text{ MPa}, Y = 150 \text{ MPa}, Y' = 80, S_{12} = S_{23} = 80$$

$$\text{For } 0^\circ \text{ ply :- } \sigma_{11} = 230.9 \text{ MPa}, \sigma_{22} = -1.02 \text{ MPa}, \sigma_{12} = 0$$

$$\text{Since } \sigma_{22} < 0$$

Matrix compressive failure mode.

$$\left[\left(\frac{80}{2 \times 80} \right)^2 - 1 \right] R \left(\frac{-1.02}{80} \right) + \left(\frac{1.02}{4 \times 80} \right)^2 R^2 + 0 = 1$$

$$\Rightarrow 1.016 \times 10^{-5} R^2 + 0.009 R = 0$$

$\Rightarrow R =$ ~~13.85~~ negative (not consider since $R < 0$)

Tensile fibre failure mode:-

$$R^2 \left(\frac{230.9}{3200} \right)^2 = 1 \quad \left\{ \left(\frac{\sigma_1}{X} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{12}}{S_{12}} \right)^2 = 1 \right\}$$

$$\Rightarrow R = 13.85$$

\therefore for 0° ply $\boxed{R = 13.85}$

For 90° ply $\therefore \sigma_{11} = -74.3, \sigma_{22} = 14.2, \sigma_{12} = 0$

Matrix tensile failure mode.

$$\left(\frac{14.2}{80} \right)^2 R^2 = 1 \quad \left\{ \left(\frac{\sigma_2}{Y^2} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{12}}{S_{12}} \right)^2 = 1 \right\}$$

$$\Rightarrow R = 10.56$$

~~Tensile fibre failure mode~~

Compressive fibre failure mode

$$\left(\frac{74.3}{1500} \right)^2 R^2 = 1 \quad \left\{ \left(\frac{\sigma_1}{X'} \right)^2 = 1 \right\}$$

$$\Rightarrow R = 20.2$$

$$\boxed{R = 20.2}$$

\therefore ~~for 90° ply $R = 20.2$~~