

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ



Б) ВОЗДУХ


Вентиляция исправна и гарантирует отвод вредных газов от сварки.

Г) ОГРАЖДЕНИЯ

Для защиты окружающих от действия луча дуги места сварочных работ ограждаются щитами высотой не менее 1,8 м.

Е) НЕ МОЛЧУ

Обо всех несчастных случаях, я сразу сообщаю своему руководителю.



А) СПЕЦОДЕЖДА

Я использую исправную спецодежду, спецобувь и СИЗ. Применяю защитную каску!

В) НЕПОГОДА

При отсутствии навесов сварочные работы во время дождя или снегопада должны быть прекращены.

Д) ЗОНА РАБОТ

Запрещается нахождение посторонних лиц в зоне работы сварщика.

Если у вас остались вопросы, задайте их своему непосредственному руководителю!



БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 24/7
@PR0101

VISION ZERO

