



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Перед началом работы проверить:

- комплектность и надежность крепления деталей;
- проверить исправность питающего кабеля, выключателя;
- проверить работу УШМ на холостом ходу;
- проверить крепление круга и защитного кожуха.

2. Проверить освещенность рабочего места.

3. Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в технических характеристиках.

Пониженное или повышенное напряжение сети может привести к перегрузке инструмента.

4. Всегда используйте СИЗ при работе с УШМ.



VISION ZERO

