



## **ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

1. По окончании работы совместно с начальником смены проверить полноту и качество выполнения газоопасных работ и закрыть наряд - допуск.

2. Привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п.

3. Об окончании работ ответственный за их проведение сообщает руководителю подразделения, который проверяет полноту и качество выполненных работ, после чего они оба расписываются в наряде-допуске.

4. Один экземпляр наряда - допуска после окончания работ передают в службу охраны труда и хранят в делах службы не менее трех месяцев.

Другой экземпляр находится у ответственного за проведение этих работ и после их окончания хранится в делах цеха не менее трех месяцев.

Запрещается заполнение наряда - допуска карандашом. Записи в обоих экземплярах должны быть четкими. Исправления в тексте и подписи ответственных лиц под копирку не допускаются.

5. Плакаты и посты снимаются после окончания работ с разрешения ответственного за их проведение.

6. После окончания работ ответственный за их проведение должен лично убедиться, что сняты заглушки, убраны инструмент и материалы, что внутри аппарата не остались люди.



БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 24/7  
@PRO101

# **VISION ZERO**

