

# Rapport d'Analyse LCPI-CLI

## Élément : poutre\_P1.yml (Plugin: cm)

**Profil Recommande:** IPE 330

**M Ed:** 174.0

**V Ed:** 87.0

**P Ser:** 15.0

**Statut:** OK

## Élément : panne\_toiture\_P1.yml (Plugin: bois)

**Section:** 100x300 mm

**Statut:** OK

**Message:** La section est conforme.

**Est Valide:** True