

## OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ

### Data i miejsce zdarzenia:

2025-10-02T12:29 - 362G, Kolumny, Wiskitno A-Las

### Dane sprawcy kolizji drogowej:

Imię i nazwisko: MARSZAŁEK PRZEMYSŁAW MICHAŁ  
zamieszkały w: 93-347 ŁÓDŹ LESZCZYŃSKIEJ 6/8 m.14  
posiadający prawo jazdy kat. B seria i nr 13972/06/1061  
wydane przez: PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
pojazd marki Volvo nr rejestracyjny EL 8MS41  
należący do MARSZAŁEK PRZEMYSŁAW MICHAŁ  
ubezpieczony w zakresie OC (nazwa ubezpieczyciela, nr polisy): Warta SA, OC108497  
polisa ważna do 2026-10-02

### Dane poszkodowanego w kolizji drogowej:

Imię i nazwisko: ALEKSANDRA JADWIGA MARSZAŁEK  
zamieszkały w: .....  
posiadający prawo jazdy kat. AM/B1/B seria i nr 03454/15/1061  
wydane przez: PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
pojazd marki Lexus nr rejestracyjny EL 3GK21  
należący do ALEKSANDRA JADWIGA MARSZAŁEK  
ubezpieczony w zakresie OC (nazwa ubezpieczyciela, nr polisy): Allianz Polska SA, AC571617  
polisa ważna do 2026-10-02

### Okoliczności zdarzenia:

nic

### Opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego:

Na lewej przedniej części pojazdu widoczne są otarcia i zarysowania na lakierze przedniego zderzaka, zlokalizowane poniżej reflektora i rozciągające się w kierunku nadkola. Uszkodzenia te wydają się być powierzchniowe, obejmujące warstwę lakieru bezbarwnego i bazowego. Dodatkowo, plastikowa osłona nadkola (błotnika) po lewej stronie jest lekko odchylona lub niedopasowana w dolnej, przedniej części, w miejscu styku ze zderzakiem. Nie stwierdzono pęknięć ani głębokich wgnieceń na zderzaku ani błotniku. Reflektor, koło i opona nie wykazują widocznych uszkodzeń.

### Opis uszkodzeń pojazdu sprawcy:

Widoczne są uszkodzenia tylnego zderzaka pojazdu. Głównym uszkodzeniem jest wyraźne zarysowanie, przetarcie i zmatowienie chromowanej listwy ozdobnej, biegnącej poziomo przez zderzak. Uszkodzenia te są najbardziej widoczne w lewej części listwy (patrzac na zdjęcie), rozciągając się od okolic lewego odbłasku w kierunku środka pojazdu. Powierzchnia chromu w tych miejscach jest wyraźnie zniszczona, z utratą połysku. Bezpośrednio nad uszkodzoną listwą, na lakierowanej części zderzaka, widoczne są powierzchowne zarysowania i otarcia lakieru, które mogą wymagać polerowania lub punktowego lakierowania. Lewy tylny odbłask (reflektor) posiada drobne zarysowanie lub otarcie na dolnej krawędzi, w miejscu styku z chromowaną listwą. Nie stwierdzono pęknięć, głębokich wgnieceń ani deformacji struktury zderzaka. Uszkodzenia mają charakter głównie kosmetyczny.

### Inne uszkodzenia/informacje:

.....



podpis sprawcy kolizji



podpis poszkodowanego

lub kierującego pojazdem poszkodowanego