

RESPUESTA ESCRITA A LA COMISION DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO		
<b>REF:</b> <b>SERVICIO:</b> PARQUES Y JARDINES.	<b>GRUPO POLÍTICO:</b> ADELANTE SEVILLA	<b>Fecha:</b> <b>Nº. Orden día:</b>
<b>PREGUNTA:</b> estado de eucalipto en la calle Fuente de Cantos. Barriada nueva Bellavista		
<b>RESPUESTA:</b> En relación a la pregunta formulada por el Grupo Municipal de Adelante Sevilla relativo al estado de eucalipto en la calle Fuente de Cantos, quien suscribe informa lo siguiente:  <b>¿Se ha realizado algún informe sobre dicho árbol? De ser así, háganos llegar una copia.</b> <b>¿Cuándo fue la última vez que se inspeccionó?</b> <b>¿Cada cuánto se realiza la inspección de dicho árbol y en qué consiste el control que se hace?</b>  <i>“Este ejemplar se está atendiendo como consecuencia de las peticiones del taller que se encuentra junto a su base. Por lo visto el propietario tiene inquietud en cuanto a su seguridad. Se trata de un ejemplar de gran tamaño que proporciona por ese motivo una buena cobertura y beneficios ecosistémicos al barrio. La atención llevada a cabo por el Servicio de Parques y Jardines con respecto a este árbol, consiste en inspecciones periódicas, e intervenciones directas cuando se detecta alguna rama seca, o que pueda amenazar con su caída. Se adjuntan informes realizados a lo largo del año 2021. Al no haber cambios destacables en las inspecciones llevadas a cabo a lo largo del 2022, no se han redactado nuevos informes. Están establecidas inspecciones periódicas con una frecuencia mínima de 6 meses. No obstante se suelen hacer visitas fuera de programación.”</i>  Lo que se informa a los efectos oportunos.  En Sevilla, a la fecha que figura a pie de firma.  TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLOGICA Y DEPORTES D. José Luis David Guevara García.		

# FICHA DE INSPECCIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO

## DATOS GENERALES

LOTE:	2	DISTRITO:	Bellavista-La Palmera	UG/ZONA:	FUENTE DE CANTOS
ID INVENTARIO:			1474 (Árbol)	ESPECIE:	Eucalyptus camaldulensis
PERÍMETRO:			400	ALTURA TOTAL:	16,00
EDAD RELATIVA:			Maduro	TIPOLOGÍA POSICIÓN:	Individual

## DATOS DE INSPECCIÓN

TÉCNICO:	Nval	FECHA INSPECCIÓN:	10/08/2021
DEFECTO 1:	Crecimiento horizontal/efecto palanca	DEFECTO 2:	Codominancia
DIANA:	3	TIPO:	Personas
DISTANCIA CÁIDA A DIANA:	16,00	TAMAÑO PARTE:	11 cm-25 cm Ø
PROBABILIDAD IMPACTO:	Media	PROBABILIDAD FALLO:	Probable
PROB. FALLO E IMPACTO:	Algo probable	CONSECUENCIAS DEL FALLO:	Graves
		NIVEL DE RIESGO:	Moderado

## DATOS DE PROPUESTA

ACTUACIÓN PROPUESTA 1:				Revisión periódica/seguimiento	
PRIORIDAD:		Programada		NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (1): Moderado	
ACTUACIÓN PROPUESTA 2:				Poda de control de copa	
PRIORIDAD:		Programada		NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (2): Moderado	
FRECUENCIA REVISIÓN:		Semestral		FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: 10/02/2022	
PASA A F2:		No	E.V.A ALTURA:	No	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL: Moderado
REVISAR TRAS EMA:		SÍ	INCIDENCIA:		SÍ

## OBSERVACIONES

Codominancia en fuste. Grandes cimales codominantes en copa que se encuentran expuestos a la acción del viento por estar situado en cruce de calles. Algunas ramas lateralizadas. El resto de características de anteriores revisiones se mantienen. Ramas secas en altura de 2 y 3 cm diámetro y a partir de los 11 m de altura, algunas ya han fchado encontrándose enganchadas, localizándose una de ellas sobre acerado y entrada al taller. En el momento de la inspección la copa se encuentra compactada.

## IMÁGENES



**NO8DO**

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Código Seguro De Verificación	5v3tkRo37FwetUP/KJoAXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	24/06/2022 12:27:50
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5v3tkRo37FwetUP/KJoAXA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5v3tkRo37FwetUP/KJoAXA==</a>		



# FICHA DE INSPECCIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO

## DATOS GENERALES

LOTE:	2	DISTRITO:	Bellavista-La Palmera	UG/ZONA:	FUENTE DE CANTOS
ID INVENTARIO:			1474 (Árbol)	ESPECIE:	Eucalyptus camaldulensis
PERÍMETRO:			400	ALTURA TOTAL:	16,00
EDAD RELATIVA:			Maduro	TIPOLOGÍA POSICIÓN:	Individual

## DATOS DE INSPECCIÓN

TÉCNICO:	MGrú	FECHA INSPECCIÓN:	04/10/2021
DEFECTO 1:	Crecimiento horizontal/efecto palanca	DEFECTO 2:	Desvitalización
DIANA:	3	TIPO:	Personas
DISTANCIA CÁIDA A DIANA:	16,00	TAMAÑO PARTE:	11 cm-25 cm Ø
PROBABILIDAD IMPACTO:	Media	PROBABILIDAD FALLO:	Probable
PROB. FALLO E IMPACTO:	Algo probable	CONSECUENCIAS DEL FALLO:	Graves
		NIVEL DE RIESGO:	Moderado

## DATOS DE PROPUESTA

ACTUACIÓN PROPUESTA 1:				Revisión periódica/seguimiento	
PRIORIDAD:		Programada		NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (1): Moderado	
ACTUACIÓN PROPUESTA 2:				Poda de control de copa	
PRIORIDAD:		Programada		NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (2): Moderado	
FRECUENCIA REVISIÓN:		Semestral		FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: 04/04/2022	
PASA A F2:		No	E.V.A ALTURA:	No	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL: Moderado
REVISAR TRAS EMA:		SÍ	INCIDENCIA:		SÍ

## OBSERVACIONES

Ejemplar conformado por 2 pies. Raíces estrangulantes de hasta 8cm de diámetro, cortes en su cara S. Situado en cruce de calles sobrevolando entrada a taller. Uniones anómalas entre ejes secundarios con anclajes compartidos sobre el pie W, desarrollo lateralizado y en palanca al W, levemente expuesta, sin cargas en punta. Transparencia en copa y ramillas secas en altura, más acentuado sobre el pie E, una de ellas sobre acerado y entrada al taller.

## IMÁGENES



**NO8DO**

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Código Seguro De Verificación	5v3tkRo37FwetUP/KJoAXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	24/06/2022 12:27:50
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5v3tkRo37FwetUP/KJoAXA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5v3tkRo37FwetUP/KJoAXA==</a>		

