

FICHA DE INCIDENCIAS SOBRE ARBOLADO			
INFORMACIÓN GENERAL			
ESPECIE:	<i>Ulmus minor</i>	ID:	3901
FECHA INCIDENCIA:	21/06/2020	HORA:	9:00
ORIGEN/ACTIVACIÓN:	CECOP	LOTE Nº:	1
		EMPRESA:	Valoriza-Cointer
		DISTRITO:	Norte
POSIBLES FACTORES DESENCADENANTES			
EVENTO METEOROLÓGICO:	Ninguno	DEFECTOS:	Excesivo peso en extremo
LOCALIZACIÓN Y TIPO DE FALLO			
LOCALIZACIÓN FALLO:	Rama oblicua	RESULTADO INCIDENCIA:	Caida a suelo
TIPOLOGÍA:	Fallo en union con corteza incluida	ALTURA DEL FALLO (m):	7m
MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DEL FALLO			
ROTURA DE RAMAS/EJES			
Estado:	Eje/rama activo	Ø(cm):	24
		Long. (m):	9
		Defecto:	Corteza incluida
ROTURA DE TRONCO			
Altura total (m):		Ø punto rotura (cm):	
		Defecto:	
VUELCO		RESUMEN TAMAÑO	
Defecto asociado:		Rango tamaño parte fallada:	3 (11 cm-25 cm Ø)
DAÑOS OCASIONADOS			
VEGETACIÓN:	-	INFRAESTRUCTURAS:	-
		BIENES:	-
		PERSONAS:	-
DESCRIPCIÓN:	-	GRAVEDAD DAÑOS:	Sin daños
SEGUIMIENTO INCIDENCIA			
ACTUACIÓN:	No actuar	PRECISA REVISIÓN:	Si
OBSERVACIONES			
Colapso de eje con corteza incluida desde su inserción. Además, este presentaba una excesiva carga foliar sobre su estructura. Así como cierta lateralización, que también ha facilitado el fallo. Revisar en altura el estado de los anclajes de los ejes cercanos.			
IMÁGENES			
			
VISTA GENERAL		DETALLE FALLO	



Código Seguro De Verificación:	F8YmT41fsSb/CT2/j5+GAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Mora-figueroa Silos	Firmado	17/09/2020 13:37:47
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F8YmT41fsSb/CT2/j5+GAQ==		



FICHA DE INCIDENCIAS SOBRE ARBOLADO			
INFORMACIÓN GENERAL			
ESPECIE:	Ulmus minor	ID: 3903	U.G: Familias Cuidadoras
FECHA INCIDENCIA:	14/07/2020	HORA: 22:00	LOTE Nº: 1 EMPRESA: Valoriza-Cointer
ORIGEN/ACTIVACIÓN:	CECOP	DISTRITO:	Norte
POSIBLES FACTORES DESENCADENANTES			
EVENTO METEOROLÓGICO:	Ninguno	DEFECTOS:	Corteza incluida
LOCALIZACIÓN Y TIPO DE FALLO			
LOCALIZACIÓN FALLO:	Cruz principal	RESULTADO INCIDENCIA:	Caida a suelo
TIPOLOGÍA:	Fallo en union con corteza incluida	ALTURA DEL FALLO (m):	3m
MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DEL FALLO			
ROTURA DE RAMAS/EJES			
Estado:	Eje/rama activo	Ø(cm): 27	Long. (m): 14 Defecto: Corteza incluida
ROTURA DE TRONCO			
Altura total (m):	Ø punto rotura (cm):	Defecto:	
VUELCO		RESUMEN TAMAÑO	
Defecto asociado:	Rango tamaño parte fallada: 2 (26 cm-45 cm Ø)		
DAÑOS OCASIONADOS			
VEGETACIÓN:	-	INFRAESTRUCTURAS:	-
BIENES:	X	PERSONAS:	-
DESCRIPCIÓN:	Vehículo	GRAVEDAD DAÑOS:	Leves
SEGUIMIENTO INCIDENCIA			
ACTUACIÓN:	Revisión periódica/seguimiento	PRECISA REVISIÓN:	Sí
OBSERVACIONES			
Ejemplar que ha fallado en cruz principal, con corteza incluida. Desgarrando eje principal. Tras revisar procedemos a tala. La rama cae sobre vehículo ocasionando daños leves. Falta información como matrícula del vehículo o daños en concreto.			
IMÁGENES			
			
VISTA GENERAL		DETALLE FALLO	



Código Seguro De Verificación:	F8YmT41fsSb/CT2/j5+GAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Mora-figueroa Silos	Firmado	17/09/2020 13:37:47
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F8YmT41fsSb/CT2/j5+GAQ==		



FICHA DE INSPECCIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO			
DATOS GENERALES			
LOTE: 1	DISTRITO: Norte	UG/ZONA:	Familias Cuidadoras
ID INVENTARIO:	3922	ESPECIE:	<i>Ulmus pumila</i>
PERÍMETRO:	150cm	ALTURA TOTAL:	11m
EDAD RELATIVA:	Maduro	TIPOLOGÍA POSICIÓN:	Alineación en zona verde
DATOS DE INSPECCIÓN			
TÉCNICO:	José López	FECHA INSPECCIÓN:	19/02/2019
DEFECTO 1:	Crecimiento horizontal/efecto palanca	DEFECTO 2:	Ahilamiento
DIANA: 3	TIPO: Personas	TAMAÑO PARTE:	3 (11 cm-25 cm Ø)
DISTANCIA CAÍDA A DIANA:	8m	PROBABILIDAD FALLO:	Posible
PROBABILIDAD IMPACTO:	Media	CONSECUENCIAS DEL FALLO:	Graves
PROB. FALLO E IMPACTO:	Poco Probable	NIVEL DE RIESGO:	Bajo
DATOS DE PROPUESTA			
ACTUACIÓN PROPUESTA 1:	Reducción de rama/s concreta		
PRIORIDAD:	Prioritaria	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (1):	Bajo
ACTUACIÓN PROPUESTA 2:	Poda de gálbo		
PRIORIDAD:	Programada	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (2):	Bajo
FRECUENCIA REVISIÓN:	Bianual	FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	19/02/2021
PRECISA VTA:	No	E.V.A ALTURA:	No
		NIVEL DE RIESGO RESIDUAL :	Bajo
OBSERVACIONES			
Ejemplar con eje primario en crecimiento horizontal efecto palanca. La unión de dicho eje se muestra consolidada, con madera de tracción y comprensión. En copa presenta ejes de origen epicórmicos ahilados que por el momento no son relevantes. Se propone una reducción de dicho eje para aligerar peso y reducir el riesgo del fallo			
IMÁGENES			
			
VISTA GENERAL		VISTA DEFECTO 1	

Código Seguro De Verificación:	F8YmT4lfsSb/CT2/j5+GAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Mora-figueroa Silos	Firmado	17/09/2020 13:37:47
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F8YmT4lfsSb/CT2/j5+GAQ==		



FICHA DE INSPECCIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGO DE ARBOLADO			
DATOS GENERALES			
LOTE: 1	DISTRITO: Norte	UG/ZONA: Familias Cuidadoras	
ID INVENTARIO: 3859		ESPECIE: <i>Ulmus minor</i>	
PERÍMETRO: 116cm		ALTURA TOTAL: 10m	
EDAD RELATIVA: Maduro		TIPOLOGÍA POSICIÓN: Alineación en acera	
DATOS DE INSPECCIÓN			
TÉCNICO: Celia Camargo		FECHA INSPECCIÓN: 19/02/2019	
DEFECTO 1: Unión débil		DEFECTO 2: Cavidad y pudrición activa	
DIANA: 3	TIPO: Personas	TAMAÑO PARTE: 3 (11 cm-25 cm Ø)	
DISTANCIA CAÍDA A DIANA: 6m		PROBABILIDAD FALLO: Posible	
PROBABILIDAD IMPACTO: Media		CONSECUENCIAS DEL FALLO: Significativas	
PROB. FALLO E IMPACTO: Poco Probable		NIVEL DE RIESGO: Bajo	
DATOS DE PROPUESTA			
ACTUACIÓN PROPUESTA 1: No actuar			
PRIORIDAD: Programada		NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (1): Bajo	
ACTUACIÓN PROPUESTA 2: Poda de control de copa			
PRIORIDAD: Programada		NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (2): Bajo	
FRECUENCIA REVISIÓN: BIANUAL		FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: 19/02/2021	
PRECISA VTA: No	E.V.A ALTURA: No	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL :	Bajo
OBSERVACIONES			
Se observan desgarras antiguos en ejes primarios. Signos de afección fúngica en ejes principales y cruz donde se detecta degradación del duramen. Madera de herida en buen estado en las cavidades abiertas. Consolidadas. Tumoración asociada a herida en eje primario. Se recomienda seleccionar brotes en zona apical y mantener copa recogida.			
IMÁGENES			
			
VISTA GENERAL		VISTA DEFECTO 1	

Código Seguro De Verificación:	F8YmT41fsSb/CT2/j5+GAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Mora-figueroa Silos	Firmado	17/09/2020 13:37:47
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F8YmT41fsSb/CT2/j5+GAQ==		

