

Id	Apreciacao id	Vista ponto	Localizacao ponto	Parecer extra-norma	Possíveis soluções
4	1	../documents/4/15452324813	Frontal	Adição de fechadura ou trava	Manutenção da trava danificada
9	1	../documents/9/15452356451	Frontal	Risco de agarramento causado	Colocação de proteção fixa conforme
11	1	../documents/11/1545235718	Frontal		Adição de proteção fixa conforme
13	1	../documents/13/1545236422	Frontal	Agravamento de risco causado	Adição de proteção fixa conforme
15	1	../documents/15/1545236483	Frontal		Adição de plataforma com escada
18	1	../documents/18/1545241635	Traseiro		Adição de proteção fixa conforme
21	1	../documents/21/1545242330	Traseiro	Risco de agravamento devido	Adição de proteção fixa conforme
24	1	../documents/24/1545242605	Traseiro	Risco de enroscamento agravado	Adição de proteção fixa conforme
27	1	../documents/27/1545243607	Traseiro		Remoção de cantos vivos.
28	1	../documents/28/1545244690	Traseiro		Adição de proteções fixas nos elementos
29	1	../documents/29/1545245646	Lateral		Adição de fixação adequada das portas
31	1	../documents/31/1545246422	Lateral Esquerda	O processo de arrumar as folhas	Adição de proteção móvel, classe