

| | | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Nº REF. | : 11 | INSPECCIONA | : DANIEL MORGADO |
| CONDUCTOR | : SERGIO CONCHA, 7367934-6 | LUGAR PROVEEDOR | : SODIMAC LA FARFANA |
| PATENTE CAMIÓN | : HLFT45 | FECHA ENVÍO | : 17/12/2020 |
| PATENTE RAMPLA | : GRGJ64 | | |
| OBSERVACION | : | | |

| RESPUESTAS | |
|--|-------|
| CARGA SE OBSERVA BIEN DISTRIBUIDA EN PLATAFORMA? | BUENO |
| ESLINGAS SE OBSERVAN TENSADAS Y ASEGURADAS? | BUENO |
| ESLINGAS SE ENCUENTRAN CON SUS CUBRECANTOS? | BUENO |
| CADENAS SE OBSERVAN TENSADAS Y ASEGURADAS? | N/A |
| BARANDAS SE OBSERVAN EN BUEN ESTADO Y BIEN SEGURAS? | BUENO |
| SE OBSERVAN ELEMENTOS SUELTOS EN LA CARGA O SOBRE LA RAMPLA QUE PUEDAN CAER? | BUENO |
| CUÑAS SE ENCUENTRAN INSTALADAS DE BUENA FORMA | N/A |
| ESTADO DE ESLINGAS Y CHICHARRAS | BUENO |
| ESTADO DE CADENAS Y TRINQUETES | N/A |
| ESTADO DE CUÑAS Y CUARTONES | N/A |
| ESTADO DE PISO DE RAMPLA | BUENO |
| ESTADO DE SEGUROS DE BARANDA | BUENO |
| ESTADO DE CARPAS | BUENO |
| ESTADO DE PONCHO | BUENO |
| ESTADO DE CORDELES | BUENO |
| ESTADO DE LINEA DE VIDA | N/A |
| CANTIDAD DE ESLINGAS | 12 |
| CANTIDAD DE CUARTONES O CUÑAS | 0 |
| CANTIDAD DE CADENAS | 0 |
| CANTIDAD DE PILARES | 0 |

IMAGENES ADJUNTAS

FIRMA