





- Conneries réparés sur la carte :
- EN25 non routé sur la carte
  - Buzzer + + et - inversés
  - LED : la PIN4 doit être au 3V3 et pas à la masse
  - PULLUP ajoutée au PAP\_ENABLE



Référence RS :  
Switch pas 2.54 : 787-4845

VERIFIER TENSION ALIM OMRON

