



Q.N.1




Q.N.2



Q.N. 3

for all
Dm
Dm
JA



Q.11.4

⇒ Here 100 H11/p7

For hole (mm)

$$BS = 100$$

$$FD = 0.00$$

$$ITG = 0.22$$

For shaft (mm)

$$BS = 100$$

$$FD = 0.037$$

$$ITG = 0.035$$

Now,

$$\begin{aligned} D_{min} &= BS + FD \\ &= 100 + 0.00 \\ &= 100.00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{max} &= BS + FD + ITG \\ &= 100.00 + 0.22 \\ &= 100.22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_{min} &= BS + FD \\ &= 100 + 0.037 \\ &= 100.037 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_{max} &= BS + FD + ITG \\ &= 100.037 + 0.035 \\ &= 100.072 \end{aligned}$$

for allowance

$$D_{min} - d_{max} = 100.00 - 100.072 = -0.072$$

$$D_{max} - d_{min} = 100.22 - 100.037 = +0.183$$

It is transition fit & hole basis system.

