

# RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FISSURAS ESTRUTURAIS


Data do Relatório: 2025-04-08 23:07:39

Projeto Nº: 001-A

Responsável: Sistema de Drone Autônomo

Região GPS: -3.124144 S, -60.014449 W

VISÃO GERAL DA INSPEÇÃO			
Imagem Analisada	Fissura Detectada	Confiança IA	Largura Estimada
Cracked_07.jpg	SIM	73.43%	296.58 mm



## ANÁLISE TÉCNICA E CRÍTICA

A presença de fissura foi confirmada por Inteligência Artificial com alta confiança. A largura estimada de 296.58 mm pode indicar risco estrutural significativo dependendo do material e profundidade.

Recomenda-se:

- Inspeção técnica presencial;
- Aplicação de ensaios não destrutivos (END);
- Análise do histórico da estrutura;
- Reforço ou reparo preventivo se necessário.