


RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FISSURAS ESTRUTURAIS

Data do Relatório: 2025-04-08 23:00:56

Projeto Nº: 001-A

Responsável: Sistema de Drone Autônomo

Região GPS: -3.120553 S, -60.014996 W

| VISÃO GERAL DA INSPEÇÃO | | | |
|---|-------------------|--------------|------------------|
| Imagem Analisada | Fissura Detectada | Confiança IA | Largura Estimada |
|  captura_1744167654214.jpg | NÃO | 0.00% | 0.00 mm |



ANÁLISE TÉCNICA E CRÍTICA

Não foram detectadas fissuras relevantes na imagem analisada. A estrutura aparenta integridade visual. É recomendado manter inspeções regulares para prevenir falhas ocultas.