

# RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FISSURAS ESTRUTURAIS


Data do Relatório: 2025-04-09 02:45:23

Projeto Nº: 001-A

Responsável: Sistema de Drone Autônomo

Região GPS: -3.121314 S, -60.015941 W

VISÃO GERAL DA INSPEÇÃO			
Imagem Analisada	Fissura Detectada	Confiança IA	Largura Estimada
drone.png	NÃO	0.00%	0.00 mm



## ANÁLISE TÉCNICA E CRÍTICA

Não foram detectadas fissuras relevantes na imagem analisada. A estrutura aparenta integridade visual. É recomendado manter inspeções regulares para prevenir falhas ocultas.