


RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FISSURAS ESTRUTURAIS

Data do Relatório: 2025-04-08 23:13:04

Projeto Nº: 001-A

Responsável: Sistema de Drone Autônomo

Região GPS: -3.124293 S, -60.01947 W

VISÃO GERAL DA INSPEÇÃO			
Imagem Analisada	Fissura Detectada	Confiança IA	Largura Estimada
	NÃO	0.00%	0.00 mm



ANÁLISE TÉCNICA E CRÍTICA

Não foram detectadas fissuras relevantes na imagem analisada. A estrutura aparenta integridade visual. É recomendado manter inspeções regulares para prevenir falhas ocultas.