
```

function [] = contour_plot(n, hf)
    [d, D] = meshgrid(0.01:0.001:0.2,0.04:0.001:0.8);

    % Constants
    G = 12e6; % psi
    Se = 45000; % psi
    w = 0.18;
    Sf = 1.5;
    Q= 150000; % psi

    % Analysis variables
    h0 = 1.0; % preload height
    delta0 = 0.4;

    % Output variables
    hdef = h0-delta0;
    k = (G.*d.^4)./(8*D.^3.*n);
    K = (4.*D-d)./(4.*(D-d))+0.62.*d./D;
    F_h0 = k.*(hf-h0); %Fmin
    F_hdef = k.*(hf-hdef); %Fmax
    tauh0 = (8.*F_h0.*D)./(pi.*d.^3).*K; %taumin
    tauhdef = (8.*F_hdef.*D)./(pi.*d.^3).*K; %taumax

    taum = (tauhdef+tauh0)./2;
    taua = (tauhdef-tauh0)./2;

    hs = n.*d;
    Fhs = k.*(hf-hs);
    tauhs = (8.*Fhs.*D)./(pi.*d.^3).*K;

    Sy = 0.44.*Q./(d.^w);

    figure(1)
    [C,h] = contour(d,D,F_h0,0:3.5:7,'b-');
    clabel(C,h,'Labelspacing',250);
    title('Spring Contour Plot');
    xlabel('Wire Diameter');
    ylabel('Coil Diameter');
    hold on;

    %   c(1) = tauhs - Sy;
    %   c(2) = taua - (Se/Sf);
    %   c(3) = (taua+taum)-(Sy/Sf);
    %   c(4) = (D/d)-16;
    %   c(5) = 4-(D/d);
    %   c(6) = (D+d) - 0.75;
    %   c(7) = hs - (hdef-0.05);

    contour(d,D,tauhs - Sy,[0,0],'r-','LineWidth',2);
    contour(d,D, taua - (Se./Sf),[0,0],'g-','LineWidth',2);
    contour(d,D, (taua+taum)-(Sy./Sf),[0,0],'k-','LineWidth',2);
    contour(d,D, (D./d)-16,[0,0],'y-','LineWidth',2);

```

```
contour(d,D, 4-(D./d),[0,0], 'y-', 'LineWidth',2);  
contour(d,D, (D+d) - 0.75,[0,0], 'c-', 'LineWidth',2);  
contour(d,D,hs - (hdef-0.05),[0,0], 'm-', 'LineWidth',2);  
  
legend('Fh0', 'tauhs<Sy', 'taua<Se/Sf', 'taua+taum<Sy/Sf', 'D/d<16', 'D/d>4', 'D+d<0'  
  
end
```

```
Error using contour_plot (line 17)  
Not enough input arguments.
```

Published with MATLAB® R2014a