






Draufsicht  
1:200

[illegible]

Querschnitt A - A  
1:100






Legende:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
|  | Aufsicht                     |
|  | Hohlkasten Innen / WL-Kammer |
|  | Untersicht                   |
|  | Ansicht                      |
|  | Belagsfenster                |
|  | Sondierstellen               |
|  | Fotos                        |


Korrosionszustand der Bewehrung nach SIA 269/2:

- KG 1 blank  
KG 2 wenig oberflächliche Rostpunkte  
KG 3 Rostflecken, lokal geringer Materialabtrag  
KG 4 vollständig rostig, geringer Materialabtrag  
KG 5 vollständig rostig, deutliche Querschnittsverminderung

Schwellenwert für Korrosionsrisiken nach SIA 269/2 (bei relativer Luftfeuchtigkeit < 80%):

- | Chloridgehalt auf Bewehrungsniveau  |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | Chloridgehalt < 0.4 Massen-%/ Zementgehalt       | kaum Korrosionsrisiko vorhanden |
|  | Chloridgehalt 0.4 bis 1.5 Massen-%/ Zementgehalt | Korrosion möglich               |
|  | Chloridgehalt > 1.5 Massen-%/ Zementgehalt       | hohes Korrosionsrisiko          |

Allgemein: Aufgrund der Grösse des Objektes können nicht restlos alle Schäden dargestellt werden. Wiederkehrende Schäden wurden zusammengefasst beschrieben / dargestellt.



Index	Änderungen	Datum	Gezeichnet	Geprüft
0	Planerstellung	30.07.2021	WeF	LT
a				
b				