

# CERTIFICADO

**Certificamos que RAFAEL SEPULVEDA ZALLA**

**31942335806, participou do curso**

**Realizando visita técnica ao cliente,**

**no período de 14 a 14 de Dezembro, com carga horária de 00:30 horas.**

**São José, 14 de Dezembro de 2020**

*Susana A. Brockveld*

Diretora de Marketing

**CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:**

- Informações básicas do cliente; - Horário de execução da visita; - Km rodados; - Localização da obra; - Dados do responsável pela execução; - Sistema fotovoltaico dimensionado; - Características do padrão de entrada; - Características quadro de distribuição principal e ponto de conexão; - Características da estrutura de instalação – telhado; - Logística necessária para subir os equipamentos; - Esboço desenhado de orientação inclinação e treliças do telhado; - Esboço da parede onde será instalado os inversores string box e ponto de conexão; - Localização do sistema sobre telhado, poste do ramal de ligação, rua; - Documentos para análise técnica; - Documentos para solicitação de acesso; - Registros de imagens fotográficas.