

Objektansicht - Balkonseite

Bild 2



Bild 1



Bild 6



1. OG - rechts
Balkonstirnante mit
Vertikalriss

Bild 3

2. OG - rechts




Bild 7





Bild 4



Bild 5



1. OG - rechts

Erforderliche Veränderung an der vorhandenen Geländerbefestigung, gemäß Skizze (Bild 7) zum Angebot der Bauschlosserei Robert Heider (beigefügt) im Rahmen einer erforderlichen Betonsanierungsmaßnahme

Balkon im 1. OG, rechts: Rissbildung im Bodenbelag (Estrich u. Fliesenbelag) – Neuaufbau ?

Bild 8



Bild 10



Bild 9



Bild 11



1. OG, rechts

Bild 12



Bild 13



Zustand Balkonstirnkanten, Süd-West-Lage mit Horizontal-Rissfugen infolge von hohem Spreizdruck durch vorhd. Geländerbefestigung zwischen Kragplatte und Brüstung (Aufbeton)

2. OG - rechts

Bild 14



Balkone, Süd-Ost Lage: Vorhandene Horizontal-Rissfuge infolge von hohem Spreizdruck durch vorhd. Geländerbefestigung zwischen Kragplatte und Brüstung (Aufbeton)

Bild 15



2. OG - links

Bild 16



1. OG - links

Bild 17

