



Einfamilienhaus  
Formerweg 2  
12355 Berlin

Anlage 1.1  
zum  
Gutachten Nr. 23.07.28.2

Fotodokumentation  
(Bilder 1 bis 4)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             |       |
| <p><b><u>Bild 1</u></b></p> | <p><u>Außenfassade</u><br/>Übersichtsbild</p>  |
|                             |      |
| <p><b><u>Bild 2</u></b></p> | <p><u>Außenfassade</u><br/>Materialprobe Zementplatte<br/>Materialanalyse auf Asbest</p> |



**Bild 3**

Wohnzimmer  
Raumluftanalyse auf Schadstoffe  
Analyse des Liegenstaubs auf Altlasten



**Bild 4**

Wohnzimmer  
Raumluftanalyse auf Schadstoffe  
Analyse des Liegenstaubs auf Altlasten