


A3AEAU11 : Commande des Systèmes Linéaires
Continus

TP1-2 – Modélisation d'un moteur à courant continu



Melik MILI - Nicolas BREIL - Juliette BENDIB

3A FISA AE

Table des matières

TP1 Partie 1 – Description du module électromécanique :	1
TP1 Partie 2 - Étude du système :	2
Travail à effectuer (aimant position levée).....	2
Travail à effectuer.....	3
1) Pour une entrée V_e en échelon de position d'une amplitude de 3 volts, relever la réponse en tension V_g du système. En déduire la valeur de K_m et T_m . Vérifier par simulation sous Simulink la validité du résultat obtenu.....	3
Calculs des paramètres :	5
2) Peut-on procéder directement à l'analyse fréquentielle entre la tension d'induit V_e et la position de l'arbre moteur θ ? Expliquer pourquoi ?	5
3) Entre quelles grandeurs doit-on effectuer l'analyse fréquentielle ? Préciser les grandeurs mesurables sur la platine que vous utiliserez.	5
4) Pour des fréquences allant de 0,05 Hz à 10 Hz et une tension d'entrée de $V_e = 2$ volts, relever la courbe de réponse en fréquence du système : appliquer une entrée sinusoïdale d'amplitude 2 volts, et pour chaque fréquence, relever le gain et le déphasage du signal de sortie par rapport au signal d'entrée.	5
5) Tracer sous Matlab les courbes de réponse en fréquence pour la fonction de transfert $\theta(s)/V_e(s)$ dans le plan de Black et dans le plan de Bode. On utilisera les fonctions (semilogx, grid, title, xlabel, ylabel...) ...	6
6) Déduire les paramètres K_m et T_m	7
TP2 – Commande d'un moteur à courant continu.....	8
1) Lorsque $K = 1$, déterminer par le calcul, la marge de phase du système à partir de la fonction de transfert identifiée dans la manipulation 1 (valeurs des paramètres à valider avec l'enseignant). On vérifiera en séance cette valeur sous Matlab grâce à la fonction margin.	8
2) Déterminer la valeur de K conduisant à une marge de phase de 45 degrés. On vérifiera en séance cette valeur graphiquement sous Matlab en effectuant le tracé 10 de Bode (fonction bode), et/ou de Black (fonction nichols), ou en utilisant l'outil sisotool de Matlab.....	9
3) En déduire l'amortissement et les pôles du système en boucle fermée ainsi que la valeur du premier dépassement de la réponse à un échelon de position.	11
4) Pour cette valeur de K , calculer l'erreur de traînage. On rappelle que l'erreur de traînage est l'erreur à une entrée de type rampe dont la fonction de transfert est sous la forme A/s^2	12
Calcul d'une commande par retour d'état	13
1) Calculer une commande par retour d'état de telle sorte que le système bouclé se comporte comme un système du second ordre avec un dépassement inférieur à 5% et de temps de réponse à 2% inférieur à $t_r = 0,8$ s. Pour faire ces calculs, on choisira la représentation d'	13
2) Calculer la fonction de transfert du système en boucle ouverte	14
3) Déterminer les valeurs de K_1 et K_2 conduisant à une marge de phase de 45 degrés et une erreur de traînage deux fois plus petite que celle obtenue à la question 4 du paragraphe 2.2.	14
4) Calculer la fonction de transfert du système en boucle fermée.	16
5) Déterminer l'amortissement, les pôles du système en boucle fermée ainsi que la valeur du premier dépassement.....	17
ANNEXE	19

TP1 Partie 1 – Description du module électromécanique :




Figure 1 : Module Électromécanique




Figure 2 : Schéma bloc du système

Ce module est un système de commande d'ordre 1 visant à piloter un moteur à courant continu. Il est régi par la fonction de transfert $G_s = \frac{K_m}{1 + T_m s}$

Pour ce TP, nous allons devoir caractériser ce système en déterminant les différentes variables du système : K_s ; K_g ; K_m ; T_m .

TP1 Partie 2 - Étude du système :

Travail à effectuer (aimant position levée)

Détermination des gain K_s et K_g .

Pour déterminer K_s , il faut regarder le gain du potentiomètre. Pour cela, nous devons positionner le potentiomètre à différents angles et regarder la tension V_s de sortie. Nous en avons déduit que **$K_s=0.0279$** . La fonction `polyfit` de matlab nous permet de trouver la courbe qui passe au mieux par tous les points et d'en déduire K_s .

potentiometre (angle)	Vs (V)
0	-0,97
30	-0,15
60	0,66
90	1,55
120	2,43
150	3,29
180	4,13
210	4,78
240	-4,28
270	-3,51
300	-2,63
330	-1,86
360	-1

Pour déterminer K_g , il faut regarder le gain au niveau de la génératrice tachymétrique. Pour différentes valeurs en entrée (V_e), nous avons relevé les valeurs en RPM ainsi que la valeur V_g . Ensuite, RPM est multiplié par 9 comme sur le schéma bloc et convertit en rad/s grâce à la formule suivante : $\frac{2*\pi*RPM*9}{60}$

V_e (V)	RPM (Rotations par minute)	V_g (V)	rad/s	RPM*9
1	42	0,68	39,564	378
2	100	1,65	94,2	900
3	160	2,62	150,72	1440
4	218	3,62	205,356	1962
5	278	4,58	261,876	2502

Une commande matlab nous permet de trouver le gain K_g . Dans l'exemple suivant, la fonction `polyfit` permet de déterminer la courbe qui passe au mieux par tous les points. On sait que la fonction est d'ordre 1 en traçant les courbes sur Excel donc la fonction sera de la forme $ax+b$. Le gain correspond à

a est sera donc $K_s=0.017$. Pour vérifier que le gain est correct, nous pouvons tracer une courbe théorique ainsi qu'une courbe expérimentale et regarder la correspondance des courbes.

```
% (RPM * 9 * 2 * pi) / 60 en fonction de Vg
[a3] = polyfit((rpm_mes*9*2*pi)/60,vg,1)

figure
% Tracé de la courbe des (valeurs relevées * 9 * 2 * pi) / 60
plot((rpm_mes*9*2*pi)/60,vg,'-ok')
hold on

% Tracé de la courbe théorique * 9 * 2 * pi) / 60
vg_theo3 = a3(1)*(rpm_theo*9*2*pi)/60+a3(2);
plot((rpm_theo*9*2*pi)/60,vg_theo3,'--r');

Kg=a3(1);
Ve=3; %échelon
Vg=2.65; %trouvé au voltmetre
Km=Vg/(Ve*Kg) % Vg=Ve*Kg*Km
```

Figure 3: Script matlab de vérification de Kg

Sur le graphe suivant, nous avons superposé les différentes valeurs que nous avons mesurées en rpm avec les valeurs théoriques attendues. Ce graphe est retourné par la script ci-dessus.




Figure 4 : Kg en fonction de Kg attendu

Travail à effectuer

- 1) Pour une entrée Ve en échelon de position d'une amplitude de 3 volts, relever la réponse en tension Vg du système. En déduire la valeur de Km et Tm. Vérifier par simulation sous Simulink la validité du résultat obtenu.

Détermination de Km et Tm :


En envoyant un échelon d'amplitude 3 volts en entrée, on relève une sortie Vg de 2.65.

Le schéma bloc nous permet d'affirmer que $V_g = V_e \cdot K_g \cdot K_m$

$$K_m = \frac{V_g}{V_e \cdot K_g}$$

On peut remplacer par les valeurs relevées : $K_m = \frac{2.65}{3 \cdot 0.017} = 51.96$

Tm a été trouvé à l'oscilloscope. C'est le temps de montée à 63%. Il est de **Tm=0.254s**



En fréquentiel, on se met en basse fréquence et on regarde à -3db. La fréquence est de 3.6 Hz.

$$T_m = \frac{1}{F_m} = 0.277s$$

Les résultats ont été vérifiés sur simulink.





Figure 5: Simulation simulink

Diagramme de Bode de la fonction de transfert :

Figure 6 : Diagramme de Bode de $G(s)$

Calculs des paramètres :

- 2) Peut-on procéder directement à l'analyse fréquentielle entre la tension d'induit V_e et la position de l'arbre moteur θ ? Expliquer pourquoi ?

On peut voir sur notre diagramme de Bode que la partie en basse fréquence est constante. En envoyant des signaux V_e continu ou basse fréquence ($< \frac{1}{T_m}$) avec différents niveaux d'amplitudes, on pourra déterminer la position θ du moteur.

- 3) Entre quelles grandeurs doit-on effectuer l'analyse fréquentielle ? Préciser les grandeurs mesurables sur la platine que vous utiliserez.

On va obtenir des radian / volt x seconde car le gain K n'a pas d'unité et on a des volts en sortie. On doit effectuer l'analyse fréquentielle entre V_{tacho} et V_e . On mesurera le signal d'entrée V_e et le signal de sortie sur le port de sortie du tachymètre.

- 4) Pour des fréquences allant de 0.05 Hz à 10 Hz et une tension d'entrée de $V_e = 2$ volts, relever la courbe de réponse en fréquence du système : appliquer une entrée sinusoïdale d'amplitude 2 volts, et pour chaque fréquence, relever le gain et le déphasage du signal de sortie par rapport au signal d'entrée.

fréquence	$V_e(\text{jaune})$	$V_s(\text{vert})$	Phase	rad	Gain (V_s/V_e)
0,05	3,96	3,35	0	0	0,8459596
0,5	3,96	2,6	35	0,61055556	0,65656566
1	3,98	1,79	55	0,95944444	0,44974874
2	3,98	1,07	70	1,22111111	0,26884422
3	3,98	0,76	74	1,29088889	0,19095477
4	3,98	0,58	82	1,43044444	0,14572864

5	3,98	0,45	82	1,43044444	0,11306533
6	3,98	0,378	85	1,48277778	0,09497487
7	3,98	0,326	87	1,51766667	0,08190955
8	3,98	0,285	88	1,53511111	0,07160804
9	3,98	0,257	89	1,55255556	0,06457286
10	3,98	0,233	90	1,57	0,05854271

- 5) Tracer sous Matlab les courbes de réponse en fréquence pour la fonction de transfert $\theta(s)/V_e(s)$ dans le plan de Black et dans le plan de Bode. On utilisera les fonctions (semilogx, grid, title, xlabel, ylabel...)

Les graphes sont disponibles en grand en annexe.




Figure 7: Diagramme de Bode [échelle log en Hz]




Figure 8: Plan de black-nichols

6) Déduire les paramètres K_m et T_m .

En regardant le bode, on peut relever $F_m = 5 \text{ Hz} \rightarrow T_m = 0.2 \text{ s}$

et $K_m \cdot V_e \cdot K_g \cdot 9 = 40 \quad K_m = \frac{40}{V_e \cdot K_g \cdot 9}$

$$K_m = \frac{40}{5 * 0.017 * 9} = 52$$

TP2 – Commande d'un moteur à courant continu

Calcul d'un correcteur proportionnel

- 1) Lorsque $K = 1$, déterminer par le calcul, la marge de phase du système à partir de la fonction de transfert identifiée dans la manipulation 1 (valeurs des paramètres à valider avec l'enseignant). On vérifiera en séance cette valeur sous Matlab grâce à la fonction margin.

Calcul de la marge de phase pour $k=1$

$$G(s) = \frac{7,956}{0,254s + 1} = \frac{7,956^2}{\sqrt{(0,254\omega)^2 + \omega^2}} = 1$$

$$63,362 = 0,0645\omega^4 + \omega^2$$

On remplace ω^2 par x pour simplifier le calcul : $63,362 = 0,0645x^2 + x - 0,0645$

$$\Delta = \sqrt{1^2 - 4 \times 0,0645 \times (-63,362)} = \sqrt{12,35} = 4,17 > 0$$

$$x = \frac{-1 \pm 4,17}{2 \times 0,0645} = \begin{cases} x_1 = 29,52 \\ x_2 = -40 \end{cases} \rightarrow \text{pas réalisable physiquement car négative.}$$

$$\sqrt{29,52} = 4,95 \text{ rad/s}$$

$$\arg(G(s)) = -\arctan\left(\frac{4,95}{0,254 \cdot (4,95)^2}\right) = -\arctan(0,795) \approx -38,66^\circ$$

Marge de phase : 38,66

Marge de phase : 38.66 deg

Sur la figure 7 apparait la marge de phase calculée par matlab avec la fonction margin sur le script suivant :

```
% Question 4 :
% Fonction de transfert :
sys=tf([0.884]*9,[0.254 1 0]);

% Calculer la réponse en fréquence
margin(sys)
[mag, phase, w] = margin(sys);

% Convertir les magnitudes en décibels (logarithmique)
mag_dB = 20*log10(squeeze(mag));

% Tracer le gain (en dB)
figure;
subplot(2,1,1); % Premier subplot (gain)
semilogx(w, mag_dB); % Semilogx pour échelle logarithmique
grid on;
xlabel('Fréquence (Hz)');
ylabel('Gain (dB)');
title('Diagramme de Bode - Gain');

% Tracer la phase
subplot(2,1,2); % Deuxième subplot (phase)
semilogx(w, squeeze(phase)); % Phase en degrés
grid on;
xlabel('Fréquence (Hz)');
ylabel('Phase (degrés)');
title('Diagramme de Bode - Phase');
```

Figure 9 : Script matlab tracé de Bode et fonction margin

- 2) Déterminer la valeur de K conduisant à une marge de phase de 45 degrés. On vérifiera en séance cette valeur graphiquement sous Matlab en effectuant le tracé 10 de Bode (fonction bode), et/ou de Black (fonction nichols), ou en utilisant l'outil sisotool de Matlab.

Marge de phase = 45°

$$45 = \underbrace{\text{Phase}} + 180^\circ$$

$$-135 = -\arctan\left(\frac{x}{0,254x^2}\right)$$

$$135 = \arctan\left(\frac{x}{0,254x^2}\right)$$

$$1,56 = \frac{x}{0,254x^2} \Leftrightarrow 0,397x^2 = x$$

$$x = \frac{1}{0,397} = 2,52$$

$$2,52^2 = 6,39 = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \times 0,065 \times (-17,956k)^2}}{2 \times 0,06516}$$


$$0,818 = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \times 0,065 \times (-63,3k^2)}}{2 \times 0,06516}$$

$$0,818 = 17,958k$$

$$\frac{0,818}{17,958} = k = 0,049$$

Sur graphe : $T_m = \frac{1}{G} = 0,25s$ $k_m = 35$

Lo A vérifier



- 3) En déduire l'amortissement et les pôles du système en boucle fermée ainsi que la valeur du premier dépassement de la réponse à un échelon de position.

Travail à effectuer

$$D = \exp\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \quad \zeta = 0,69$$

$$\omega_m = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\omega_n}{0,69 \times 0,8} = 7,246$$

Donc $\frac{(7,246)^2}{s^2 + 2 \times 0,69 \times 7,246 s + (7,246)^2}$

Equation caractéristique : $s^2 + 10s + 52,5 = s^2 + \frac{1 + b_2 \text{ km/kg}}{T_m} s + \frac{b_1 \text{ km/kg}}{9T_m}$

$$10 = 1 + \frac{b_2 \text{ km/kg}}{T_m} \Rightarrow \frac{(10-1)T_m}{\text{km/kg}} = b_2 = 845 \cdot 10^{-6}$$

$$52,5 = \frac{b_1 \text{ km/kg}}{9T_m} \Rightarrow b_1 = \frac{52,5 \times 9 \times 0,25}{52 \times 0,01} = 5360$$

- 4) Pour cette valeur de K, calculer l'erreur de traînage. On rappelle que l'erreur de traînage est l'erreur à une entrée de type rampe dont la fonction de transfert est sous la forme $\frac{A}{s^2}$

$$\begin{aligned}
 & k_m = 52 \quad k_1 = 0,0279 \quad k_2 = 5360 \\
 G(s) &= \frac{k_1 \times \frac{k_m}{s}}{s(1 + T_m s)} = \frac{k_1 k_m}{s} \\
 & \frac{1 + k_2 \times \frac{k_1 \times \frac{k_m}{s}}{s(1 + T_m s)}}{s(1 + T_m s)} = \frac{k_1 k_m}{s(1 + T_m s) + k_2 k_1 k_m} \\
 & = \frac{30968,89}{T_m s^2 + s + 864,03} \\
 \text{donc } G(s) &= \frac{30968,89}{T_m s^2 + s + 864,03} \\
 \text{Erreur de traînage :} \\
 e_T &= \lim_{s \rightarrow 0} s \times G(s) \times \frac{A}{s^2} \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A \times 30968,89}{T_m s^2 + s + 864,03} = +\infty
 \end{aligned}$$

En conclusion, on peut dire que cette méthode de commande n'est pas réalisable. Dans un premier temps, les gains sont trop élevés, les AOP vont saturer et le niveau d'amplitude de la commande sera bien trop grand pour le moteur. De plus, l'erreur de trainage tend vers l'infini ce qui prouve que cette méthode n'est pas valide.

Calcul d'une commande par retour d'état




Figure 10 : Modèle de commande par retour d'état

Pour améliorer la commande du moteur, nous ajoutons un retour d'état (ici $\dot{\theta}$). Pour cela, nous allons devoir déterminer les gains K_1 et K_2 .

- 1) Calculer une commande par retour d'état de telle sorte que le système bouclé se comporte comme un système du second ordre avec un dépassement inférieur à 5% et de temps de réponse à 2% inférieur à $t_r = 0,8$ s. Pour faire ces calculs, on choisira la représentation d

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_d}{9kg} \\ 0 & -\frac{1}{T_m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0,017 \\ 0 & -3,94 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{kmkg}{T_m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3,48 \end{bmatrix} \\
 A - BK &= \begin{bmatrix} 0 & 0,017 \\ 0 & -3,94 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 3,48 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 0,017 \\ 0 & -3,94 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3,48k_1 & 3,48k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0,017 \\ -3,48k_1 & -3,94 - 3,48k_2 \end{bmatrix} \\
 sI - A &= \begin{bmatrix} s & -0,017 \\ 0 & s + 3,94 \end{bmatrix} \rightarrow \lambda = 0 \quad \lambda = -3,94 \\
 \det(sI - A) &= \begin{vmatrix} s & -0,017 \\ 0 & s + 3,94 \end{vmatrix} = s^2 + 3,94s = s(s + 3,94)
 \end{aligned}$$

fonction de transfert en boucle ouverte

On obtient :

Pôles : 0 et -3.94
zeta=0.69

- 2) Calculer la fonction de transfert du système en boucle ouverte

fonction de transfert en boucle ouverte

$$G(s) = \frac{k_{\Omega}}{s(1+T_{\Omega}s)}$$

avec

$$k_{\Omega} = \frac{k_1 k_m k_s}{9(1+k_1 k_2 k_m k_s)}$$

$$T_{\Omega} = \frac{T_m}{1+k_1 k_2 k_m k_s}$$

déjà donné en
le rapport

- 3) Déterminer les valeurs de K1 et K2 conduisant à une marge de phase de 45 degrés et une erreur de traînage deux fois plus petite que celle obtenue à la question 4 du paragraphe 2.2.

Pour avoir une marge de phase de 45° : $k_{\Omega} = \frac{\sqrt{2}}{T_{\Omega}}$

$$G(s) = \frac{k_{\Omega}}{T_{\Omega}s^2 + s + 0} \quad \Rightarrow \quad T_{\Omega}s^2 + s + 0 = s^2 + \frac{1}{T_{\Omega}}s + 0$$

Par identification : $\frac{1}{T_{\Omega}} = 2\zeta\omega_n$ $\omega_n^2 = \frac{k_{\Omega}}{T_{\Omega}}$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_{\Omega}}{T_{\Omega}}} \quad \zeta = \frac{1}{2\omega_n T_{\Omega}} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{T_{\Omega}}{k_{\Omega}}}}$$

$$k_{\Omega} = \frac{k_1 \times 52 \times 0,0014}{9(1+1,4518 k_1 k_2)}$$

$$T_{\Omega} = \frac{0,0254}{1+1,4518 k_1 k_2}$$

$$\omega_m = \sqrt{\frac{\frac{0,884 K_1}{9(1+1,4518 K_1 K_2)}}{\frac{0,0254}{1+1,4518 K_1 K_2}}} = \sqrt{\frac{0,884 K_1 (1+1,4518 K_1 K_2)}{0,0254 \times 9}}$$

$$\zeta = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\frac{0,0254}{1+1,4518 K_1 K_2}}{\frac{0,884 K_1}{9(1+1,4518 K_1 K_2)}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{0,0254 \times 9}{0,884 K_1}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{0,2286}{0,884 K_1}}$$

$$\zeta = \frac{0,5}{\sqrt{3,866 K_1}} \Rightarrow 3,866 K_1 = \frac{0,5^2}{\zeta^2}$$

$$K_1 = \frac{0,25}{3,866 \zeta^2}$$

Il faut fixer ζ pour conserver une marge de phase de 45° .
 Matlab permet de déterminer ζ pour avoir une marge de phase de 45° .

Pour obtenir une erreur de traînage 2 fois plus petite, il faut ~~diviser~~
 diviser K_2 par 2 :

$$2 K_2 = \frac{0,884 K_1}{9(1+1,45 K_1 K_2)}$$

$$K_2 = \frac{0,884 K_1}{9(1+1,45 K_1 K_2)}$$

$$\omega_m = \sqrt{\frac{0,884 K_1 (1+1,45 K_1 K_2)}{0,0254 \times 9}} \rightarrow \text{déduire } \omega_m \text{ avec matlab}$$

↳ Ceci nous permet de déduire K_2

Maintenant qu'on a K_2 , on peut calculer K_2 .

Avec MATLAB, on obtient **K1 = 3.15, K2 = 3.53**

4) Calculer la fonction de transfert du système en boucle fermée.

$$B_f = \frac{B_o}{1 + B_o}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{k_g}{T_g s^2 + 1} \\
 & 1 + \frac{k_g}{T_g s^2 + 1} \\
 & = \frac{1}{1 + \frac{T_g s^2 + 1}{k_g}} = \frac{1}{\frac{T_g}{k_g} s^2 + \frac{1}{k_g} s + 1} \\
 & = \frac{\frac{k_g}{T_g}}{s^2 + \frac{1}{T_g} s + \frac{k_g}{T_g}}
 \end{aligned}$$

- 5) Déterminer l'amortissement, les pôles du système en boucle fermée ainsi que la valeur du premier dépassement

$$\text{On a } s^2 + \frac{1}{T_{sg}} s + \frac{k_{sg}}{T_{sg}} = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

$$\text{Par identification : } \omega_n^2 = \frac{k_{sg}}{T_{sg}} \Rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{k_{sg}}{T_{sg}}}$$

$$2\zeta\omega_n = \frac{1}{T_{sg}}$$

$$\Rightarrow \zeta = \frac{1}{T_{sg} 2\omega_n} = \frac{1}{T_{sg} 2 \times \frac{\sqrt{k_{sg}}}{T_{sg}}}$$




Figure 11 : Montage avec retour d'état

A l'aide de deux montage amplificateur non-inverseur ainsi que de deux montage soustracteur, on réalise le schéma bloc de la figure 10.




Figure 12: Relevé de la consigne (jaune) et de la commande (vert) envoyées au système avec retour d'état

Les résultats obtenus sont très satisfaisants, on peut voir que le système n'a pas d'ondulation et qu'il comporte un temps de réponse rapide (ici inférieur à 0.2 secondes)

ANNEXE

