

```
C:\>debug 1a.exe
```

```
-t
```

```
AX=076A BX=0000 CX=0036 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0003  NU UP EI PL NZ NA PO NC  
076B:0003 8ED8          MOV     DS,AX
```

```
-t
```

```
AX=076A BX=0000 CX=0036 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0005  NU UP EI PL NZ NA PO NC  
076B:0005 B80000          MOV     AX,0000
```

```
-t
```

```
AX=0000 BX=0000 CX=0036 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0008  NU UP EI PL NZ NA PO NC  
076B:0008 B80000          MOV     BX,0000
```

```
-t
```

```
AX=0000 BX=0000 CX=0036 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000B  NU UP EI PL NZ NA PO NC  
076B:000B 33C9          XOR     CX,CX
```

```
-
```

```
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000D  NU UP EI PL ZR NA PE NC  
076B:000D 33D2          XOR     DX,DX
```

```
-t
```

```
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000F  NU UP EI PL ZR NA PE NC  
076B:000F A00000          MOV     AL,[0000]          DS:0000=30
```

```
-t
```

```
AX=0030 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0012  NU UP EI PL ZR NA PE NC  
076B:0012 8A1E0100       MOV     BL,[0001]          DS:0001=20
```

```
-t
```

```
AX=0030 BX=0020 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0016  NU UP EI PL ZR NA PE NC  
076B:0016 02C3          ADD     AL,BL
```

```
-t
```

```
AX=0050 BX=0020 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0018  NU UP EI PL NZ NA PE NC  
076B:0018 8BC8          MOV     CX,AX
```

```
-
```

AX=0050 BX=0020 CX=0050 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=001A NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:001A A00200 MDU AL,[0002] DS:0002=08

-t

AX=0008 BX=0020 CX=0050 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=001D NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:001D 8A160300 MDU DL,[0003] DS:0003=05

-t

AX=0008 BX=0020 CX=0050 DX=0005 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0021 NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0021 F6E2 MUL DL

-t

AX=0028 BX=0020 CX=0050 DX=0005 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0023 NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0023 2AC8 SUB CL,AL

-t

AX=0028 BX=0020 CX=0028 DX=0005 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0025 NU UP EI PL NZ AC PE NC
076B:0025 CC INT 3

-