

Digital Control

HW2

班級：航太四 A

姓名：吳柏勳

學號：407430635

座號：1

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_1 \dot{u} + b_0 u \Rightarrow \ddot{y} = -a_1 \dot{y} - a_0 y + b_1 \dot{u} + b_0 u$$

Define :

$$x_1 = y$$

$$\dot{x}_1 = \dot{y}$$

$$x_2 = \dot{y} - b_1 u$$

$$\Rightarrow \dot{x}_2 = \ddot{y} - b_1 \dot{u} = -a_1 \dot{y} - a_0 y + \cancel{b_1 \dot{u}} + b_0 u - \cancel{b_1 \dot{u}}$$

$$= -a_1 \dot{y} - a_0 y + b_0 u$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{y} \\ -a_1 \dot{y} - a_0 y + b_0 u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -a_1 x_2 - a_0 x_1 + b_0 u \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b_0 \end{bmatrix} u \quad \#$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad \#$$

|

Choosing the gain of p and K_p on Matlab. And the result is

$$p = 2.88, K_p = 5.32$$

$$G_{p+} = 5.32 \frac{s+1}{s+2.88} \quad \#$$

$$\text{Poles} : -1.99, -0.694 \pm 0.924j$$

$$T = \frac{1}{0.694} = 1.4409 \text{ sec}$$

$$\zeta = \frac{0.694}{\sqrt{0.694^2 + 0.924^2}} = 0.6006$$

#2

Calculate the phase margin of original system.

$$\left| \frac{0.5}{-2\omega_m^2 + j0.5\omega_m} \right| = 1 \Rightarrow \frac{0.5}{\sqrt{4\omega_m^4 + \frac{1}{4}\omega_m^2}} = 1 \Rightarrow \omega_m = 0.6248$$

$$\begin{aligned} PM &= 180^\circ - \angle G(j\omega_m) = 180^\circ + \angle \left(\frac{0.5}{-0.3904 + j0.3124} \right) \\ &= 180^\circ + 0^\circ - \tan^{-1} \left(\frac{0.3124}{-0.3904} \right) = 38.667^\circ \end{aligned}$$

The required phase compensation is

$$\phi_m = 70^\circ - 38.667^\circ + 5^\circ = 36.333^\circ$$

$$\sin \phi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \Rightarrow \alpha = 3.9077$$


$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\omega_2}{\omega_1} = 3.9077 \\ \sqrt{\omega_1 \omega_2} = \omega_m = 0.6248 \end{cases} &\Rightarrow \omega_2 = 3.9077 \omega_1 \\ &\Rightarrow \sqrt{3.9077} \omega_1 = 0.6248 \\ &\Rightarrow \omega_1 = 0.3161 \\ &\omega_2 = 1.2352 \end{aligned}$$

$$G_c = 3.9077 \frac{s + 0.3161}{s + 1.2352} \quad \#$$

1 Plot the root locus and calculate the result

```
clear;clc;close all
p = 2.88;
Kp = 5.32;
G = tf(0.5, [1 0.5 0]);
Gp = tf([1 1], [1 p]);
rlocus(G*Gp)
damp(feedback(Kp*Gp*G,1))
```

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
$-6.94e-01 + 9.24e-01i$	$6.01e-01$	$1.16e+00$	$1.44e+00$
$-6.94e-01 - 9.24e-01i$	$6.01e-01$	$1.16e+00$	$1.44e+00$
$-1.99e+00$	$1.00e+00$	$1.99e+00$	$5.02e-01$



2 Calculate the phase margin with phase lead controller

```
clear;clc;close all
G = tf(0.5, [1 0.5 0]);
Gc = 3.9077*tf([1 0.5622],[1 2.1969]);
margin(G*Gc)
```

Bode Diagram

Gm = Inf dB (at Inf rad/s) , Pm = 65.7 deg (at 0.856 rad/s)

