








	FORMULARIO PARA REGISTRO DEL SGI		<b>RE-47</b>	
	<b>INFORME DE MANTENIMIENTO</b>		Revisión: 00	
			Fecha vigencia: 19/12/2024	
		Página 01 de 03		
Fecha: 09/09/2025		Cliente: Schlumberger		Informe N°:00244
Tipo de servicio: DTM				Fecha:09/09/2025
Realizada por: De Bortoli Juan, Fernandez Franco y Contreras Alexis				
<b>CLIENTE</b>				
Razon social:	SLB	Telefono:	Segmento:	WCF
Contacto:	Narambola Cristian		Codigo:	WCF-13854-CN
<b>UBICACIÓN</b>				
Equipo:		Ubicación:		Pozo: PAD 19E
<b>Item</b>	<b>Equipo:</b>			<b>Mto ejecutado (✓/X)</b>
1	Descripción / Problema: Se realizo el desmontaje y traslado de tableros eléctricos			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Descripcion</b>				<b>Fecha/Remito</b>
Los técnicos asistieron a PAD 19E con el fin de desmontar los tableros eléctricos N°34, N°39 y N°222, y posteriormente montarlos en PAD 24.				8-sep
				R-52591
				R-52592
Registro Fotografico: Tablero N°34				
<div>   <div> <p>Se traslado el tablero N°34, el cual no posee ningún desperfecto.</p> </div> </div>				

	FORMULARIO PARA REGISTRO DEL SGI	<b>RE-47</b>
	INFORME DE MANTENIMIENTO	Revisión: 00
		Fecha vigencia: 19/12/2024
		Página 01 de 03

Registro Fotografico: Tablero N°222		
	 	<p>Se trasladó el tablero N°222 y se comprobó la tensión de las fases. El tablero no cuenta con la tapa spin del tomacorriente de 63A.</p>
Registro Fotografico: Cerradura de oficina de HSE		
	 	<p>Se trasladó el tablero N°39. El tablero no cuenta con la tapa spin del tomacorriente de 32A.</p>
Realizó		
Nombre, apellido y N° legajo	Firma	
TIMOL S.R.L. Tel: +54 9 299 513 4134 e-mail: pasantias@timolsrl.com		