

00038_M451_Planina_pod_Golico - Hrošč #1391

zamenjava zarjavelih cevi

2018-08-01 11:04 - Marko Mlakar

Status:	Zaključen	Začetek:	2018-08-01
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:		Revizija IPKG:	-
Revizija:			
Opis			
PLANINA POD GOLICO zamenjava zarjavelih cevi.			
Predhodno obvestiti ARSO.			

Zgodovina

#1 - 2018-08-20 09:28 - Marko Mlakar

- Datoteka M451_Planina_pod_Golico_A2-2.jpg dodan
- Datoteka M451_Planina_pod_Golico_A2-4.jpg dodan
- Datoteka M451_Planina_pod_Golico_A2-6.jpg dodan
- Datoteka M451_Planina_pod_Golico_A2-7.jpg dodan
- Datoteka M451_Planina_pod_Golico_A2-8.jpg dodan
- Datoteka M451_Planina_pod_Golico_HMP155.jpg dodan
- Datoteka M451_Planina_pod_Golico_A2-2_Meritve.pdf dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

V četrtek 9.8.18 smo bili na postaji M451 Planina pod Golico

Na postaji smo zamenjali zaščitne cevi do vseh doz, zamenjali smo senzor HMP155-B2 in opravili meritve ožičenja do doze A2-2.

V priponki vam pošiljam slike in poročilo ožičenja.

Datoteke

M451_Planina_pod_Golico_A2-4.jpg	749,786 KB	2018-08-20	Marko Mlakar
M451_Planina_pod_Golico_A2-2.jpg	884,079 KB	2018-08-20	Marko Mlakar
M451_Planina_pod_Golico_A2-6.jpg	863,611 KB	2018-08-20	Marko Mlakar
M451_Planina_pod_Golico_A2-7.jpg	1009,29 KB	2018-08-20	Marko Mlakar
M451_Planina_pod_Golico_A2-8.jpg	969,309 KB	2018-08-20	Marko Mlakar
M451_Planina_pod_Golico_HMP155.jpg	367,632 KB	2018-08-20	Marko Mlakar
M451_Planina_pod_Golico_A2-2_Meritve.pdf	211,966 KB	2018-08-20	Marko Mlakar