

**00003\_M432\_Krvavec - Prijava problema #1475****00003\_M432\_Krvavec - Ni podatkov iz anemometra WMT702**

2018-11-22 15:07 - Marko Mlakar

<b>Status:</b>	Nov	<b>Začetek:</b>	2018-11-22
<b>Prioriteta:</b>	Visoka	<b>Do datuma:</b>	
<b>Dodeljen:</b>	Aleš Borštnik	<b>% Narejeno:</b>	50%
<b>Kategorija:</b>		<b>Ocenjen čas:</b>	0.00 ura
<b>Ciljna verzija:</b>			
<b>Opis</b>			
<p>Opazili smo, da ni podatkov iz anemometra WMT702.</p> <p>Predvidevamo, da gre morda za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- odpoved porta na UC-8410,</li><li>- za okvaro ožičenja nekje na trasi od omare (konektorji) do anemometra (doza, prenapetostna zaščita),</li><li>- okvaro WMT702.</li></ul> <p>V dozi anemometra ni vode – preveril opazovalec pred okoli 10 dnevi.</p> <p>Naročamo servis na lokaciji (preizkus porta na UC-8410, preizkus/meritev ožičenja, loop back testi) in (če ne gre za okvaro WMT702) vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.</p> <p>Obvezno je javljanje takoj po zaključku del.</p> <p>Prijavitelj:Gregor Žunič</p>			

**Zgodovina****#1 - 2018-12-12 14:23 - Marko Mlakar**

- Datoteka *loopback\_test\_02.log* dodan
- Datoteka *loopback\_test\_doza.log* dodan
- Dodeljen se je spremenilo iz Marko Mlakar v Aleš Borštnik
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 50

Dne 11.12.2018 smo bili lokaciji in preverili komunikacijo za senzor WMT702:

- EO omari narejen loopback test (uspešno)
- v dozi narejen loopback test (uspešno)

V dozi je še preverjano napajanje, ki je ustrezno.

Iz tega sklepamo, da gre za napako na senzorju WMT702. Potrebna menjava.

**Datoteke**

Prijava probl reklamacija - WMT702 00003_M432_Krvavec.doc	96,5 KB	2018-11-22	Marko Mlakar
loopback_test_02.log	13,565 KB	2018-12-12	Marko Mlakar
loopback_test_doza.log	12,317 KB	2018-12-12	Marko Mlakar