

00836_M491_Vrbanski_plato - Hrošč #1363**Izpad kamere 00836_M491_Vrbanski_plato**

2018-06-01 14:27 - Marko Mlakar

Status:	Nov	Začetek:	2018-06-01
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	0%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:		Revizija IPKG:	-
Revizija:			
Opis			
<p>Opazili smo, da ne deluje komunikacija s kamero. Ob ogledu na lokaciji smo ugotovili, da je prekinjen optični kabel (glodalci), ki poteka med omaro RO in dozo na drogu za veter. Ethernet stikalo v omari RO in ethernet stikalo v dozi drugače normalno delujeta.</p> <p>Naročamo zamenjavo optičnega kabla na lokaciji. Optični kabel je potrebno namestiti v kovinsko zaščitno cev. Novo stanje je potrebno fotodokumentirati.</p> <p>Še dodatna zahteva: optični kabel, ki poteka med omaro RO in EO, je potrebno tudi zaščititi s kovinsko cevjo.</p>			