

## 00836\_M491\_Vrbanski\_plato - Hrošč #1363

### Izpad kamere 00836\_M491\_Vrbanski\_plato

2018-06-01 14:27 - Marko Mlakar

<b>Status:</b>	Zaključen	<b>Začetek:</b>	2018-06-01
<b>Prioriteta:</b>	Običajna	<b>Do datuma:</b>	
<b>Dodeljen:</b>	Marko Mlakar	<b>% Narejeno:</b>	100%
<b>Kategorija:</b>		<b>Ocenjen čas:</b>	0.00 ura
<b>Ciljna verzija:</b>		<b>Revizija IPKG:</b>	-
<b>Revizija:</b>			
<b>Opis</b>			
<p>Opazili smo, da ne deluje komunikacija s kamero. Ob ogledu na lokaciji smo ugotovili, da je prekinjen optični kabel (glodalci), ki poteka med omaro RO in dozo na drogu za veter. Ethernet stikalo v omari RO in ethernet stikalo v dozi drugače normalno delujeta.</p> <p>Naročamo zamenjavo optičnega kabla na lokaciji. Optični kabel je potrebno namestiti v kovinsko zaščitno cev. Novo stanje je potrebno fotodokumentirati.</p> <p>Še dodatna zahteva: optični kabel, ki poteka med omaro RO in EO, je potrebno tudi zaščititi s kovinsko cevjo.</p>			

### Zgodovina

#### #1 - 2018-06-15 15:43 - Marko Mlakar

- Datoteka C4M.jpg dodan
- Datoteka EO\_omara.jpg dodan
- Datoteka EO\_uvodnice.jpg dodan
- Datoteka jasek.jpg dodan
- Datoteka RO\_omara.jpg dodan
- Datoteka RO\_uvodnice.jpg dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100


Dne 12.6.18 smo bili na servisu postaje M491 Vrbanski plato.

Na postaji niso delovale kamere, ker je bila prekinjena optika med RO omaro in dozo C4M.

Na postaji smo zamenjali optiko in jo uvlekli v zaščitno kovinsko cev.

V zaščitno cev smo uvlekli tudi optiko med RO in EO omaro.

V prilogi vam pošiljam slike po posegu.
















## Datoteke

EO_omara.jpg	497,702 KB	2018-06-15	Marko Mlakar
C4M.jpg	866,88 KB	2018-06-15	Marko Mlakar
EO_uvodnice.jpg	288,37 KB	2018-06-15	Marko Mlakar
jasek.jpg	535,309 KB	2018-06-15	Marko Mlakar
RO_uvodnice.jpg	233,915 KB	2018-06-15	Marko Mlakar
RO_omara.jpg	351,292 KB	2018-06-15	Marko Mlakar