

00836_M491_Vrbanski_plato - Hrošč #1279

Komunikacija z merilnikom LPM

2018-02-22 10:45 - Marko Mlakar

Status:	Zaključen	Začetek:	2018-02-22
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:		Revizija IPKG:	-
Revizija:			
Opis			
Zaradi težav pri komunikaciji z merilnikom LPM je potrebno preveriti kableske povezave med postajo in merilnikom (loop back test).			
Povezani zahtevki:			
povezan z 00836_M491_Vrbanski_plato - Hrošč # 1273: Izpadi meritev disdrometr...			Zaključen 2018-02-12

Zgodovina

#1 - 2018-03-09 09:23 - Marko Mlakar

- Datoteka Meritve_Vrbanski_Plato_LPM.PDF dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Včeraj 8.3.18 smo bili na servisu postaje M491 Vrbanski plato.

Na postaji ni deloval merilnik LPM.

Opravili smo meritve ožičenja, katere so pokazale, da je ena žica prekinjena.

Vzrok je bil slab spoj v konektorju RJ45. Konektor smo vzeli iz vodnika in ga ponovno zaključili.

Po posegu smo ponovno opravili meritve, ki jih prilagam v priponki.

Datoteke

Meritve_Vrbanski_Plato_LPM.PDF	211,585 KB	2018-03-09	Marko Mlakar
--------------------------------	------------	------------	--------------