

00142_M445_Nanos - Prijava problema #1485

00142_M445_Nanos - Nedelujoči kameri

2018-12-03 11:22 - Marko Mlakar

Status:	Rešen	Začetek:	2018-12-03
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			
Opis			
<p>Opazili smo, da je 24.11.2018 ob 23:50 prišlo do izpada obeh kamer na lokaciji.</p> <p>Naročamo pregled stanja na postaji in vzpostavitev delovanja kamer.</p> <p>Jeseni 2017 je prišlo do podobnega problema. Kot se je izkazalo, so glodalci pregriznili optični kabel. Kabel je bil zamenjan, vendar pa ni bil vstavljen v zaščitno cev.</p> <p>Če se bo pri servisu izkazalo, da je prišlo do poškodbe kabla zaradi glodalcev, je potrebno optični kabel uvleči v ustrezno zaščitno kovinsko rebrasto cev z opletom ter prilagoditi uvodnice na dozi.</p> <p>Prijavitelj:Gregor Žunič</p>			

Zgodovina

#1 - 2018-12-21 16:08 - Marko Mlakar

- Datoteka 20181221_112225.jpg dodan
- Datoteka 20181221_112500.jpg dodan
- Datoteka 20181221_112600.jpg dodan
- Datoteka 20181221_112909.jpg dodan
- Datoteka 20181221_113016.jpg dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Danes 21.12.18 smo bili na servisu postaje M445 Nanos

Na postaji je bil optični kabel med EO omaro in dozo C4 uničen zaradi glodalcev.

Optični kabel je bil zamenjan in dan v kovinsko zaščitno cev.

V prilogi so slike po posegu.

Datoteke

20181127_Prijava probl reklamacija - kameri na postaji 00142_M445_Nanos.doc	95 KB	2018-12-03	Marko Mlakar
20181221_112225.jpg	301,38 KB	2018-12-21	Marko Mlakar
20181221_112500.jpg	318,582 KB	2018-12-21	Marko Mlakar
20181221_112600.jpg	685,032 KB	2018-12-21	Marko Mlakar
20181221_112909.jpg	337,994 KB	2018-12-21	Marko Mlakar
20181221_113016.jpg	439,727 KB	2018-12-21	Marko Mlakar