

xober_op_location - Hrošč #1141

Servis postaje M403 Blegos

2017-08-24 10:32 - Nikola Kostić

| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| Status: | Rešen | Začetek: | 2017-08-24 |
| Prioriteta: | Običajna | Do datuma: | |
| Dodeljen: | Nikola Kostić | % Narejeno: | 100% |
| Kategorija: | | Ocenjen čas: | 0.00 ura |
| Ciljna verzija: | | Revizija IPKG: | - |
| Revizija: | | | |
| Opis | | | |

Zgodovina

#1 - 2017-08-25 14:15 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen

- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Varovalka F1 v RO omari je bila padla. Ponovno je vklopljena.

GW je zdaj dosegljiv, prav tako kamere (x3), ter ComServer.

Postaja deluje normalno.

jmd(60000)>get ta

25/08/2017 10:47:00.0 cpu_0:60002:hmp155d

P3045 ch00@cpu_0:60002 [016@0035.12.01.22.002](#) 0x0000 70 %RH 0x0002 rel_humidity

P3010 ch01@cpu_0:60002 [016@0035.12.03.22.002](#) 0x0000 19.8 st.C 0x0002 temp_air_additional_Ta

S3045 ch06@cpu_0:60002 [016@0035.12.08.22.002](#) 0x0000 0x0002 bit status_u16_hmp155

25/08/2017 10:47:00.0 cpu_0:60004:pluvio2d

P3120 ch03@cpu_0:60004 [016@0120.12.04.04.012](#) 0x0000 0.00 mm 0x00000000 accumulated_total_NRT

P3121 ch05@cpu_0:60004 [016@0120.12.06.04.012](#) 0x0000 1231.10 mm 0x00000000 bucket_NRT

I3045 ch06@cpu_0:60004 [016@0120.12.07.04.012](#) 0x0000 20.9 st.C 0x00000000 temperature_load_cell

I3046 ch07@cpu_0:60004 [016@0120.12.08.04.012](#) 0x0000 22.3 st.C 0x00000000 temperature_electronics_unit

I3047 ch08@cpu_0:60004 [016@0120.12.09.04.012](#) 0x0000 24.6 V 0x00000000 power_supply

I3048 ch09@cpu_0:60004 [016@0120.12.10.04.012](#) 0x0000 28.2 st.C 0x00000000 temperature_orifice_ring_rim

S3120 ch10@cpu_0:60004 [016@0120.12.11.04.012](#) 0x0000 0x0000 bit status_heating

S3121 ch11@cpu_0:60004 [016@0120.12.12.04.012](#) 0x0000 0x0000 bit status_pluvio2

25/08/2017 10:47:00.0 cpu_0:60006:lpmd

P3124 ch01@cpu_0:60006 [016@0123.12.02.06.001](#) 0x0000 0.000 mm/h 0x0000 5min_intensity

P3125 ch02@cpu_0:60006 [016@0123.12.03.06.001](#) 0x0000 0.00 mm 0x0000 precipitation_amount

P3126 ch03@cpu_0:60006 [016@0123.12.04.06.001](#) 0x0000 00 code 0x0000 5min_SYNOP_tab4680

P3127 ch07@cpu_0:60006 [016@0123.12.08.06.001](#) 0x0000 -9.9 dBz 0x0000 1min_radar_reflectivity

I3066 ch10@cpu_0:60006 [016@0123.12.11.06.001](#) 0x0000 4012 mV 0x0000 control_voltage

I3067 ch11@cpu_0:60006 [016@0123.12.12.06.001](#) 0x0000 21.9 st.C 0x0000 ambient_T

S3124 ch12@cpu_0:60006 [016@0123.12.13.06.001](#) 0x0000 0x0000 bit LPM_status

25/08/2017 10:47:00.0 cpu_0:60007:shm30d

P3150 ch00@cpu_0:60007 [016@0126.11.01.06.001](#) 0x0801 -0.3 cm 0x0002 snow_depth

P3151 ch01@cpu_0:60007 [016@0126.11.02.06.001](#) 0x08a1 1.428 - 0x0002 signal_strength

I3071 ch02@cpu_0:60007 [016@0126.11.03.06.001](#) 0x0800 27.0 st.C 0x0002 temperature

S3150 ch03@cpu_0:60007 [016@0126.11.04.06.001](#) 0x0000 0x0002 bit status_shm30

25/08/2017 10:47:10.0 cpu_0:60008:iod

P3129 ch00@cpu_0:60008 [016@0120.12.01.03.001](#) 0x0000 0 bit precipitation_duration

P3005 ch08@cpu_0:60008 [016@0001.12.02.30.011](#) 0x0000 27.7 st.C Tair_1000EO800

25/08/2017 10:47:10.0 cpu_0:60010:uc8410iod

S3001 ch00@cpu_0:60010 [016@0001.12.04.30.005](#) 0x0000 000 bit replace|buffer|ready
S3002 ch01@cpu_0:60010 [016@0001.12.99.30.005](#) 0x0000 1 bit door_status

Datoteke

| | | | |
|--|---------|------------|---------------|
| Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 00819_M403_Blegos.doc | 94,5 KB | 2017-08-24 | Nikola Kostić |
|--|---------|------------|---------------|