

---

# PRODUCT MANUAL

思灵机器人产品手册

工业版 API 手册（C & C++ 版）

软件版本 V2.16.0

文档版本 V2.16.0

---

[www.agile-robots.cn](http://www.agile-robots.cn)



## 目录

概述.....	1
兼容性说明.....	1
函数说明.....	1
1   initSrvNetInfo .....	1
2   initSrv.....	1
3   initSrvV2.....	3
4   destroySrv .....	5
5   setPushPeriod.....	6
6   moveTCP .....	6
7   rotationTCP.....	7
8   moveJoint.....	8
9   moveJToTarget.....	9
10   moveJToPose .....	10
11   moveJ .....	11
12   moveL .....	12
13   moveLToTarget .....	13
14   moveLToPose.....	14
15   speedJ.....	15
16   speedL .....	16
17   freeDriving.....	17
18   stop.....	18
19   forward.....	18
20   inverse.....	19
21   getJointPos .....	20
22   getJointAngularVel .....	21
23   getJointCurrent.....	21
24   getJointTorque.....	22
25   getTcpPos .....	23
26   getTcpExternalForce .....	23
27   releaseBrake .....	24
28   holdBrake .....	24
29   changeControlMode.....	25
30   getLibraryVersion .....	25
31   formatError .....	26
32   getLastError .....	26
33   setLastError.....	27
34   getLastWarning .....	27
35   setLastWarning.....	27
36   setDefaultActiveTcp.....	28
37   getLinkState .....	28
38   getTcpForce.....	29
39   getJointForce.....	30

---

40	isCollision .....	30
41	initDHCali.....	31
42	getDHCaliResult .....	32
43	setDH .....	32
44	setWrd2BasRT .....	33
45	setFLa2TcpRT .....	34
46	getRobotState .....	34
47	resume .....	35
48	setJointCollision.....	36
49	setCartCollision.....	36
50	enterForceMode .....	37
51	leaveForceMode.....	38
52	setDefaultActiveTcpPose .....	38
53	setResultantCollision .....	39
54	setJointImpeda .....	39
55	getJointImpeda.....	40
56	setCartImpeda .....	41
57	getCartImpeda.....	41
58	zeroSpaceFreeDriving.....	42
59	createPath .....	43
60	addMoveL .....	43
61	addMoveJ .....	44
62	runPath .....	45
63	destroyPath.....	46
64	rpy2Axis.....	46
65	axis2RPY .....	47
66	homogeneous2Pose.....	47
67	pose2Homogeneous .....	48
68	enableTorqueReceiver.....	48
69	sendTorque_rt.....	49
70	enableCollisionDetection .....	49
71	setActiveTcpPayload.....	50
72	servoJ .....	50
73	servoL .....	51
74	servoJ_ex.....	52
75	servoL_ex.....	53
76	speedJ_ex .....	54
77	speedL_ex .....	55
78	dumpToUDisk.....	56
79	inverse_ext .....	57
80	getJointLinkPos.....	58
81	createComplexPath .....	58
82	addMoveLByTarget .....	59
83	addMoveLByPose.....	61

---

84	addMoveJByTarget .....	62
85	addMoveJByPose.....	63
86	addMoveCByTarget .....	65
87	addMoveCByPose.....	66
88	runComplexPath .....	67
89	destroyComplexPath .....	68
90	saveEnvironment.....	68
91	enterForceMode_ex .....	69
92	readDI .....	69
93	readDO .....	70
94	readAI .....	71
95	readAO .....	72
96	setAIMode.....	72
97	writeDO.....	73
98	writeAO.....	73
99	readBusCurrent .....	74
100	readBusVoltage .....	75
101	getDH.....	75
102	getOriginalJointTorque .....	76
103	getJacobiMatrix.....	77
104	resetDH .....	77
105	runProgram .....	78
106	stopProgram .....	78
107	getVariableValue .....	79
108	setVariableValue.....	79
109	isTaskRunning.....	80
110	pauseProgram.....	80
111	resumeProgram .....	81
112	stopAllProgram .....	81
113	isAnyTaskRunning.....	82
114	cleanErrorInfo .....	82
115	setCollisionLevel .....	83
116	mappingInt8Variant.....	83
117	mappingDoubleVariant .....	84
118	mappingInt8IO .....	84
119	mappingDoubleIO.....	84
120	setMappingAddress.....	85
121	lockMappingAddress .....	87
122	unlockMappingAddress .....	87
123	getJointCount .....	88
124	getWayPoint .....	88
125	setWayPoint .....	88
126	addWayPoint .....	92
127	deleteWayPoint .....	93

---

128	getDefaultActiveTcp .....	93
129	getDefaultActiveTcpPose.....	94
130	getActiveTcpPayload .....	94
131	zeroSpaceManualMove.....	95
132	moveTcp_ex .....	96
133	rotationTCP_ex .....	96
134	setExternalAppendTorCutoffFreq.....	97
135	poseTransform .....	98
136	setEndKeyEnableState .....	99
137	updateForce.....	99
138	inverseClosedFull .....	100
139	getInverseClosedResultSize.....	101
140	getInverseClosedJoints .....	102
141	destoryInverseClosedItems .....	102
142	nullSpaceFreeDriving .....	102
143	nullSpaceManualMove .....	103
144	getGravInfo .....	103
145	setGravInfo .....	103
146	getGravAxis .....	104
147	setGravAxis.....	104
148	speedLOnTcp .....	105
149	getTcpForceInToolCoordinate .....	106
150	calculateJacobi .....	106
151	calculateJacobiTF .....	107
152	getMechanicalJointsPositionRange .....	108
153	getMechanicalMaxJointsVel .....	109
154	getMechanicalMaxJointsAcc .....	110
155	getMechanicalMaxCartVelAcc .....	110
156	getJointsPositionRange .....	111
157	getMaxJointsVel.....	112
158	getMaxJointsAcc.....	112
159	getMaxCartTranslationVel .....	113
160	getMaxCartRotationVel .....	113
161	getMaxCartTranslationAcc .....	114
162	getMaxCartRotationAcc .....	114
163	setJointsPositionRange .....	115
164	setMaxJointsVel .....	115
165	setMaxJointsAcc .....	116
166	setMaxCartTranslationVel .....	117
167	setMaxCartRotationVel.....	117
168	setMaxCartTranslationAcc .....	117
169	setMaxCartRotationAcc.....	118
170	requireHandlingError .....	118
171	getJointsSoftLimitRange.....	119

---

172	setJointsSoftLimitRange .....	120
173	getFunctionOptI4 .....	120
174	setFunctionOptI4.....	121
175	enterRescueMode.....	121
176	leaveRescueMode .....	122
177	getCartImpedanceCoordinateType.....	122
178	setCartImpedanceCoordinateType .....	123
179	setJointLockedInCartImpedanceMode .....	123
180	getJointLockedInCartImpedanceMode .....	124
181	setThresholdTorque.....	125
182	getThresholdTorque .....	125
183	setHeartbeatParam .....	126
184	getHeartbeatParam .....	126
185	customRobotState .....	127
186	getCustomRobotState .....	128
187	getTcpPoseByTcpName .....	129
188	getTcpPoseByWorkPieceName .....	129
189	getPayLoadByTcpName .....	130
190	setDefaultToolTcpCoordinate .....	131
191	setDefaultWorkPieceTcpCoordinate .....	131
192	getDefaultTcpCoordinate .....	132
193	getDefaultWorkPieceCoordinate .....	132
194	setVelocityPercentValue.....	133
195	switchRescueMode .....	133
附件 A: DianaApi 接口错误码 .....		134
附录 B: 如何确保运动学逆解唯一 .....		145

## 修订历史

修改内容	修订人	软件版本	修订时间
创建	孟庆婷	-	
1. 更改原 setCollision 接口函数为 setCartCollision 和 setJointCollision 两个接口函数。 2. 新增接口 getTcpForce, getJointForce, isCollision, initDHCali, getDHCaliResult, setDH, setWrd2BasRT, setFla2TcpRT, getRobotState, resume	孟庆婷	-	2020-7-14
1. 修改 moveJToTarget, moveJToPose, moveLToTarget, moveLToPose 接口函数的参数, 去掉交融半径; 修改 speedJ 接口函数的参数, 去掉 active_tcp。 2. 修改 getRobotState, 增加 free-driving 和 zero-space-free-driving 两种状态。 3. 新增接口: enterForceMode, leaveForceMode, setDefaultActiveTcpPose, setResultantCollision, setJointImpedance, getJointImpedance, setCartImpedance, getCartImpedance, zeroSpaceFreeDriving。 4. 新增多路点功能相关接口: createPath, addMoveL, addMoveJ, runPath, destroyPath。 5. 新增硬件错误码, 及修改 formatError 的说明, 并对 initSrv 中回调函数 fnError 的实现提出一些建议。 6. 修改 speedJ 和 speedL 的参数 t 的含义。	孟庆婷	-	2020-9-9
1. 新增四个接口: ToAxis, ToRPY, Homogeneous2Pose, Pose2Homogeneous。	孟庆婷	-	2020-9-12
1. 新增目录 2. 修改 enterForceMode 描述。 3. 新增接口: servoJ, servoL 4. 为接口函数 moveJToTarget, moveJToPose, moveLToTarget, moveLToPose, moveJ, moveL, 添加 wait_move() 函数示例。	孟庆婷	-	2020-9-25
1. 新增接口: speedJ_ex, speedL_ex, servoJ_ex, servoL_ex	孟庆婷	-	2020-10-12
1. 新增接口 dumpToUDisk 2. 修改 getDHCaliResult 参数个数, 原有 3 个参数, 现为 4 个, 增加绝对定位精度参考值数组。	孟庆婷	-	2020-10-25

1. 修改 save 接口名为 saveEnvironment	孟庆婷	-	2020-11-25
2. 新增 IO 相关接口：71-81	李漠	-	2020-11-27
1. 新增接口 getDH、getOriginalJointTorque、getJacobiMatrix 2. 修改函数 getJointTorque 含义	石国庆	-	2020-11-27
1. 新增 resetDH 2. 更新错误码	孟庆婷	-	2020-12-10
1. 修改 IO 读写接口 readDI、readAI、writeDO、writeAO、setAIMode 2. 新增接口 runProgram、stopProgram、getVariableValue、setVariableValue、isTaskRunning、pauseProgram、resumeProgram、stopAllProgram、isAnyTaskRunning、cleanErrorInfo、setCollisionLevel、mappingInt8Variant、mappingDoubleVariant、mappingInt8IO、mappingDoubleIO、setMappingAddress、lockMappingAddress、unlockMappingAddress	李漠	-	2021-03-01
新增路点变量接口： setWayPoint、getWayPoint、addWayPoint、deleteWayPoint	李漠	-	2021-04-25
新增创建复杂路径接口： createComplexPath、addMoveLByTarget、addMoveLByPose、addMoveJByTarget、addMoveJByPose、addMoveCByTarget、addMoveCByPose、runComplexPath、destroyComplexPath	孙岩祥	-	2021-04-26
1. API 支持同时控制多台机械臂	石国庆	-	2021-06-25
1. 修正了一些书写错误	石国庆	-	2021-07-15
1. 补充 API 函数及调整 API 顺序	石国庆	-	2021-09-16
1. 文档中关节个数统一用 JOINT_NUM 表示，对于 Diana 机器人 JOINT_NUM=7，对于 Thor 机器人 JOINT_NUM=6	邹艳艳	-	2021-12-03
1. 新增 readDO 函数	杨冬	-	2021-12-11
1. 添加 18 个接口说明：	孟庆婷	v2.7	2022-3-



getMechanicalJointsPositionRange、 getMechanicalMaxJointsVel、 getMechanicalMaxJointsAcc、 getMechanicalMaxCartVelAcc、 getJointsPositionRange、getMaxJointsVel、 getMaxJointsAcc、getMaxCartTranslationVel、 getMaxCartRotationVel、 getMaxCartTranslationAcc、 getMaxCartRotationAcc、 setJointsPositionRange、setMaxJointsVel、 setMaxJointsAcc、setMaxCartTranslationVel、 setMaxCartRotationVel、 setMaxCartTranslationAcc、 setMaxCartRotationAcc			24
更新 freeDriving 函数传参 添加 getJointsSoftPositionRange setJointsSoftPositionRange getFunctionOptI4 setFunctionOptI4 enterSafetyIdle leaveSafetyIdle getCartImpedanceCoordinateType setCartImpedanceCoordinateType setJointLockedInCartImpedanceMode getJointLockedInCartImpedanceMode	杨冬	v2.8	2022-04-25
修复文档中的若干错误，添加 API 线程安全对照表，阻抗参数设置函数调整为阻尼比	杜东方	v2.9	2022-07-26
updateForce 函数去掉力方向参数； 去除 updateForce_ex 函数； 修改 setCollisionLevel 函数支持组合检测级别	杨冬	v2.10	2022-08-16
修改部分专业术语； 细化运动指令中 acvitve_tcp 相关使用说明	杜东方	v2.10	2020-09-30
添加接口 getThresholdTorque,setThresholdTorque	王伊	V2.11	2022-12-19
添加接口： setHeartbeatParam getHeartbeatParam customRobotState getCustomRobotState getTcpPoseByTcpName getTcpPoseByWorkPieceName	田涛	V2.12	2023-02-08

getPayLoadByTcpName setDefaultToolTcpCoordinate setDefaultWorkPieceTcpCoordinate getDefaultTcpCoordinate getDefaultWorkPieceCoordinate 更新以下接口参数： moveJToTarget moveJToPose moveJ moveL moveLToTarget moveLToPose addMoveLSegmentByTarget addMoveLSegmentByPose addMoveJSegmentByTarget addMoveJSegmentByPose addMoveCSegmentByTarget addMoveCSegmentByPose 添加整形功能参数： zv_shaper_order zv_shaper_frequency zv_shaper_damping_ratio	王伊	V2.12	2023-02-10
开放输入整形功能，修改整形参数 zv_shaper_order 的取值范围，影响函数同上 V3.13 更新以下接口函数： setVelocityPercentValue	王伊  王伊	V2.13  V2.14	2023-03-15  2023-06-12
删除 dumpToUDiskEx，保留 dumpToUDisk， 原 dumpToUDiskEx 的实现逻辑移到 dumpToUDisk 内	齐洪	V2.14	2023-09-02
添加接口： switchRescueMode 修改接口名： enterSafetyIdle 改为 enterRescueMode leaveSafetyIdle 改为 leaveRescueMode	田涛	V2.16	2023-11-21

## 概述

该操作库函数的所有输入输出参数，均采用国际单位，即力（N），扭矩（Nm），电流（A），长度（m），线速度（m/s），线加速度（m/s<sup>2</sup>），角度（rad），角速度（rad/s），角加速度（rad/s<sup>2</sup>），时间（s）。如无特殊说明，所有输入输出参数均为轴角或轴角转换的齐次矩阵。另外，文档中涉及关节个数的位置均用 JOINT\_NUM 表示，针对 Diana，JOINT\_NUM=7，针对 Thor，JOINT\_NUM=6。

## 兼容性说明

操作系统	支持情况	验证用的编译器
Ubuntu 18.04 x64	推荐☆	gcc 7.5.0
Ubuntu 20.04 x64	支持	gcc 7.5.0
Ubuntu 22.04 x64	支持	gcc 7.5.0
Ubuntu 18.04 arm aarch64	支持	gcc-linaro-7.5.0
Windows 10 x64	推荐☆	MSVC 2017
Windows 11 x64	支持	MSVC 2017

## 函数说明

### 1 initSrvNetInfo

<code>void initSrvNetInfo(srv_net_st* pInfo)</code>
初始化机器人的网络结构体，这会使得全部端口随机分配。注：srv_net_st 结构体最好均通过 initSrvNetInfo 来初始化各个端口，然后再手动给 pInfo->SrvIp 赋值，见调用示例。
<b>参数：</b> pInfo：网络结构体，包含 IP 地址以及所需要的全部端口号。
<b>返回值：</b> 无
<b>调用示例：</b> <pre>srv_net_st* pInfo = new srv_net_st(); initSrvNetInfo(pInfo); strcpy(pInfo-&gt;SrvIp,"192.168.10.75"); ... delete pInfo; pInfo = nullptr;</pre>

### 2 initSrv

```
int initSrv(fnError, fnState, srv_net_st *pinfo)
```

初始化 API，完成其他功能函数使用前的初始化准备工作。

**参数：**

**fnError:** 错误处理回调函数。函数声明形式：FNCERRORCALLBACK fnError(int e) 其中 e 为错误码（包含通信错误例如版本不匹配，链路错误例如网络断开，硬件故障例如编码器错误等），可调用 formatError 获取字符串提示信息。fnError 函数会用于多线程中实时反馈，所以尽量不要在函数实现中使用 sleep 函数之类会阻塞线程的操作。

**fnState:** robot state 回调函数。回调函数参数名为 StrRobotStateInfo 的结构体，包含：关节角度数组（jointPos），关节角速度数组（jointAngularVel），关节电流数组（jointCurrent），关节扭矩数组（jointTorque），TCP 位姿向量（tcpPos），TCP 外部力（tcpExternalForce），是否发生碰撞标志（bCollision），TCP 外部力是否有效标志（bTcpForceValid），TCP 六维力数组（tcpForce）和轴空间外部力数组（jointForce）。

**pinfo:** srv\_net\_st 结构体指针，用于配置本地连接服务器、心跳服务和状态反馈服务的端口号信息及服务器 IP。端口号如果传 0 则由系统自动分配。

**返回值：**

0: 成功。

-1: 失败。

**调用示例：**

```
#include "DianaAPIDef.h"

void logRobotState(StrRobotStateInfo *pinfo,const char *strIpAddress)
{
    strIpAddress="192.168.10.75";
    static int staCnt = 1;
    if((staCnt++ % 1000 == 0) && pinfo)
    {
        for(int i = 0; i < JOINT_NUM; ++i)
        {
            printf("jointPos[%d] = %f \n", i, pinfo->jointPos[i]);
            printf("jointCurrent [%d] = %f \n", i, pinfo->jointCurrent [i]);
            printf("jointTorque [%d] = %f \n", i, pinfo->jointTorque [i]);
            if(i < 6)
            {
                printf("tcpPos [%d] = %f \n", i, pinfo->tcpPos [i]);
            }
        }
    }
}
```

<pre>} void errorControl(int e,const char *strIpAddress ) {     strIpAddress="192.168.10.75";     const char * strError = formatError(e); //该函数后面会介绍     printf("error code (%d):%s\n", e, strError); }  srv_net_st * pinfo = new srv_net_st(); initSrvNetInfo(pinfo);  memcpy(pinfo -&gt;SrvIp, "192.168.10.75", strlen("192.168.10.75"));  int ret = initSrv(errorControl, logRobotState, pinfo); if(ret &lt; 0) {     printf("192.168.10.75 initSrv failed! Return value = %d\n", ret); } if(pinfo) {     delete pinfo;     pinfo = nullptr; } destroySrv(strIpAddress);</pre>

3    **initSrvV2**

<pre>int initSrvV2(fnError, fnWarning, fnState, srv_net_st *pinfo)</pre>
<p>初始化 API，完成其他功能函数使用前的初始化准备工作。比 initSrv 多了一个 fnWarning 函数参数。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>fnError: 同 initSrv。</p> <p>fnWarning: 警告处理回调函数。函数声明形式 FNCWARNINGCALLBACK fnWarning(int e, const char *strIpAddress) 其中 e 为警告码，strIpAddress 为机械臂的 IP 地址字符串。</p> <p>fnWarning 函数会用于多线程中实时反馈，所以尽量不要在函数实现中使用 sleep 函数之</p>

类会阻塞线程的操作。

fnState: 同 initSrv。

**返回值:**

0: 成功。

-1: 失败。

**调用示例:**

```
#include "DianaAPIDef.h"
```

```
void logRobotState(StrRobotStateInfo *pinfo,const char *strIpAddress)
```

```
{
    strIpAddress="192.168.10.75";
    static int staCnt = 1;
    if((staCnt++ % 1000 == 0) && pinfo)
    {
        for(int i = 0; i < JOINT_NUM; ++i)
        {
            printf("jointPos[%d] = %f \n", i, pinfo->jointPos[i]);
            printf("jointCurrent [%d] = %f \n", i, pinfo-> jointCurrent [i]);
            printf("jointTorque [%d] = %f \n", i, pinfo-> jointTorque [i]);
            if(i < 6)
            {
                printf("tcpPos [%d] = %f \n", i, pinfo-> tcpPos [i]);
            }
        }
    }
}
```

```
void errorControl(int e,const char *strIpAddress )
```

```
{
    strIpAddress="192.168.10.75";
    const char * strError = formatError(e); //该函数后面会介绍
    printf("error code (%d):%s\n", e, strError);
}
```

```
void warningControl(int w,const char *strIpAddress )
```

```
{
    strIpAddress="192.168.10.75";
    printf("error code (%d) \n", e);
}
```

```
srv_net_st * pinfo = new srv_net_st();
initSrvNetInfo(pinfo);

memcpy(pinfo ->SrvIp, "192.168.10.75", strlen("192.168.10.75"));

int ret = initSrvV2(errorControl, warningControl , logRobotState, pinfo);
if(ret < 0)
{
    printf("192.168.10.75 initSrvV2 failed! Return value = %d\n", ret);
}
if(pinfo)
{
    delete pinfo;
    pinfo = nullptr;
}
destroySrv(strIpAddress);
```

4 **destroySrv**

<pre>int destroySrv(const char* strIpAddress = "")</pre>
<p>结束调用 API，用于结束时释放指定 IP 地址机械臂的资源。如果该函数未被调用就退出系统（例如客户端程序在运行期间崩溃），服务端将因为检测不到心跳而认为客户端异常掉线，直至客户端再次运行，重新连接。除此之外不会引起严重后果。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>strIpAddress:可选参数，需要释放服务资源的机械臂的 IP 地址字符串，如果为空，则会释放全部已经成功 initSrv 的机械臂的资源。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = destroySrv(strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("destroySrv failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

}

5    **setPushPeriod**

<code>int setPushPeriod(int intPeriod, const char *strIpAddress = "")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂的数据推送周期</p> <p><b>参数:</b></p> <p><code>intPeriod</code>: 输入参数。推送周期，单位为 ms。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = setPushPeriod(10,strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("setPushPeriod failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

6    **moveTCP**

<code>int moveTCP(d, v, a, active_tcp=NULLptr, strIpAddress = "")</code>
<p>手动移动指定 IP 地址的机械臂工具中心点。该函数会立即返回，停止运动需要调用 <code>stop</code> 函数。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><code>d</code>: 表示移动方向的枚举类型，参考坐标系通过 <code>active_tcp</code> 指定，枚举及其含义如下</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.    <code>T_MOVE_X_UP</code> 表示沿 x 轴正向；</li><li>2.    <code>T_MOVE_X_DOWN</code> 表示沿 x 轴负向；</li><li>3.    <code>T_MOVE_Y_UP</code> 表示沿 y 轴正向；</li><li>4.    <code>T_MOVE_Y_DOWN</code> 表示沿 y 轴负向；</li><li>5.    <code>T_MOVE_Z_UP</code> 表示沿 z 轴正向；</li><li>6.    <code>T_MOVE_Z_DOWN</code> 表示沿 z 轴负向。</li></ol> <p><code>v</code>: 速度，单位: m/s。</p> <p><code>a</code>: 加速度，单位: m/s<sup>2</sup>。</p> <p><code>active_tcp</code>: <code>d</code> 参数的参考坐标系（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角））；为空时将参考基坐标系。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂</p>



时生效。 <b>返回值：</b> 0：成功。 -1：失败。
<b>调用示例：</b> <pre>tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP; double vel = 0.1; double acc = 0.2; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveTCP(dtype, vel, acc, nullptr, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("moveTCP failed! Return value = %d\n", ret); } M_SLEEP(3000); stop(strIpAddress);</pre>

7 rotationTCP

int rotationTCP(d, v, a, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")
<p>使指定的 IP 地址的机械臂绕当前工具中心点变换姿态。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>d：表示旋转方向的枚举类型，参考坐标系通过 active_tcp 指定，枚举及其含义如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. T_MOVE_X_UP 表示绕 x 轴正向旋转；</li><li>2. T_MOVE_X_DOWN 表示绕 x 轴负向旋转；</li><li>3. T_MOVE_Y_UP 表示绕 y 轴正向旋转；</li><li>4. T_MOVE_Y_DOWN 表示绕 y 轴负向旋转；</li><li>5. T_MOVE_Z_UP 表示绕 z 轴正向旋转；</li><li>6. T_MOVE_Z_DOWN 表示绕 z 轴负向旋转。</li></ol> <p>v：速度，单位：rad/s。</p> <p>a：加速度，单位：rad/s<sup>2</sup>。</p> <p>active_tcp：d 参数的参考坐标系（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角）），旋转时仅参考方向，旋转中心是系统当前工具中心点；为空时使用基坐标系，旋转中心仍是系统当前工具中心点。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p>

0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b>  <pre>tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP; double vel = 0.1; double acc = 0.2; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = rotationTCP(dtype, vel, acc, nullptr, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("rotationTCP failed! Return value = %d\n", ret); } M_SLEEP(3000); stop(strIpAddress);</pre>

8 **moveJoint**

<code>moveJoint(d, i, v, a, strIpAddress = "")</code>
<p>手动控制指定 IP 地址的机械臂关节移动。该函数会立即返回，停止运动需要调用 <code>stop</code> 函数。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><code>d</code>: 表示关节移动方向的枚举类型。<code>T_MOVE_UP</code> 表示关节沿正向旋转；<code>T_MOVE_DOWN</code> 表示关节沿负向旋转。</p> <p><code>i</code>: 关节索引号。</p> <p><code>v</code>: 速度，单位: <code>rad/s</code>。</p> <p><code>a</code>: 加速度，单位: <code>rad/s<sup>2</sup></code>。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<b>调用示例:</b>  <pre>joint_direction_e dtype = T_MOVE_UP; int index = 1; double vel = 0.8; double acc = 0.8; const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</pre>

```
int ret = moveJoint(dtype, index, vel, acc, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("moveJoint failed! Return value = %d\n", ret);
}
M_SLEEP(3000);
stop(strIpAddress);
```

9 moveJToTarget

```
int moveJToTarget(joints, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0,
zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")
```

控制指定 IP 地址的机械臂以 JOINT\_NUM 个关节角度为终点的 moveJ。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

**参数：**

joints: 终点关节角度数组首地址。

v: 速度，单位：rad/s。

a: 加速度，单位：rad/s<sup>2</sup>。

zv\_shaper\_order, zv\_shaper\_frequency, zv\_shaper\_damping\_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv\_shaper\_order: 阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能，当 zv\_shaper\_order, zv\_shaper\_frequency, zv\_shaper\_damping\_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv\_shaper\_frequency: 频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0, 1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv\_shaper\_damping\_ratio: 阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

**返回值：**

0: 成功。

-1: 失败。

**调用示例：**

```
void wait_move(const char* strIpAddress)
{
    M_SLEEP(20);
    while (true)
```

```

    {
        const char state = getRobotState(strIpAddress);
        if (state != 0)
        {
            break;
        }
        else
        {
            M_SLEEP(1);
        }
    }
    stop(strIpAddress);
}
double joints[JOINT_NUM] = {0.0};
double vel = 0.2;
double acc = 0.4;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
int ret = moveJToTarget(joints, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency,
zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("moveJToTarget failed! Return value = %d\n", ret);
}
wait_move(strIpAddress);

```

## 10 moveJToPose

```

int moveJToPose(pose, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0,
zv_shaper_damping_ratio=0, active_tcp=NULLptr, strIpAddress = "")

```

控制指定 IP 地址的机械臂以 moveJ 的方式移动指定的工具中心点至位姿 **pose**。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

### 参数：

**pose**: 基坐标系下的终点位姿数组首地址，数组长度为 6。保存 TCP 坐标 (x, y, z) 和轴角 (rx, ry, rz) 组合的矢量数据。

**v**: 速度，单位：rad/s。

**a**: 加速度，单位：rad/s<sup>2</sup>。

**active\_tcp**: 需要移动的工具中心点对应的位姿向量（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角））；为空时将移动系统当前工具的中心点至 **pose**。（注意：此处 active\_tcp 代表需要移动的工具）

<p>zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。</p> <p>zv_shaper_order: 阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能，当 zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。</p> <p>zv_shaper_frequency: 频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0, 1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。</p> <p>zv_shaper_damping_ratio: 阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double poses[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0}; double vel = 0.2; double acc = 0.4; int zv_shaper_order = 0; double zv_shaper_frequency = 0; double zv_shaper_damping_ratio = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveJToPose(poses, vel, acc, nullptr, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("moveJToPose failed! Return value = %d\n", ret); } wait_move(strIpAddress);</pre>

11 moveJ

moveJ
<p>宏定义，默认匹配 moveJToTarget。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>同 moveJToTarget。</p>

<b>返回值:</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b> <pre>double joints[JOINT_NUM] = {0.0}; double vel = 0.2; double acc = 0.4; int zv_shaper_order = 0; double zv_shaper_frequency = 0; double zv_shaper_damping_ratio = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveJ (joints, vel, acc, zv_shaper_order,zv_shaper_frequency,zv_shaper_damping_ratio,strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("moveJ failed! Return value = %d\n", ret); } wait_move(strIpAddress);</pre>

12 **moveL**

<b>moveL</b>
宏定义，默认匹配 moveLToPose。 <b>参数:</b> 同 moveLToPose。 <b>返回值:</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b> <pre>double poses[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0}; double vel = 0.2; double acc = 0.4; int zv_shaper_order = 0; double zv_shaper_frequency = 0; double zv_shaper_damping_ratio = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveL (poses, vel, acc, nullptr, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);</pre>

```
if(ret < 0)
{
    printf("moveL failed! Return value = %d\n", ret);
}
wait_move(strIpAddress);
```

13 moveLToTarget

```
int moveLToTarget(joints, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0,
zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")
```

控制指定 IP 地址的机械臂以 JOINT\_NUM 个关节角度为终点的 moveL。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

**参数：**

joints: 终点关节角度数组首地址，数组长度为 JOINT\_NUM。

v: 速度，单位：m/s。

a: 加速度，单位：m/s<sup>2</sup>。

zv\_shaper\_order, zv\_shaper\_frequency, zv\_shaper\_damping\_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv\_shaper\_order: 阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能，当 zv\_shaper\_order, zv\_shaper\_frequency, zv\_shaper\_damping\_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv\_shaper\_frequency: 频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0, 1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv\_shaper\_damping\_ratio: 阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

**返回值：**

0: 成功。

-1: 失败。

**调用示例：**

```
double joints[JOINT_NUM] = {0.0};
double vel = 0.2;
double acc = 0.4;
int zv_shaper_order = 0;
```

```
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveLToTarget(joints, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency,
zv_shaper_damping_ratio);
if(ret < 0)
{
    printf("moveLToTarget failed! Return value = %d\n", ret);
}
wait_move(strIpAddress);
```

## 14 moveLToPose

```
int moveLToPose(pose, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0,
zv_shaper_damping_ratio=0, active_tcp=NULLptr, strIpAddress = "")
```

控制指定 IP 地址的机械臂以 moveL 的方式移动工具中心点至位姿 pose。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

### 参数：

**pose:** 基坐标系下的终点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。

**v:** 速度，单位：m/s。

**a:** 加速度，单位：m/s<sup>2</sup>。

**active\_tcp:** 需要移动的工具中心点对应的位姿向量（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角）；为空时将移动系统当前工具的中心点至 pose。（注意：此处 active\_tcp 代表需要移动的工具）

**zv\_shaper\_order, zv\_shaper\_frequency, zv\_shaper\_damping\_ratio** 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

**zv\_shaper\_order:** 阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能，当 zv\_shaper\_order, zv\_shaper\_frequency, zv\_shaper\_damping\_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

**zv\_shaper\_frequency:** 频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0, 1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

**zv\_shaper\_damping\_ratio:** 阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

**strIpAddress:** 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂



<p>时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double poses[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0}; double vel = 0.2; double acc = 0.4; double radius = 0.0; int zv_shaper_order = 0; double zv_shaper_frequency = 0; double zv_shaper_damping_ratio = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveLToPose(poses, vel, acc, nullptr, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("moveLToPose failed! Return value = %d\n", ret); } wait_move(strIpAddress);</pre>

15 speedJ

<pre>int speedJ(speed, a, t, strIpAddress = "")</pre>
<p>控制指定 IP 地址的机械臂进入速度模式，关节空间运动。时间 t 为非零时，控制指定 IP 地址的机械臂将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机械臂将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。</p> <p>该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>speed：关节角速度数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad/s。</p> <p>a：加速度，单位：rad/s<sup>2</sup>。</p> <p>t：时间，单位：s。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p>

0: 成功。
-1: 失败。
<b>调用示例:</b>  double speeds[JOINT_NUM] = {0.0}; speeds[0]=0.2; double acc = 0.40;        const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = speedJ(speeds, acc, 0, strIpAddress) ; if(ret < 0) { printf("speedJ failed! Return value = %d\n", ret); } M_SLEEP(5000); stop(strIpAddress);

16 speedL

int speedL(speed, a, t, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")
<p>控制指定 IP 地址的机械臂进入速度模式，进行笛卡尔空间下直线运动，支持同步旋转，但笛卡尔方向必须有速度或者加速度才能旋转。时间 t 为非零时，机器人将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机械臂将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。</p> <p>该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>speed:</b> 基坐标系下的工具空间速度（位置和旋转），数组长度为 6,其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。位置和旋转均参考基坐标系，旋转时的旋转中心可由 active_tcp 指定。</p> <p><b>a:</b> 加速度数组，数组长度为 2，单位：m/s<sup>2</sup>，rad/s<sup>2</sup>。</p> <p><b>t:</b> 时间，单位：s。</p> <p><b>active_tcp:</b> 基于法兰坐标系的位姿，指定旋转时的旋转中心，大小为 6 的数组（位置+旋转矢量（轴角））；为空时旋转中心是系统当前工具中心点。（注意：机械臂做直线运动时中心点会随动，所以无旋转运动的情况下，此参数看不出影响）</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂</p>

<p>时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double speeds[6] = {0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}; double acc[2] = {0.30, 0.50}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = speedL(speeds, acc, 0, nullptr, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("speedL failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

17 **freeDriving**

<pre>int freeDriving(mode, strIpAddress = "")</pre>
<p>实现控制指定 IP 地址的机械臂正常模式与零力驱动模式之间的切换。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>mode:</b> int 变量，描述零力驱动工作模式，0 表明退出零力驱动，1 为进入正常零力驱动模式。2 为进入安全零力驱动模式。安全零力驱动模式进入之前必须先利用 enterRescueMode 进入安全处理，再使用 switchRescueMode(12)激活安全零力功能，见示例。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = freeDriving(1, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("freeDriving failed! Return value = %d\n", ret); } freeDriving(0, strIpAddress);</pre>

```
//安全零力驱动示例
enterRescueMode();
switchRescueMode(12);
releaseBrake();
freeDriving(2);
sleep(10);
freeDriving(0);
leaveRescueMode();
```

18 **stop**

<pre>int stop(strIpAddress = "")</pre>
<p>控制指定 IP 地址的机械臂停止当前执行的任务。将会以最大加速度停止。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = stop(strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("stop failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

19 **forward**

<pre>int forward(joints, pose, active_tcp=NULLPTR, strIpAddress = "")</pre>
<p>正解函数，针对指定 IP 地址机器人，由传入的关节角计算出的正解 TCP 位姿。现支持在不同工具坐标系下求正解，由传入的 active_tcp 决定。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>joints: 传入关节角度数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。</p> <p>pose: 输出位姿数组首地址，数组长度为 6。用于传递转化后的结果，数据为包含 active_tcp 坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。</p> <p>active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具</p>

<p>坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double joints[JOINT_NUM] = {0.0}; double pose[6] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = forward(joints, pose, nullptr, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("forward failed! Return value = %d\n", ret); } else {     printf("forward succeed! Pose: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",pose[0], pose[1], pose[2], pose[3], pose[4], pose[5]); }</pre>

20 **inverse**

<p>int inverse(pose, joints, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")</p>
<p>逆解函数, 针对指定 IP 地址机器人, 通过 TCP 位姿计算出最佳逆解关节角度。现支持在不同工具坐标系下求逆解, 由传入的 active_tcp 决定。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>pose: 输入位姿数组首地址, 数据为包含 active_tcp 坐标 (x, y, z) 和旋转矢量 (轴角坐标) 组合。</p> <p>joints: 输出关节角度数组首地址, 用于传递转换的结果。</p> <p>active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量, 大小为 6 的数组, 为空时, 将使用默认的工具坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>

<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double pose[6] = {0.4221, 0.0, 0.9403, 0.0, 0.0, 0.0}; double joints[JOINT_NUM] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = inverse(pose, joints, nullptr, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("inverse failed! Return value = %d\n", ret); } else {     printf("inverse succeed! joints: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", joints[0], joints[1], joints[2], joints[3], joints[4], joints[5], joints[6]); }</pre>
---

21 **getJointPos**

<pre>int getJointPos(joints, strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各个关节角度的位置，库初始化后，后台会自动同步机器人状态信息，因此所有的监测函数都是从本地缓存取数。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>joints: 输出关节角数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double joints[JOINT_NUM] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getJointPos(joints, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("getJointPos failed! Return value = %d\n", ret); } else{     printf("getJointPos:    %f,    %f,    %f,    %f,    %f,    %f,    %f\n", joints[0], joints[1], joints[2], joints[3], joints[4], joints[5], joints[6]); }</pre>

}

22   getJointAngularVel

<pre>int getJointAngularVel(vels, strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂当前各关节的角速度。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>vels: 输出关节角速度数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double speeds[JOINT_NUM] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getJointAngularVel(speeds,strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("getJointAngularVel failed! Return value = %d\n", ret); } else{     printf("getJointAngularVel:  %f,  %f,  %f,  %f,  %f,  %f,  %f\n",  speeds[0], speeds[1],speeds[2],speeds[3],speeds[4],speeds[5],speeds[6]); }</pre>

23   getJointCurrent

<pre>int getJointCurrent(joints, strIpAddress = "")</pre>
<p>获取当前关节电流。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>joints: 输出关节电流数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。用于传递转获取到的结果。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>

<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double joints[JOINT_NUM] = {0.0}; strIpAddress="192.168.10.75" int ret = getJointCurrent(joints, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("getJointCurrent failed! Return value = %d\n", ret); } else {     printf("getJointCurrent:   %f,   %f,   %f,   %f,   %f,   %f,   %f\n", joints[0], joints[1],joints[2],joints[3],joints[4],joints[5],joints[6]); }</pre>
---

24 **getJointTorque**

<pre>int getJointTorque(torques, strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各关节真实扭矩数据，即减去零偏的数据</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>torques：</b> 输出关节扭矩数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。</p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double torques[JOINT_NUM] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getJointTorque(torques, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("getJointTorque failed! Return value = %d\n", ret); } else {     printf("getJointTorque:   %f,   %f,   %f,   %f,   %f,   %f,   %f\n", torques[0], torques[1],torques[2],torques[3],torques[4],torques[5],torques[6]); }</pre>



}

25 **getTcpPos**

<code>int getTcpPos(pose, strIpAddress = "")</code>
获取指定 IP 地址机械臂当前 TCP 位姿数据，TCP 位姿可被 <code>setDefaultActiveTcp</code> 和 <code>setDefaultActiveTcpPose</code> 函数改变。 <b>参数：</b> <code>pose</code> : 输出 TCP 位姿数组首地址，数组长度为 6。用于传递获取到的结果。 <code>strIpAddress</code> : 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例：</b> <pre>double poses[6] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getTcpPos(poses, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("getTcpPos failed! Return value = %d\n", ret); } else {     printf("getTcpPos:      %f,      %f,      %f,      %f,      %f,      %f\n",      poses[0], poses[1],poses[2],poses[3],poses[4],poses[5]); }</pre>

26 **getTcpExternalForce**

<code>double getTcpExternalForce(strIpAddress = "")</code>
获取指定 IP 地址机械臂 TCP 实际感受到的合力大小，TCP 位姿可被 <code>setDefaultActiveTcp</code> 函数改变。 <b>参数：</b> <code>strIpAddress</code> : 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 返回力的大小。

<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double force = getTcpExternalForce(strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("getTcpExternalForce failed! Return value = %d\n", ret); } else {     printf("getTcpExternalForce: %f\n", force); }</pre>
--

27 **releaseBrake**

<pre>int releaseBrake(strIpAddress = "")</pre>
<p>打开指定 IP 地址机械臂的抱闸，启动机械臂。调用该接口后，需要调用者延时 2s 后再做其他操作。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = releaseBrake (strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("releaseBrake failed! Return value = %d\n", ret); } M_SLEEP(2000);</pre>

28 **holdBrake**

<pre>int holdBrake(strIpAddress = "")</pre>
<p>关闭指定 IP 地址机械臂的抱闸，停止机械臂。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p>

<b>返回值：</b> 0：成功。 -1：失败。
<b>调用示例：</b> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = holdBrake (strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("holdBrake failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

29 **changeControlMode**

<code>int changeControlMode(m, strIpAddress = "")</code>
控制指定 IP 地址机械臂的模式切换。 <b>参数：</b> m：枚举类型。 <ol style="list-style-type: none"><li>1. T_MODE_INVALID 无意义；</li><li>2. T_MODE_POSITION 位置模式；</li><li>3. T_MODE_JOINT_IMPEDANCE 关节空间阻抗模式；</li><li>4. T_MODE_CART_IMPEDANCE 笛卡尔空间阻抗模式。</li></ol> <b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0：成功。 -1：失败。
<b>调用示例：</b> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = changeControlMode(T_MODE_POSITION, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("changeControlMode failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

30 **getLibraryVersion**

<code>unsigned short getLibraryVersion()</code>
获取当前库的版本号。

<b>参数:</b>  无。
<b>返回值:</b>  当前版本号,高 8 位为主版本号, 低 8 位为次版本号。
<b>调用示例:</b>  unsigned short uVersion = getLibraryVersion();

31 **formatError**

<code>const char *formatError(e, const char* strIpAddress = "")</code>
获取指定 IP 地址机械臂的错误码 e 的字符串描述, 该错误码在初始化指定的回调函数中会作为形参传入, 也可以在函数调用失败后查询得到。对于错误码为-2001 的硬件错误, 会延时回馈, 一般建议对此类错误延时 100 毫秒后调用 formatError 函数获取具体硬件错误提示信息, 否则将提示"refresh later ..."而看不到具体内容。
<b>参数:</b>  e: 错误码。  strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。
<b>返回值:</b>  错误描述信息。
<b>调用示例:</b>  int e = -1003;  const char* msg = formatError(e,"192.168.10.75");  printf("error [%d] : %s\n",e, msg);

32 **getLastError**

<code>int getLastError(const char* strIpAddress = "")</code>
返回指定 IP 地址机械臂最近发生的错误码。该错误码会一直保存, 确保可以查询得到, 直至库卸载, 因此, 当库函数调用失败后, 如果想知道具体的错误原因, 应该调用该函数获取错误码。
<b>参数:</b>  strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。
<b>返回值:</b>  0: 没有错误。  其它值: 具体错误码。

<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int e = getLastError(strIpAddress); printf("getLastError code [%d] \n",e);</pre>
---

33 **setLastError**

<pre>int setLastError(int e, const char* strIpAddress = "")</pre>
<p>重置指定 IP 地址机械臂错误码。将系统中记录的错误码重置为 <b>e</b>，通常用于清除错误。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>e：</b> 错误码。</p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>错误码。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int e = setLastError(0, strIpAddress); printf("setLastError code [%d] \n",e);</pre>

34 **getLastWarning**

<pre>int getLastWarning(const char* strIpAddress = "")</pre>
<p>返回指定 IP 地址机械臂最近发生的警告码。该警告码会一直保存，确保可以查询得到，直至库卸载，因此，当库函数调用失败后，如果想知道具体的警告原因，应该调用该函数获取警告码。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0： 没有警告。</p> <p>其它值： 具体警告码。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int w = getLastWarning(strIpAddress); printf("getLastWarning code [%d] \n",w);</pre>

35 **setLastWarning**

<code>int setLastWarning(int w, const char* strIpAddress = "")</code>
<p>重置指定 IP 地址机械臂警告码。将系统中记录的警告码重置为 w，通常用于警告错误。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>w：警告码。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>警告码。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int w = setLastWarning(0, strIpAddress); printf("setLastWarning code [%d] \n",w);</pre>

36 **setDefaultActiveTcp**

<code>int setDefaultActiveTcp(default_tcp , strIpAddress = "")</code>
<p>设置指定 IP 地址字符串的默认工具坐标系。在没有调用该函数时，默认工具中心点为法兰盘中心，调用该函数后，默认的工具坐标系将被改变。该函数将会改变 moveTCP，rotationTCP，moveJToPos，moveLToPose，speedJ，speedL，forward，inverse，getTcpPos，getTcpExternalForce 的默认行为。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>default_tcp：输入参数，TCP 相对于末端法兰盘的 4*4 齐次变换矩阵的首地址，数组长度为 16。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = setDefaultActiveTcp(nullptr, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("setDefaultActiveTcp failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

37 **getLinkState**

<code>int getLinkState(strIpAddress = "")</code>
<p>获取与指定 IP 地址机械臂间的链路状态。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：链路正常。</p> <p>-1：链路断开。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getLinkState(strIpAddress); if(ret == 0) {     printf("network connected \n"); } else {     printf("network disconnected \n"); }</pre>

38 **getTcpForce**

<code>int getTcpForce(forces, strIpAddress = "")</code>
<p>获取指定 IP 地址机械臂的 TCP 所受外部六维力，TCP 位姿可被 <code>setDefaultActiveTcp</code> 函数改变。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>forces:</b> 工具中心点处六维力数组的首地址，数组长度为 6。用于传递获取到的结果。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0： 获取到六维力且六维力有效。</p> <p>-1： 获取不到六维力矩，或六维力数值无效（发生奇异）。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double tcpForce[6]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getTcpForce(tcpForce,strIpAddress); if(ret == 0)</pre>

```
{
printf("get tcp force: %f, %f, %f, %f, %f, %f \n", tcpForce[0] , tcpForce[1] , tcpForce[2] ,
tcpForce[3] , tcpForce[4] , tcpForce[5] );
}
else
{
printf("get tcp force failed \n");
}
```

39 **getJointForce**

int getJointForce(forces, strIpAddress = "")
<p>获取指定 IP 地址机械臂的轴空间 JOINT_NUM 个关节所受外力。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>forces: 关节轴力矩数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 获取成功。</p> <p>-1: 获取失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double jointForce[JOINT_NUM]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getJointForce (jointForce, strIpAddress); if(ret &lt; 0) { printf("get joint force failed \n"); } else { printf("get joint force: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f \n", jointForce[0] , jointForce[1] , jointForce[2] , jointForce[3] , jointForce[4] , jointForce[5], jointForce[6] ); }</pre>

40 **isCollision**

bool isCollision(strIpAddress = "")
<p>从轴空间判断指定 IP 地址机械臂是否发生碰撞。</p> <p><b>参数:</b></p>



<p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p><b>true:</b> 机器人发生碰撞。</p> <p><b>false:</b> 机器人未发生碰撞。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if(isCollision(strIpAddress)) {     printf("Warning: Robot got collision\n"); } else {     printf("Robot is running\n"); }</pre>

41 **initDHCali**

<p><b>int initDHCali( tcpMeas, jntPosMeas, nrSets, strIpAddress = "")</b></p>
<p>根据输入的关节角以及 TCP 位置数组计算指定 IP 地址机械臂的 DH 参数。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>tcpMeas:</b> 输入参数。TCP 位置数组的首地址，数组长度为 3 * nrSets。每组数据为 [x,y,z]，共 nrSets 组。单位：米。</p> <p><b>jntPosMeas:</b> 输入参数。关节角位置数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM * nrSets，每组数据为各关节角位置信息，共 nrSets 组。单位：弧度。</p> <p><b>nrSets:</b> 输入参数。测量样本数量，最少 32 组，至少保证大于或等于需要辨识的参数。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p><b>0:</b> 正常。</p> <p><b>-1:</b> 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>int rowNo_refData = 32 double jntMeas[JOINT_NUM*32] = {...}; double tcpMeas[96] = {...}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (initDHCali(tcpMeas, jntMeas, rowNo_refData, strIpAddress) != 0)</pre>

```
{
    printf("DHCaliFcns.InitDHCali falid!\n");
}
```

42 **getDHCaliResult**

<pre>int getDHCaliResult(rDH, wRT, tRT, confid, strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂 DH 参数的计算结果。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>rDH：输出参数。机器人各关节 DH 参数数组的首地址，数组长度为 4*JOINT_NUM。每 JOINT_NUM 个数为一组，共四组数据[a, alpha, d, theta]。单位：rad、m。</p> <p>wRT：输出参数。机器人基坐标系相对于世界坐标系下的位姿数组的首地址，数组长度为 6。位姿数据[x, y, z, Rx, Ry, Rz]。单位：rad、m。</p> <p>tRT：输出参数。靶球在法兰坐标系下的位置描述数组的首地址，数组长度为 3。数组为靶球位置坐标[x,y,z]。单位：m。</p> <p>confid：输出参数。绝对定位精度参考值数组的首地址，数组长度为 2。其中，第一个值为标定前绝对定位精度，第二个值为标定后绝对定位精度。单位：m。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>该 API 接口一般不能直接调用，需要配合 initDHCali 接口使用，直接调用会失败。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：获取成功。</p> <p>1：获取结果精度可能够较低。</p> <p>-1：获取失败，发生异常。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double rDH[4*JOINT_NUM], wRT[6], tRT[3], confid[2]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (getDHCaliResult(rDH, wRT, tRT, confid, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("DHCaliFcns.getDHCaliResult falid.\n"); }</pre>

43 **setDH**

<pre>int setDH(a, alpha, d, theta, strIpAddress = "")</pre>
<p>设置指定 IP 地址机械臂当前 DH 参数。特别注意，错误的参数设置可能引起机器人损坏，需谨慎设置！</p> <p><b>参数：</b></p>

<p><b>a:</b> 输入参数。各关节的 a 参数数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。</p> <p><b>alpha:</b> 输入参数。各关节的 alpha 参数数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。</p> <p><b>d:</b> 输入参数。各关节的 d 参数数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。</p> <p><b>theta:</b> 输入参数。各关节的 theta 参数数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double a[JOINT_NUM], alpha[JOINT_NUM], d[JOINT_NUM], theta[JOINT_NUM]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setDH(a, alpha, d, theta, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("DHCaliFcns.setDH falid.\n"); }</pre>

44 **setWrd2BasRT**

<p><code>int setWrd2BasRT(RTw2b, strIpAddress = "")</code></p>
<p>初始化世界坐标系到指定 IP 地址机械臂坐标系的平移和旋转位姿。用于 DH 参数标定前设置，若用户不能提供此参数，DH 参数标定功能依旧可以使用。如果调用此函数则使用用户自定义的位姿。特别注意，此功能每次移动机器人与激光跟踪仪都需要重新计算，使用错误的参数可能引起 DH 参数计算不准确或标定异常。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>RTw2b:</b> 输入参数。世界坐标系到机器人坐标系的平移和旋转位姿数组的首地址，数组长度为 6。单位：米和弧度。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double wRT[6] = {...} const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setWrd2BasRT(wRT, strIpAddress) &lt; 0)</pre>

```
{  
    printf("DHCaliFcns. setWrd2BasRT falid.\n");  
}
```

45 **setFLa2TcpRT**

<code>int setFla2TcpRT(RTf2t, strIpAddress = "")</code>
<p>初始化指定 IP 地址机械臂法兰坐标系到工具坐标系的平移位置。用于 DH 参数标定前设置，若用户不能提供此参数，DH 参数标定功能依旧可以使用。如果调用此函数则使用用户自定义的位姿。特别注意，此功能每次移动机器人与激光跟踪仪都需要重新计算，使用错误的参数可能引起 DH 参数计算不准确或标定异常。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>RTf2t:</b> 输入参数。初始化法兰坐标系到工具坐标系的平移位置数组的首地址，数组长度为 3，位置信息数据[x,y,z]。单位：米。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double Fla[3] = {...} const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setFla2TcpRT (Fla, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("DHCaliFcns. setFla2TcpRT falid.\n"); }</pre>

46 **getRobotState**

<code>const char getRobotState(strIpAddress = "")</code>
<p>获取指定 IP 地址机械臂当前工作状态。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：running（机械臂正在运动或者示教器程序正在运行）</p> <p>1：paused（暂停正在运动的机械臂或者暂停正在运行的示教器程序）</p> <p>2：idle（空闲状态）</p>

3: free-driving（进入正常零力驱动模式） 4: zero-space-free-driving（进入零空间零力驱动模式） 5: hold-brake（机械臂关闭抱闸） 6: error（机械臂发生错误） 7: handling-error（机械臂的关节超出极限位置） 8: rescueMode（安全处理模式）
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; const char state = getRobotState(strIpAddress); if (0 == state) {     printf("\t[robot state]:running\n"); } else if (1 == state) {     printf("\t[robot state]:paused\n"); } else if (2 == state) {     printf("\t[robot state]:idle\n"); } else {     printf("\t[robot state]: unknown state \n"); }</pre>

47 **resume**

<pre>int resume(strIpAddress = "")</pre>
<p>当指定 IP 地址机械臂发生碰撞或其他原因暂停后，恢复运行时使用。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p>

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (resume(strIpAddress) < 0)
{
    printf("Diana API resume failed!\n");
}
```

48 **setJointCollision**

int setJointCollision(collision,strIpAddress = "")
设置指定 IP 地址机械臂关节空间碰撞检测的力矩阈值。 <b>参数：</b> collision: 输入参数。JOINT_NUM 个关节轴力矩阈值数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0: 设置成功。 -1: 设置失败。
<b>调用示例：</b> const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double collision[7] = {200, 200, 200, 200, 200, 200, 200};//以 7 轴机器人为例 if (setJointCollision(collision, strIpAddress) < 0) { printf("Diana API setJointCollision failed!\n"); }

49 **setCartCollision**

int setCartCollision(collision,strIpAddress = "")
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间碰撞检测的六维力阈值。 <b>参数：</b> collision: 输入参数。在基坐标系下的六维力数组的首地址，数组长度为 6。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0: 设置成功。 -1: 设置失败。
<b>调用示例：</b>

```
double collision[6] = { 200, 200, 200, 200, 200, 200};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (setCartCollision (collision, strIpAddress) < 0)
{
    printf("Diana API setCartCollision failed!\n");
}
```

50 **enterForceMode**

<pre>int  enterForceMode(intFrameType,  dblFrameMatrix,  dblForceDirection,  dblForceValue, dblMaxApproachVelocity, dblMaxAllowTcpOffset,strIpAddress = "")</pre>
<p>使指定 IP 地址机械臂进入力控模式。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>intFrameType: 参考坐标系类型。0: 基坐标系；1: 工具坐标系；2: 自定义坐标系（暂不支持）。</p> <p>dblFrameMatrix: 自定义坐标系矩阵（暂不支持），使用时传单位矩阵即可。</p> <p>dblForceDirection: 力指令的方向的数组首地址，数组长度为 3。</p> <p>dblForceValue: 力指令的大小。单位：N。</p> <p>dblMaxApproachVelocity: 最大接近速度。单位：m/s。推荐取值范围（0.01m/s~0.5m/s）。</p> <p>dblMaxAllowTcpOffset: 允许的最大偏移。单位：m。推荐取值范围（0.01m~1m）。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>int iFrameType = 1; double dblFrameMatrix[16] = {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1}; double dblForceDir[3]={0,0,-1}; double dblForceValue = 2.0; double dblMaxVel = 0.1; double dblMaxOffset = 0.2; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (enterForceMode(iFrameType, dblFrameMatrix, dblForceDir, dblForceValue, dblMaxVel, dblMaxOffset,strIpAddress) &lt; 0) {</pre>

```
printf("Diana API enterForceMode failed!\n");
}
```

51 **leaveForceMode**

<code>int leaveForceMode (intExitMode,strIpAddress = "")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂退出力控模式,并设置退出后机械臂的工作模式。</p> <p>参数:</p> <p><b>intExitMode:</b> 控制模式。</p> <p>0: 代表位置模式;</p> <p>1: 代表关节空间阻抗模式;</p> <p>2: 代表笛卡尔空间阻抗模式。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>int intExitMode = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (leaveForceMode (intExitMode, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API leaveForceMode failed!\n"); }</pre>

52 **setDefaultActiveTcpPose**

<code>int setDefaultActiveTcpPose (arrPose,strIpAddress = "")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂默认的工具坐标系。在没有调用该函数时, 默认工具中心点为法兰盘中心, 调用该函数后, 默认的工具坐标系将被改变。该函数将会改变 <code>moveTCP</code>, <code>rotationTCP</code>, <code>moveJToPos</code>, <code>moveLToPose</code>, <code>speedJ</code>, <code>speedL</code>, <code>forward</code>, <code>inverse</code>, <code>getTcpPos</code>, <code>getTcpExternalForce</code> 的默认行为。调用该函数后, 客户端生效有一个推送周期的延迟, 所以当想要获取到最新工具坐标系下的位姿信息, 需要延迟一个推送周期的时间。</p> <p>参数:</p> <p><b>arrPose:</b> 输入参数。TCP 相对于末端法兰盘的位姿向量的首地址, 数组长度为 6, 其中, 后三个角度为轴角</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂</p>



<p>时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double pose[6] = {0.1,0.1,0.1,0, 0, 0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setDefaultActiveTcpPose (pose,strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API setDefaultActiveTcpPose failed!\n"); }</pre>

53 **setResultantCollision**

<pre>int setResultantCollision (force,strIpAddress = "")</pre>
<p>设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间碰撞检测 TCP 的合力阈值。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>force：</b> 合力值。</p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double force = 8.9; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setResultantCollision (force, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API setResultantCollision failed!\n"); }</pre>

54 **setJointImpeda**

<pre>int setJointImpeda (arrStiff, dblDamp,strIpAddress = "")</pre>
<p>设置指定 IP 地址机械臂各关节阻抗参数，包含刚度 Stiffness 和阻尼比 DampingRatio 的数据。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>arrStiff：</b> 表示各关节刚度 Stiffness 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。</p>

<p><b>dblDamp:</b> 表示关节阻尼比 DampingRatio。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double arrStiff[7] = { 3000, 3000, 3000, 1000, 500, 1000, 1000}; double dblDamp = 0.7; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setJointImpeda (arrStiff, dblDamp, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API setJointImpeda failed!\n"); }</pre>

55 **getJointImpeda**

<p>int getJointImpeda(arrStiff, dblDamp, strIpAddress = "")</p>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各关节阻抗参数，包含刚度 Stiffness 和阻尼比 DampingRatio 的数据。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>arrStiff:</b> 表示各关节刚度 Stiffness 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM，用于接收获取到的值。</p> <p><b>dblDamp:</b> 表示关节阻尼比 DampingRatio。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double arrStiff [JOINT_NUM] = { 0}; double dblDamp= 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (getJointImpeda (arrStiff, &amp;dblDamp, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API getJointImpeda failed!\n"); }</pre>

<pre>else {     printf("getJointImpeda : Stiff=%f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n Damp=%f\n",         arrStiff[0], arrStiff[1], arrStiff[2], arrStiff[3], arrStiff[4], arrStiff[5], arrStiff[6],         dblDamp); }</pre>
--

56 **setCartImpeda**

<pre>int setCartImpeda (arrStiff, dblDamp, strIpAddress = "")</pre>
<p>设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间阻抗参数。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>arrStiff: 表示笛卡尔空间，各维度刚度 Stiffness 的数组的首地址，数组长度为 6。</p> <p>dblDamp: 表示笛卡尔空间的阻尼比 DampingRatio。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double arrStiff[6] = { 1000, 1000, 1000, 500, 500, 500}; double dblDamp = 0.7; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setCartImpeda(arrStiff, dblDamp, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API setCartImpeda failed!\n"); }</pre>

57 **getCartImpeda**

<pre>int getCartImpeda (arrStiff, dblDamp, strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间各维度阻抗参数，包含刚度 Stiffness 和阻尼比 DampingRatio 的数据。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>arrStiff: 表示笛卡尔空间，各维度刚度 Stiffness 的数组的首地址，数组长度为 6，用于接收获取到的值。</p> <p>dblDamp: 表示笛卡尔空间的阻尼比 DampingRatio。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂</p>

<p>时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double arrStiff [6] = {0}; double dblDamp = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (getCartImpeda (arrStiff, &amp;dblDamp, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API getCartImpeda failed!\n"); } else {     printf("getCartImpeda: Stiff=%f, %f, %f, %f, %f, %f\n Damp=%f\n",         arrStiff[0], arrStiff[1], arrStiff[2], arrStiff[3], arrStiff[4], arrStiff[5],         dblDamp); }</pre>

58 **zeroSpaceFreeDriving**

<p>int zeroSpaceFreeDriving (enable, strIpAddress = "")</p>
<p>控制指定 IP 地址机械臂进入或退出零空间自由驱动模式。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>enable：输入参数。</p> <p>    true 为进入零空间自由驱动模式；</p> <p>    false 为退出零空间自由驱动模式。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (zeroSpaceFreeDriving (true, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API zeroSpaceFreeDriving failed!\n"); }</pre>

```
}
else
{
    printf("Diana API zeroSpaceFreeDriving succeed!\n");
    M_SLEEP(5000);
    zeroSpaceFreeDriving(false, strIpAddress);
}
```

59 createPath

int createPath (type, id_path, strIpAddress = "")
<p>为指定 IP 地址机械臂创建一个路段。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>type: 输入参数。1 :表示 moveJ, 2: 表示 moveL。</p> <p>id_path: 输出参数。用于保存新创建 Path 的 ID。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <p>详见 addMoveJ 或 addMoveL 调用示例。</p>

60 addMoveL

int addMoveL (id_path, joints, vel, acc, blendradius, strIpAddress = "")
<p>向指定 IP 地址机械臂已创建的路段添加 MoveL 路点。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>id_path: 输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p>joints: 输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。</p> <p>vel: moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。</p> <p>acc: moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s<sup>2</sup>。</p> <p>blendradius_percent: 交融半径。单位：m。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p>

0: 成功。 -1: 失败。
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>#define PI 3.14159265358979323846 #define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0) #define RAD_TO_DEGREE(x) ((x)*180.0 / PI)  double dblFirstPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) }; double dblSecondPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(120.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-60.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) }; double dblThirdPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(150.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };  unsigned int path_id = 0; printf("start test moveJ path.\n"); const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createPath(2, path_id,strIpAddress); addMoveL(path_id, dblFirstMoveLPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress); addMoveL(path_id, dblSecondMoveLPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress); addMoveL(path_id, dblThirdMoveLPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress); runPath(path_id,strIpAddress); destroyPath(path_id,strIpAddress); wait_move(strIpAddress);</pre>

61 **addMoveJ**

int addMoveJ (id_path, joints, vel_percent, acc_percent, blendradius_percent, strIpAddress = "")
<p>向指定 IP 地址机械臂已创建的路段添加 MoveJ 路点。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>id_path: 输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p>joints: 输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位: rad。</p> <p>vel_percent: moveJ 移动到目标路点的速度百分比。</p>

<p>acc_percent: moveJ 移动到目标路点的加速度百分比。</p> <p>blendradius_percent: 交融半径百分比。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>#define PI 3.14159265358979323846 #define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0) #define RAD_TO_DEGREE(x) ((x)*180.0 / PI)  double dblFirstPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) }; double dblSecondPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(120.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-60.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) }; double dblThirdPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(150.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };  unsigned int path_id = 0; printf("start test moveJ path.\n"); const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createPath(1, path_id,strIpAddress); addMoveJ(path_id, dblFirstPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress); addMoveJ(path_id, dblSecondPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress); addMoveJ(path_id, dblThirdPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress); runPath(path_id,strIpAddress); destroyPath(path_id,strIpAddress); wait_move(strIpAddress);</pre>

62 **runPath**

<p>int runPath (id_path, strIpAddress = "")</p>
<p>为指定 IP 地址机械臂启动运行设置好的路段。</p>

<p><b>参数:</b></p> <p>id_path: 输入参数。要运行的路径 ID。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <p>详见 addMoveJ 或 addMoveL 调用示例。</p>

63 **destroyPath**

<p>int destroyPath (id_path, strIpAddress = "")</p>
<p>销毁指定 IP 地址机械臂某个路段。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>id_path: 输入参数。要销毁的路径 ID。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <p>详见 addMoveJ 或 addMoveL 调用示例。</p>

64 **rpy2Axis**

<p>int rpy2Axis (arr)</p>
<p>欧拉角转轴角。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>arr: 输入参数。欧拉角数组的首地址, 数组长度为 3。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <p>const double PI= 3.1415926; double rpy[3]={PI, PI/3, PI/6}; int ret = rpy2Axis(rpy);</p>



```
printf("Diana API rpy2Axis got: %f, %f, %f\n", rpy[0], rpy[1], rpy[2]);
```

输出结果: 2.431323, 0.651471, -1.403725

## 65 axis2RPY

```
int axis2RPY (arr)
```

轴角转欧拉角。

**参数:**

**arr:** 输入参数。轴角数组的首地址，数组长度为 3。

**返回值:**

0: 成功。

-1: 失败。

**调用示例:**

```
const double PI= 3.1415926;
double rpy[3]={2.431323, 0.651471, -1.403725};
ret = axis2RPY(rpy);
printf("Diana API axis2Rpy got: %f, %f, %f\n", rpy[0], rpy[1], rpy[2]);
```

输出结果: -3.141593, 1.047198, 0.523599

## 66 homogeneous2Pose

```
int homogeneous2Pose (matrix, pose)
```

齐次变换矩阵转位姿。

**参数:**

**matrix:** 齐次变换矩阵数组的首地址，数组长度为 16。

**pose:** 位姿数组的首地址，数组长度为 6。

**返回值:**

0: 成功。

-1: 失败。

**调用示例:**

```
double pose[6]={-0.231, 0.155, 0.934, PI, PI/3, PI/6};
double matrix[16]={ 0.433013, 0.250000, -0.866025, 0.000000, 0.500000, -0.866025, -
0.000000, 0.000000, -0.750000, -0.433013, -0.500000, 0.000000, -0.231000, 0.155000,
0.934000, 1.000000};
int ret = homogeneous2Pose(matrix, pose);
printf("Diana API pose2Homogeneous got: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
      pose[0], pose[1], pose[2], pose[3], pose[4], pose[5]);
```

输出结果:

Diana API pose2Homogeneous got: -0.231000, 0.155000, 0.934000, 2.431323, 0.651471, -1.403724

67 pose2Homogeneous

int pose2Homogeneous (pose, matrix)
位姿转齐次变换矩阵。 <b>参数：</b> pose：位姿数组的首地址，数组长度为 6。 matrix：齐次变换矩阵数组的首地址，数组长度为 16。 <b>返回值：</b> 0：成功。 -1：失败。
<b>调用示例：</b> const double PI= 3.1415926; double pose[6]={-0.231, 0.155, 0.934, PI, PI/3, PI/6}; double matrix[16]={0}; ret = pose2Homogeneous(pose, matrix); printf("Diana API pose2Homogeneous got: \n%f, %f, %f, %f\n%f, %f, %f, %f\n%f, %f, %f, %f\n%f, %f, %f, %f\n", matrix[0] , matrix[1] , matrix[2] , matrix[3], matrix[4] , matrix[5] , matrix[6] , matrix[7], matrix[8] , matrix[9] , matrix[10] , matrix[11], matrix[12] , matrix[13] , matrix[14] , matrix[15]); 输出结果： Diana API pose2Homogeneous got: 0.758804, 0.546150, 0.354875, 0.000000 0.611590, -0.784849, -0.099843, 0.000000 0.223995, 0.292800, -0.929567, 0.000000 -0.231000, 0.155000, 0.934000, 1.000000

68 enableTorqueReceiver

int enableTorqueReceiver(bEnable, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，打开或关闭实时扭矩的接收。 <b>参数：</b> bEnable：输入参数，是否开启实时扭矩的接收。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

<b>返回值:</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; bool bEnable = true; int ret = enableTorqueReceiver (bEnable,strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("enableTorqueReceiver failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

69 **sendTorque\_rt**

<pre>int sendTorque_rt(torque,t,strIpAddress = "")</pre>
对指定 IP 地址机械臂，用户发送实时扭矩 <b>参数:</b> torque: 输入参数，用户传入的扭矩值，大小为 JOINT_NUM 的数组。 t:持续时间，单位 s strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值:</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double dblTorque[JOINT_NUM] = {0.0}; double t = 1000; int ret = sendTorque_rt(dblTorque,t,strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("sendTorque_rt failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

70 **enableCollisionDetection**

<pre>int enableCollisionDetection(bEnable,strIpAddress = "")</pre>
开启指定 IP 地址机械臂碰撞检测

<p><b>参数:</b></p> <p><b>bEnable:</b> 输入参数, 是否开启碰撞检测模式。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = enableCollisionDetection(true,strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("enableCollisionDetection failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

71 **setActiveTcpPayload**

<pre>int setActiveTcpPayload(payload,strIpAddress = "")</pre>
<p>设置指定 IP 地址机械臂的负载信息</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>payload:</b> 负载信息, 第 1 位为质量, 2~4 位为质心, 5~10 位为张量, 大小为 10 的数组</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double dblPayload[10] = {0.0}; int ret = setActiveTcpPayload (dblPayload,strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("setActiveTcpPayload failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

72 **servoJ**

<pre>int servoJ (joints, time, look_ ahead_ time, gain, strIpAddress = "")</pre>
--

<p>关节空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定关节角位置。servoJ 函数用于在线控制机械臂，lookahead 时间和 gain 能够调整轨迹是否平滑或尖锐。注意：太高的 gain 或太短的 lookahead 时间可能会导致不稳定。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。</p> <p>该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>joints: 目标关节角位置数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。</p> <p>time: 运动时间。单位：s。</p> <p>look_ahead_time: 时间（S），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。</p> <p>gain: 目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const double PI=3.1415926; //以 7 轴机器人为例 double target1[7]={0, PI/6, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; for(int i = 0; i &lt; 100; ++i) {     target1[6] = target1[6]+PI/180;     ret = servoJ( target1, 0.01, 0.1, 300, strIpAddress);     if(ret &lt; 0)         break;     sleep(0.001); } stop(strIpAddress);</pre>

73 servoL

<p>int servoL (pose, time, look_ahead_time, gain, scale, active_tcp=NULLPTR, strIpAddress = "")</p>
<p>笛卡尔空间内，控制指定 IP 地址机械臂工具中心点到指定位姿。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。</p>

<p>该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>pose:</b> 基坐标系下的目标位姿数组的首地址，数组长度为 6。前三个元素单位：<b>m</b>；后三个元素单位：<b>rad</b>，注意，后三个角度需要是轴角。</p> <p><b>time:</b> 运动时间。单位：<b>s</b>。</p> <p><b>look_ahead_time:</b> 时间（<b>S</b>），范围（<b>0.03-0.2</b>）用这个参数使轨迹更平滑。</p> <p><b>gain:</b> 目标位置的比例放大器，范围（<b>100,2000</b>）。</p> <p><b>scale:</b> 平滑比例系数。范围（<b>0.0~1.0</b>）。</p> <p><b>active_tcp:</b> 需要移动的工具中心点对应的位姿向量（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组，为空时将移动系统当前工具的中心点至 <b>pose</b>。（注意：此处 <b>active_tcp</b> 作为工具）</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p><b>0:</b> 成功。</p> <p><b>-1:</b> 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const double PI=3.141592653; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double joints[7]={0, 0, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0};//以 7 轴机器人为例 moveJ(joints,0.1,0.1,strIpAddress); wait_move(strIpAddress); double pose[6]={0}; getTcpPos(pose,strIpAddress); for(int i = 0; i &lt; 1000; ++i){     pose[2] = pose[2] + 0.001;     ret = servoL(pose, 0.01, 0.1, 300, 1.0, nullptr, strIpAddress);     if(ret &lt; 0)         break;     sleep(0.001); } stop(strIpAddress);</pre>

74 **servoJ\_ex**

<pre>int servoJ_ex (joints, time, look_ahead_time, gain, reliable, strIpAddress = "")</pre>
关节空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定关节角位置优化版。 <b>servoJ_ex</b> 函数用于在

<p>线控制机器人，lookahead时间和 gain 能够调整轨迹是否平滑或尖锐。注意：太高的 gain 或太短的 lookahead 时间可能会导致不稳定。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。</p> <p>该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>joints: 目标关节角位置数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。</p> <p>time: 运动时间。单位：s。</p> <p>look_ahead_time: 时间（S），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。</p> <p>gain: 目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。</p> <p>reliable: bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 servoJ；值为 false 则无需反馈直接返回。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>timespec next_time; //获取系统时间存入 next_time const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; for (int i = 0; i &lt; 50000; i++) {     target_point[0] = (cos(2 * PI / 5 * i * 0.001) - 1) * PI / 3;     servoJ_ex(target_point, 0.001, 0.1, 500, false, strIpAddress);     next_time.tv_nsec += 1000000;//计算下次唤醒时间      //sleep 到 next_time } stop(strIpAddress);</pre>

75 servoL\_ex

<p>int        servoL_ex        (pose,        time,        look_ahead_time,        gain,        scale, reliable,active_tcp=NULLptr,strIpAddress = "")</p>
<p>笛卡尔空间内，控制指定 IP 地址机械臂工具中心点到指定位姿优化版。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。</p>

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

#### 参数：

**pose:** 基坐标系下的目标位姿数组的首地址，数组长度为 6。前三个元素单位：m；后三个元素单位：rad。注意，后三个角度需要是轴角。

**time:** 运动时间。单位：s。

**look\_ahead\_time:** 时间（S），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。

**gain:** 目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。

**scale:** 平滑比例系数。范围（0.0~1.0）。

**reliable:** bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 servoJ；值为 false 则无需反馈直接返回。

**active\_tcp:** 需要移动的工具中心点对应的位姿向量（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组，为空时将移动系统当前工具的中心点至 pose。（注意：此处 active\_tcp 作为工具）

**strIpAddress:** 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

#### 返回值：

0：成功。

-1：失败。

#### 调用示例：

```
const double PI=3.141592653;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double joints[7]={0, 0, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0};//以 7 轴机器人为例
moveJ(joints,0.1,0.1);
wait_move(strIpAddress);
double pose[6]={0};
getTcpPos(pose,strIpAddress);
for(int i = 0; i < 1000; ++i){
    pose[2] = pose[2] + 0.001;
    ret = servoL_ex(pose, 0.01, 0.1, 300, 1.0,true,nullptr, strIpAddress);
    if(ret < 0)
        break;
    sleep(0.001);
}
stop(strIpAddress);
```

## 76 speedJ\_ex



<code>int speedJ_ex(speed, a, t, reliable, strIpAddress = "")</code>
<p>速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂进行关节空间运动。时间 <code>t</code> 为非零时，机器人将在 <code>t</code> 时间后减速。如果 <code>t</code> 为 0，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 <code>stop</code> 函数。</p> <p>该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><code>speed</code>: 关节角速度数组首地址，数组长度为 <code>JOINT_NUM</code>。单位：rad/s。</p> <p><code>a</code>: 加速度，单位：rad/s<sup>2</sup>。</p> <p><code>t</code>: 时间，单位：s。</p> <p><code>reliable</code>: bool 型变量，值为 <code>true</code> 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 <code>speedJ</code>；值为 <code>false</code> 则无需反馈直接返回。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double speeds[JOINT_NUM] = {0.0}; speeds[1]=0.2; double acc = 0.40; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = speedJ_ex(speeds, acc, 0, true, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("speedJ_ex failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

77 **speedL\_ex**

<code>int speedL_ex(speed, a, t, reliable, active_tcp=NULLptr, strIpAddress = "")</code>
<p>速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间下直线运动，支持同步旋转，但笛卡尔方向必须有速度或者加速度才能旋转。时间 <code>t</code> 为非 0 时，机器人将在 <code>t</code> 时间后减速。如果 <code>t</code> 为 0，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 <code>stop</code> 函数。</p> <p>该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使</p>

<p>用了传送带功能请注意规避。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>speed:</b> 基坐标系下的工具空间速度，数组长度为 6（位置和旋转），其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。位置和旋转均参考基坐标系，旋转时的旋转中心可由 active_tcp 指定。</p> <p><b>a:</b> 加速度数组，数组长度为 2，单位：m/s<sup>2</sup>，rad/s<sup>2</sup>。</p> <p><b>t:</b> 时间，单位：s。</p> <p><b>reliable:</b> bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 speedL；值为 false 则无需反馈直接返回。</p> <p><b>active_tcp:</b> 基于法兰坐标系的位姿，指定旋转时的旋转中心，大小为 6 的数组（位置+旋转矢量（轴角））；为空时旋转中心是系统当前工具中心点。（注意：机械臂做直线运动时中心点会随动，所以无旋转运动的情况下，此参数看不出影响）</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double speeds[6] = {0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}; double acc[2] = {0.30, 0.50}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = speedL_ex(speeds, acc, 0, true, nullptr, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("speedL_ex failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

78 **dumpToUDisk**

<pre>int dumpToUDisk (time_out, strIpAddress = "")</pre>
<p>导出指定 IP 地址机械臂的日志文件到 u 盘。控制箱中的系统日志文件（主要包含 ControllerLog.txt 和 DianaServerLog.txt）会自动复制到 u 盘。需要注意的是目前控制箱仅支持 FAT32 格式 u 盘，调用 dumpToUDisk 函数前需先插好 u 盘，如果系统日志拷贝失败将不会提示。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>time_out:</b> 单位 秒，设置超时时间，一般需要大于 3 秒,-1 表示设置超时时间无穷大。</p>

<p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 系统开机</li><li>2. 插入 u 盘到控制箱</li><li>3. 调用 Api 函数 dumpToUDisk(-1,"192.168.10.75")</li><li>4. 拔下 u 盘查看</li></ol>

79 **inverse\_ext**

<p><b>int inverse_ext(ref_joints, pose,joints,active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")</b></p>
<p>针对指定 IP 地址机器人，逆解函数，给定一个参考关节角，算出欧式距离最近的逆解。现支持在不同工具坐标系下求逆解，由传入的 active_tcp 决定。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>ref_joints: 参考的关节角，大小为 JOINT_NUM 的数组。</p> <p>pose: 输入位姿数组首地址，数据为包含 active_tcp 坐标 (x, y, z) 和旋转矢量 (轴角坐标) 组合。</p> <p>joints: 输出关节角度数组首地址，用于传递转换的结果，大小为 JOINT_NUM 的数组。</p> <p>active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double ref_joints[JOINT_NUM] = {0.0}; double pose[6] = {0.4221, 0.0, 0.9403, 0.0, 0.0, 0.0}; double joints[JOINT_NUM] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = inverse_ext(ref_joints,pose, joints, nullptr,strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("inverse_ext failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

```
}
else
{
    printf("inverse_ext :%f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", joints[0], joints[1], joints[2], joints[3],
joints[4], joints[5], joints[6]);
}
```

80 **getJointLinkPos**

int getJointLinkPos(joints,strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂当前低速侧关节角
<b>参数:</b> joints: 输出参数。低速侧关节角,大小为 JOINT_NUM 的数组。 strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。
<b>返回值:</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b> const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double joints[JOINT_NUM] = {0.0}; int ret = getJointLinkPos(joints,strIpAddress); if(ret < 0) { printf("getJointLinkPos failed! Return value = %d\n", ret); } else { printf("getJointLinkPos :%f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", joints[0], joints[1], joints[2], joints[3], joints[4], joints[5], joints[6]); }

81 **createComplexPath**

int createComplexPath (complex_path_type, complex_path_id, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上创建一个复杂路段。
<b>参数:</b> complex_path_type: 输入参数。 0 :表示 NORMAL_JOINT, 该模式下路径中可以添加 moveL、moveJ、moveC 对应的路径

<p>点，路径点用 JOINT_NUM 个关节角度确定。</p> <p>1: 表示 MOVEP_JOINT，该模式下机械臂关节做点对点的匀速运动，路径中可以添加 moveL、moveC 对应的路径点，不可以添加 moveJ 对应的路径点，路径点用 JOINT_NUM 个关节角度确定。</p> <p>2:表示 NORMAL_POSE ，该模式下路径中可以添加 moveL、moveJ、moveC 对应的路径点，路径点用末端 TCP 位姿数据确定。</p> <p>3: 表示 MOVEP_POSE，该模式下机械臂末端做点对点的匀速运动，路径中可以添加 moveL、moveC 对应的路径点，不可以添加 moveJ 对应的路径点，路径点用末端 TCP 位姿数据确定。</p> <p>complex_path_id: 输出参数。用于保存新创建 complexPath 的 ID。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <p>详见 addMoveJByTarget 或 addMoveLByTarget 调用示例。</p>

82 addMoveLByTarget

<pre>int addMoveLByTarget (complex_path_id, target_joints, vel, acc, blendradius, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveL 路点。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>complex_path_id: 输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p>target_joints: 输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位: rad。</p> <p>vel: moveL 移动到目标路点的速度。单位: m/s。</p> <p>acc: moveL 移动到目标路点的加速度。单位: m/s2。</p> <p>blendradius: 交融半径。单位: m。</p> <p>zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。</p> <p>zv_shaper_order: 阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。</p>

**zv\_shaper\_frequency:** 频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0, 1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

**zv\_shaper\_damping\_ratio:** 阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

**strIpAddress:** 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

**返回值:**

0: 成功。

-1: 失败。

调用示例:

```
#define PI 3.14159265358979323846
#define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0)
#define RAD_TO_DEGREE(x) ((x)*180.0 / PI)

double dblFirstPosition [JOINT_NUM] = {DEGREE_TO_RAD(0.0),
DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0),
DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0)};
double dblSecondPosition [JOINT_NUM] = {DEGREE_TO_RAD(0.0),
DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(150.0),
DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };

unsigned int uintComplexPathId = 0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
createComplexPath(NORMAL_JOINT_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress);
addMoveLByTarget(uintComplexPathId, dblFirstPosition, 0.2, 0.4, 0, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
addMoveLByTarget(uintComplexPathId, dblSecondPosition, 0.2, 0.2, 0, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
```

83 addMoveLByPose

<pre>int addMoveLByPose(complex_path_id, target_pose, vel, acc, blendradius, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveL 路点。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>complex_path_id:</b> 输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p><b>target_pose:</b> 输入参数。路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。</p> <p><b>vel:</b> moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。</p> <p><b>acc:</b> moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s<sup>2</sup>。</p> <p><b>blendradius:</b> 交融半径。单位：m。</p> <p><b>zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio</b> 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。</p> <p><b>zv_shaper_order:</b> 阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能，当 zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。</p> <p><b>zv_shaper_frequency:</b> 频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0, 1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。</p> <p><b>zv_shaper_damping_ratio:</b> 阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double dblFirstPose [6] = { 0.4000, 0.0, 0.3000, 0.0, 0.0, 0.0 }; double dblSecondPose [6] = { 0.1000, 0.0, 0.8000, 0.0, 0.0, 0.0 }; unsigned int uintComplexPathId = 0; int zv_shaper_order = 0; double zv_shaper_frequency = 0; double zv_shaper_damping_ratio = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</pre>

```

createComplexPath(NORMAL_POSE_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress);
addMoveLByPose(uintComplexPathId, dblFirstPose, 0.2, 0.4, 0, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
addMoveLByPose(uintComplexPathId, dblSecondPose, 0.2, 0.2, 0, zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);

```

## 84 addMoveJByTarget

```

int addMoveJByTarget (complex_path_id, target_joints, vel_percent, acc_percent,
blendradius_percent, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0,
zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")

```

在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路径添加 MoveJ 路点。

参数：

**complex\_path\_id**：输入参数。要添加路点的路径 ID。

**target\_joints**：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 JOINT\_NUM。单位：rad。

**vel\_percent**：moveJ 移动到目标路点的速度百分比，相对于系统安全中设定关节最大速度的百分比。

**acc\_percent**：moveJ 移动到目标路点的加速度百分比，相对于系统安全中设定关节最大加速度的百分比。

**blendradius\_percent**：交融半径百分比，相对于该轨迹最大交融半径的百分比。

**zv\_shaper\_order**, **zv\_shaper\_frequency**, **zv\_shaper\_damping\_ratio** 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

**zv\_shaper\_order**：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能，当 **zv\_shaper\_order**, **zv\_shaper\_frequency**, **zv\_shaper\_damping\_ratio** 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

**zv\_shaper\_frequency**：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0, 1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

**zv\_shaper\_damping\_ratio**：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

**strIpAddress**：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。



返回值:  0: 成功。  -1: 失败。
调用示例:  #define PI 3.14159265358979323846 #define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0) #define RAD_TO_DEGREE(x) ((x)*180.0 / PI)  double dblFirstPosition [JOINT_NUM] = {DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0)}; double dblSecondPosition [JOINT_NUM] = {DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(150.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };  unsigned int uintComplexPathId = 0; int zv_shaper_order = 0; double zv_shaper_frequency = 0; double zv_shaper_damping_ratio = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createComplexPath(NORMAL_JOINT_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress); addMoveJByTarget (uintComplexPathId, dblFirstPosition, 0.2, 0.4, 0, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress); addMoveJByTarget(uintComplexPathId, dblSecondPosition, 0.2, 0.2, 0, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress); runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); wait_move(strIpAddress);

85 addMoveJByPose

int addMoveJByPose (complex_path_id, target_pose, vel_percent, acc_percent, blendradius_percent, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路径添加 MoveJ 路点。  参数:  complex_path_id: 输入参数。要添加路点的路径 ID。  target_pose: 输入参数。要添加的路点，路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存

TCP 坐标 (x, y, z) 和轴角 (rx, ry, rz) 组合数据。

**vel\_percent:** moveJ 移动到目标路点的速度百分比。相对于系统安全中设定关节最大速度的百分比。

**acc\_percent:** moveJ 移动到目标路点的加速度百分比。相对于系统安全中设定关节最大加速度的百分比。

**blendradius\_percent:** 交融半径百分比。相对于该轨迹最大交融半径的百分比。

**zv\_shaper\_order, zv\_shaper\_frequency, zv\_shaper\_damping\_ratio** 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

**zv\_shaper\_order:** 阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能，当 **zv\_shaper\_order, zv\_shaper\_frequency, zv\_shaper\_damping\_ratio** 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

**zv\_shaper\_frequency:** 频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0, 1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

**zv\_shaper\_damping\_ratio:** 阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

**strIpAddress:** 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

#### 返回值:

0: 成功。

-1: 失败。

#### 调用示例:

```
double dblFirstPose [6] = { 0.4000, 0.0, 0.3000, 0.0, 0.0, 0.0 };
double dblSecondPose [6] = { 0.1000, 0.0, 0.8000, 0.0, 0.0, 0.0 };
unsigned int uintComplexPathId = 0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
createComplexPath(NORMAL_POSE_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress);
addMoveJByPose(uintComplexPathId,  dblFirstPose,  0.2,  0.4,  0,  zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
addMoveJByPose(uintComplexPathId,  dblSecondPose,  0.2,  0.2,  0,  zv_shaper_order,
zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
```

```
destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);  
wait_move(strIpAddress);
```

86 addMoveCByTarget

<pre>int addMoveCByTarget (complex_path_id, pass_joints, target_joints, vel, acc, blendradius, ignore_rotation, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveC 路点。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>complex_path_id:</b> 输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p><b>pass_joints:</b> 输入参数。要添加的 moveC 中间路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。</p> <p><b>target_joints:</b> 输入参数。要添加的 moveC 目标路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。</p> <p><b>vel:</b> moveC 移动到目标路点的速度。单位：m/s。</p> <p><b>acc:</b> moveC 移动到目标路点的加速度。单位：m/s<sup>2</sup>。</p> <p><b>blendradius:</b> 交融半径。单位：m。</p> <p><b>ignore_rotation:</b> 是否忽略姿态变化</p> <p><b>zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio</b> 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。</p> <p><b>zv_shaper_order:</b> 阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能，当 zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。</p> <p><b>zv_shaper_frequency:</b> 频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0, 1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。</p> <p><b>zv_shaper_damping_ratio:</b> 阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>#define PI 3.14159265358979323846</pre>

```

#define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0)
#define RAD_TO_DEGREE(x) ((x)*180.0 / PI)

double dblFirstPosition [JOINT_NUM] = { DEGREE_TO_RAD(20.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(120.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };
double   dblSecondPosition   [JOINT_NUM]   =   {   DEGREE_TO_RAD(50.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(120.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };

unsigned int uintComplexPathId = 0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
createComplexPath(NORMAL_JOINT_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress);
addMoveCByTarget (uintComplexPathId, dblFirstPosition, dblSecondPosition, 0.2, 0.4, 0,true, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);

```

## 87 addMoveCByPose

```

int addMoveCByPose (complex_path_id, pass_pose, target_pose, vel, acc, blendradius, ignore_rotation, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")

```

在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveC 路点。

### 参数：

**complex\_path\_id:** 输入参数。要添加路点的路径 ID。

**pass\_pose:** 输入参数。要添加的 moveC 中间路点，即路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标 (x, y, z) 和轴角 (rx, ry, rz) 组合数据。

**target\_pose:** 输入参数。要添加的 moveC 目标路点，即该路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标 (x, y, z) 和轴角 (rx, ry, rz) 组合数据。

**vel:** moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。

**acc:** moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s<sup>2</sup>。

**blendradius:** 交融半径。单位：m。

**ignore\_rotation:** 是否忽略姿态变化

<p>zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。</p> <p>zv_shaper_order: 阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能，当 zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。</p> <p>zv_shaper_frequency: 频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0, 1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。</p> <p>zv_shaper_damping_ratio: 阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double dblFirstPose [6] = { 0.269391, 0.1000, 0.663360, 0.0, 0.0, 0.0 }; double dblSecondPose [6] = { 0.269391, 0.1000, 0.863360, 0.0, 0.0, 0.0 }; unsigned int uintComplexPathId = 0; int zv_shaper_order = 0; double zv_shaper_frequency = 0; double zv_shaper_damping_ratio = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createComplexPath(NORMAL_POSE_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress); addMoveCByPose(uintComplexPathId, dblFirstPose, dblSecondPose, 0.2, 0.4, 0,true, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress); runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); wait_move(strIpAddress);</pre>

88 **runComplexPath**

<p>int runComplexPath (complex_path_id, strIpAddress = "")</p>
<p>在指定 IP 地址机械臂上，启动运行设置好的路段。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>complex_path_id: 输入参数。要运行的路径 ID。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂</p>

时生效。 <b>返回值：</b> 0：成功。 -1：失败。
<b>调用示例：</b> 详见 addMoveJByTarget 或 addMoveLByTarget 调用示例。

89 **destroyComplexPath**

<code>int destroyComplexPath (complex_id_path, strIpAddress = "")</code>
在指定 IP 地址机械臂上，销毁某个路段。 <b>参数：</b> <code>complex_id_path</code> ：输入参数。要销毁的路径 ID。 <code>strIpAddress</code> ：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0：成功。 -1：失败。
<b>调用示例：</b> 详见 addMoveJBytarget 或 addMoveLByTarget 调用示例。

90 **saveEnvironment**

<code>int saveEnvironment (strIpAddress = "")</code>
将指定 IP 地址机械臂的控制器当前参数数据写入配置文件，用于重启机器人时初始化设置各参数，包括碰撞检测阈值、阻抗参数、DH 参数等所有可通过 API 设置的参数数据。 <b>参数：</b> <code>strIpAddress</code> ：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0：成功。 -1：失败。
<b>调用示例：</b> <code>const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</code> <code>int ret = saveEnvironment (strIpAddress);</code> <code>if(ret &lt; 0)</code> <code>{</code>

```
printf("Save failed!\n");
}
```

91 enterForceMode\_ex

<pre>int      enterForceMode_ex(dblForceDirection,dblForceValue,dblMaxApproachVelocity, dblMaxAllowTcpOffset, double *dblActiveTcp = nullptr,strIpAddress = "")</pre>
<p>使指定 IP 地址机械臂进入力控模式，相较于 enterForceMode 增加不同坐标系的支持。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>dblForceDirection：力指令的方向的数组首地址，数组长度为 3。</p> <p>dblForceValue：力指令的大小。单位：N。</p> <p>dblMaxApproachVelocity：最大接近速度。单位：m/s。推荐取值范围（0.01m/s~0.5m/s）。</p> <p>dblMaxAllowTcpOffset：允许的最大偏移。单位：m。推荐取值范围（0.01m~1m）。</p> <p>dblActiveTcp：支持的坐标系对应的矩阵，大小为 16 的数组</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double dblForceDir[3]={0,0,-1}; double dblForceValue = 2.0; double dblMaxVel = 0.1; double dblMaxOffset = 0.2; double dblActiveTcp[16] = {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (enterForceMode_ex(dblForceDir, dblForceValue, dblMaxVel, dblMaxOffset, dblActiveTcp,strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API enterForceMode_ex failed!\n"); }</pre>

92 readDI

<pre>int readDI(group_name, name, value, strIpAddress = "")</pre>
<p>读取指定 IP 地址机械臂一个数字输入的值。</p> <p><b>参数：</b></p>

<p><b>group_name:</b> 数字输入的分组，例如，'board','plc'；</p> <p><b>name:</b> 数字输入的信号名，例如，'di0'；</p> <p><b>value:</b> 读取返回的值。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>int value; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = readDI("board", "di0", value, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("readDI failed!\n"); } else {     printf("di0:%d\n", value); }</pre>

93 **readDO**

<pre>int readDO(group_name, name, value, strIpAddress = "")</pre>
<p>读取指定 IP 地址机械臂一个数字输出的值。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>group_name:</b> 数字输出的分组，例如，'board','plc'；</p> <p><b>name:</b> 数字输出的信号名，例如，'do0'；</p> <p><b>value:</b> 读取返回的值。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>int value; const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</pre>



```
int ret = readDO("board", "do0", value, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("readDO failed!\n");
}
else
{
    printf("do0: %d\n", value);
}
```

94 readAI

<pre>int readAI (group_name, name, mode, value, strIpAddress = "")</pre>
<p>读取指定 IP 地址机械臂一个模拟输入的值和模式。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>group_name: 模拟输入的分组，例如，'board','plc';</p> <p>name: 模拟输入的信号名，例如，'ai0';</p> <p>mode: 当前模拟输入模式；</p> <p>value: 读取返回的值。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>int mode; double value; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = readAI("board", "ai0",mode,value, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("ReadAI failed!\n"); } else {     printf("ai0 mode= %d, value=%f\n", mode, value); }</pre>

95 readAO

<code>int readAO (group_name, name, mode, value, strIpAddress = "")</code>
<p>读取指定 IP 地址机械臂一个模拟输出的值和模式。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><code>group_name</code>: 模拟输出的分组，例如，'board','plc'；</p> <p><code>name</code>: 模拟输出的信号名，例如，'ao0'；</p> <p><code>mode</code>: 当前模拟输出模式；</p> <p><code>value</code>: 读取返回的值。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>int mode; double value; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = readAO("board", "ao0",mode,value, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("ReadAO failed!\n"); } else {     printf("ao0 mode= %d, value=%f\n", mode, value); }</pre>

96 setAIMode

<code>int setAIMode (group_name, name, mode, strIpAddress = "")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂模拟输入的模式。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><code>group_name</code>: 模拟输入的分组，例如，'board','plc'；</p> <p><code>name</code>: 模拟输入的信号名，例如，'ai0'；</p> <p><code>mode</code>: 模拟输入模式，1 代表电流，2 代表电压。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂</p>

<p>时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>int mode = 1; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = setAIMode("board", "ai0",mode, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("SetAIMode failed!\n"); }</pre>

97 **writeDO**

<p><b>int writeDO (group_name, name,value, strIpAddress = "")</b></p>
<p>设置指定 IP 地址机械臂一个数字输出的值。</p> <p>可用于改变模拟信号的模式，将信号名替换为"aimode"或"aomode"。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>group_name:</b> 数字输出的分组，例如，'board','plc'</p> <p><b>name:</b> 数字输出的信号名，例如，'do0'</p> <p><b>value:</b> 设置的值</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>int value = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = writeDO ("board", "do0",value, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("WriteDO failed!\n"); }</pre>

98 **writeAO**

<code>int writeAO (group_name, name, mode, value, strIpAddress = "")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂一个模拟输出的值和模式。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><code>group_name</code>: 模拟输出的分组，例如，'board','plc'；</p> <p><code>name</code>: 模拟输出的信号名，例如，'ao0'；</p> <p><code>mode</code>: 当前模拟输出模式；</p> <p><code>value</code>: 设置输出的值。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>int mode = 1; double value = 8.8; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = writeAO ("board", "ao0", mode, value, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("WriteAO failed!\n"); }</pre>

99 readBusCurrent

<code>int readBusCurrent(current, strIpAddress = "")</code>
<p>读取指定 IP 地址机械臂总线电流。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><code>current</code>: 总线电流。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double current; const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</pre>

```
int ret = readBusCurrent(current, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("ReadBusCurrent failed!\n");
}
else
{
    printf("ReadBusCurrent :%f\n", current);
}
```

100 readBusVoltage

int readBusVoltage (voltage, strIpAddress = "")
读取指定 IP 地址机械臂总线电压。 <b>参数：</b> voltage： 总线电压。 strIpAddress： 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0： 成功。 -1： 失败。
<b>调用示例：</b> double voltage; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = readBusVoltage(voltage, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("ReadBusVoltage failed!\n"); } else { printf("readBusVoltage :%f\n", voltage); }

101 getDH

int getDH(aDH, alphaDH,dDH,thetaDH, strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂的 DH 参数。 <b>参数：</b>

<p>aDH: 连杆长度的数组, 长度为 JOINT_NUM</p> <p>alphaDH:连杆转角的数组, 长度为 JOINT_NUM</p> <p>dDH:连杆偏距的数组, 长度为 JOINT_NUM</p> <p>thetaDH:连杆的关节角的数组, 长度为 JOINT_NUM</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double a[JOINT_NUM],alpha[JOINT_NUM],d[JOINT_NUM],theta[JOINT_NUM]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getDH(a,alpha,d,theta, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("getDH failed!\n"); }</pre>

102    **getOriginalJointTorque**

<p>int getOriginalJointTorque(torques, strIpAddress = "")</p>
<p>获取指定 IP 地址机械臂传感器反馈的扭矩值, 未减去零偏。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>torques: 反馈扭矩的数组, 长度为 JOINT_NUM</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double torques[JOINT_NUM]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getOriginalJointTorque(torques, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("getOriginalJointTorque failed!\n"); }</pre>

103 **getJacobiMatrix**

<code>int getJacobiMatrix(matrix_jacobi, strIpAddress = "")</code>
<p>获取指定 IP 地址机械臂的雅各比矩阵。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><code>matrix_jacobi</code>: 雅各比矩阵的数组，长度为 <code>6*JOINT_NUM</code></p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double matrix_jacobi [6*JOINT_NUM]={0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getJacobiMatrix (matrix_jacobi, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("getJacobiMatrix failed!\n"); }</pre>

104 **resetDH**

<code>int resetDH(strIpAddress = "")</code>
<p>重置指定 IP 地址机械臂用户自定义 DH 参数。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = resetDH(strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("resetDH failed!\n"); }</pre>

## 105 runProgram

<code>int runProgram(programName, strIpAddress = "")</code>
<p>运行指定 IP 地址机械臂某个程序。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><code>programName</code>：程序的名字，最长 127 个英文字符。</p> <p><code>strIpAddress</code>：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret=runProgram("AgileRobots", strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf(" runProgram failed!\n"); }</pre>

## 106 stopProgram

<code>int stopProhram(programName, strIpAddress = "")</code>
<p>停止指定 IP 地址机械臂某个程序。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><code>programName</code>：程序的名字，最长 127 个英文字符。</p> <p><code>strIpAddress</code>：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret=stopProgram("AgileRobots", strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf(" stopProgram failed!\n"); }</pre>



## 107 **getVariableValue**

<code>int getVariableValue(variableName,value, strIpAddress = "")</code>
<p>获取指定 IP 地址机械臂某个全局变量的值。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>variableName:</b> 全局变量的名字</p> <p><b>value:</b> 获取的全局变量的值</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double value; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getVariableValue ("GLOBAL", value, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("getVariableValue failed!\n"); }</pre>

## 108 **setVariableValue**

<code>int setVariableValue(variableName,value, strIpAddress = "")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂某个全局变量的值。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>variableName:</b> 全局变量的名字</p> <p><b>value:</b> 设置的全局变量的值</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double value=2.0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = setVariableValue ("GLOBAL",value, strIpAddress);</pre>

```
if(ret < 0)
{
    printf("setVariableValue failed!\n");
}
```

109 **isTaskRunning**

int isTaskRunning(programName, strIpAddress = "")
<p>判断指定 IP 地址机械臂某个程序是否在运行。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>programName: 程序名称，最长 127 个英文字符。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 运行中。</p> <p>-1: 没有运行中。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = isTaskRunning ("AgileRobots", strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("AgileRobots is not running!\n"); }</pre>

110 **pauseProgram**

int pauseProgram(strIpAddress = "")
<p>暂停指定 IP 地址机械臂所有程序。</p> <p><b>注意：</b> 该指令会暂停所有程序，且内部会保留暂停标记，调用过此指令后必须调用 resumeProgram 或者 stopAllProgram 清除暂停标记，否则下次运行程序会直接进入暂停态。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p>

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = pauseProgram(strIpAddress);
if(ret == 0)
{
    printf("All program is paused!\n");
}
```

111 resumeProgram

int resumeProgram(strIpAddress = "")
恢复运行指定 IP 地址机械臂已经暂停的程序。 <b>参数:</b> strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值:</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b> const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = resumeProgram(strIpAddress); if(ret == 0) { printf("All program is resume!\n"); }

112 stopAllProgram

int stopAllProgram(strIpAddress = "")
停止指定 IP 地址机械臂所有程序。 <b>参数:</b> strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值:</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b> const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = stopAllProgram(strIpAddress);

```
if(ret == 0)
{
    printf("All program is stop!\n");
}
```

113 **isAnyTaskRunning**

int isAnyTaskRunning(strIpAddress = "")
判断指定 IP 地址机械臂是否有程序在运行。 <b>参数:</b> strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值:</b> 0: 有任务运行。 -1: 无任务运行。
<b>调用示例:</b> const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = isAnyTaskRunning(strIpAddress); if(ret < 0) { printf("Any program is not running!\n"); }

114 **cleanErrorInfo**

int cleanErrorInfo(strIpAddress = "")
清除指定 IP 地址机械臂的错误信息。 <b>参数:</b> strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值:</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b> const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = cleanErrorInfo(strIpAddress); if(ret < 0) {

```
printf("cleanErrorInfo failed!\n");
}
```

115   **setCollisionLevel**

int setCollisionLevel(level, strIpAddress = "")
<p>设置指定 IP 地址机械臂的碰撞检测类型</p> <p><b>参数:</b></p> <p>level: 碰撞等级, int 类型, 值为 0 或者下面几种值的组合 (0 表示只考虑后台最大保护阈值):</p> <p>0x01: 关节空间检测</p> <p>0x02: 笛卡尔空间检测</p> <p>0x04: TCP 合力检测</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = setCollisionLevel(0x01 0x02, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("setCollision failed!\n"); }</pre>

116   **mappingInt8Variant**

int mappingInt8Variant(variableName,index, strIpAddress = "")
<p>在指定 IP 地址机械臂上映射 int8 型变量。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>variableName: 变量名称</p> <p>index: 映射变量序号</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p>

-1: 失败。

**调用示例:**

参考 setMappingAddress 示例。

## 117 mappingDoubleVariant

```
int mappingDoubleVariant(variableName,index, strIpAddress = "")
```

在指定 IP 地址机械臂上映射 double 型变量。

**参数:**

variableName: 变量名称

index: 映射变量序号

strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。

**返回值:**

0: 成功。

-1: 失败。

**调用示例:**

参考 setMappingAddress 示例。

## 118 mappingInt8IO

```
int mappingInt8IO(groupName,name,index, strIpAddress = "")
```

在指定 IP 地址机械臂上映射数字信号 IO。

**参数:**

groupName: IO 组名

name: IO 名字

index: 映射序号

strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。

**返回值:**

0: 成功。

-1: 失败。

**调用示例:**

参考 setMappingAddress 示例。

## 119 mappingDoubleIO

```
int mappingDoubleIO(groupName,name,index, strIpAddress = "")
```

<p>在指定 IP 地址机械臂上映射模拟信号 IO。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>groupName: IO 组名</p> <p>name: IO 名称</p> <p>index: 映射序号</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <p>参考 setMappingAddress 示例。</p>

120 **setMappingAddress**

<pre>int setMappingAddress(dblAddress,doubleItemCount,int8Address,int8ItemCount, strIpAddress = "")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上设置地址映射。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>dblAddress: double 型数据的映射地址，double 数组</p> <p>doubleItemCount: double 型数据的映射数量，int 型，最大支持 40 个</p> <p>int8Address: int8 型数据的映射地址，int8 数组</p> <p>int8ItemCount: int8 型数据的映射数量，int 型，最大支持 160 个</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <p>mapping 的使用说明：</p> <p>mapping 的作用是将机械臂上 double 型变量，int8 型变量（程序变量表中），数字信号 IO，模拟信号 IO 通过索引与自定义的内存地址（数组）建立映射连接，通过自定义的内存地址访问上述变量</p> <p>1、步骤 1：首先定义一些 INT8 型和 DOUBLE 型的索引值，通过枚举方式：</p>

```
enum INT8_VALUE_INDEX
{
    DI0 = 0,
    DI1,
    DI2,
    DI3,
    DI4,
    DI5,
};

enum DOUBLE_VALUE_INDEX
{
    AI0 = 0,
    AI1,
    TEST_VALUE_0,
    TEST_VALUE_1,
};
```

2、步骤 2：将机械臂上 double 型变量，int8 型变量（程序变量表中），数字信号 IO，模拟信号 IO 与索引值建立映射：

```
//mapping double value
mappingDoubleIO("board", "ai0", AI0);
mappingDoubleIO("board", "ai1", AI1);
mappingDoubleVariant("test_value_0", TEST_VALUE_0);
mappingDoubleVariant("test_value_1", TEST_VALUE_1);

//mapping int8 value
mappingInt8IO("board", "di0", DI0);
mappingInt8IO("board", "di1", DI1);
mappingInt8IO("board", "di2", DI2);
mappingInt8IO("board", "di3", DI3);
mappingInt8IO("board", "di4", DI4);
mappingInt8IO("board", "di5", DI5);
```

3、步骤 3：设置映射地址（自定义的内存地址（数组））

```
int8_t int8_array[6] = {0};
```



<pre>double double_array[4] = {0.0}; setMappingAddress(double_array, 4, int8_array, 6);</pre>
<p>4、步骤 4：使用自定义的 double_array 和 int8_array 地址名通过索引值访问机械臂上 double 型变量，int8 型变量（程序变量表中），数字信号 IO，模拟信号 IO 的值</p>
<pre>lockMappingAddress();//给数据加锁 printf("数字信号 DI[0-7] = {%d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d}\n", int8_array[DI0], int8_array[DI1], int8_array[DI2], int8_array[DI3], int8_array[DI4], int8_array[DI5]); printf("模拟信号 AI[2] = {%f, %f}\n", double_array[AI0], double_array[AI1]); printf("double 型变量 test_value_0=%f, test_value_1=%f\n", double_array[TEST_VALUE_0], double_array[TEST_VALUE_1]); unlockMappingAddress();//给数据解锁</pre>

121 lockMappingAddress

<pre>int lockMappingAddress(strIpAddress = "")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上访问数据时加锁。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <p>参考 setMappingAddress 示例。</p>

122 unlockMappingAddress

<pre>int unlockMappingAddress(strIpAddress = "")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上解锁数据锁。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>

<b>调用示例：</b> 参考 setMappingAddress 示例。
--

123   **getJointCount**

<code>int getJointCount(strIpAddress = "")</code>
在指定 IP 地址机械臂上，获取其机械臂的关节数目
<b>参数：</b>  <code>strIpAddress</code> : 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。  <b>返回值：</b> 关节数量。
<b>调用示例：</b>  <code>const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</code> <code>int count = getJointCount(strIpAddress);</code> <code>printf("Joint Count = %d\n",count);</code>

124   **getWayPoint**

<code>int getWayPoint(strWayPointName, dblTcpos, dblJoints, strToolName, strWorkpieceName, strIpAddress = "")</code>
获取指定 IP 地址机械臂上路点变量信息。
<b>参数：</b>  <code>strWayPointName</code> : 路点变量名称 。  <code>dblTcpos</code> : 位姿信息，大小为 6 的数组，其中，后三个角度为轴角  <code>dblJoints</code> : 关节角信息。  <code>strToolName</code> : 路点关联工具坐标系名称；  <code>strWorkpieceName</code> : 路点关联工件坐标系名称；  <code>strIpAddress</code> : 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。  <b>返回值：</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例：</b> 参考 setWayPoint 示例。

125   **setWayPoint**

<code>int setWayPoint(strWayPointName ,dblTcpos, dblJoints, strToolName, strWorkpieceName,</code>
---

```
strIpAddress = "")
```

修改指定 IP 地址机械臂上路点变量的值

**参数：**

**strWayPointName:** 路点变量名称。

**dblTcpos:** 位姿信息，大小为 6 的数组，其中，后三个角度为轴角

**dblJoints:** 关节角信息。

**strToolName:** 路点关联工具坐标系名称；

**strWorkpieceName:** 路点关联工件坐标系名称；

**strIpAddress:** 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

**返回值：**

0: 成功。

<0: 失败。失败原因详见错误码。

**调用示例：**

```
double Target[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0),
DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0),
DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };

moveJ(Target, 0.8, 0.4);
wait_move();

const char *strWayPointName = "api_01";
const char *strToolName = "tool1";
const char *strWorkpieceName = "work1";
char strToolTmp[64];
char strWorkpieceTmp[64];
double add_dblTcpos[6] = { 0.0 };
getTcpPos(add_dblTcpos);
double add_dblJoints[7] = { 0.0 };
getJointPos(add_dblJoints);

int ret = addWayPoint(strWayPointName, add_dblTcpos, add_dblJoints, strToolName,
strWorkpieceName);
if (ret < 0)
{
    printf( "addWayPoint failed!\n");
}
```

```
}
else
{
    printf( "addWayPoint succeed!\n");
}

double get_dblTcpos[6] = { 0.0 };
double get_dblJoints[7] = { 0.0 };
ret = getWayPoint(strWayPointName, get_dblTcpos, get_dblJoints, strToolTmp,
strWorkpieceTmp);
if (ret < 0)
{
    printf( "getWayPoint failed!\n");
}
else
{
    printf( "getWayPoint succeed!\n");
    printf( "tool name : %s\n", strToolTmp);
    printf( "workpiece name : %s\n", strWorkpieceTmp);
    printf( "addWayPoint-Tcpos: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
        add_dblTcpos[0], add_dblTcpos[1], add_dblTcpos[2], add_dblTcpos[3],
add_dblTcpos[4], add_dblTcpos[5]);
    printf( "getWayPoint-Tcpos: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n\n",
        get_dblTcpos[0], get_dblTcpos[1], get_dblTcpos[2], get_dblTcpos[3],
get_dblTcpos[4], get_dblTcpos[5]);

    printf( "addWayPoint-Joints: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
        add_dblJoints[0], add_dblJoints[1], add_dblJoints[2], add_dblJoints[3],
add_dblJoints[4], add_dblJoints[5], add_dblJoints[6]);
    printf( "getWayPoint-Joints: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n\n",
        get_dblJoints[0], get_dblJoints[1], get_dblJoints[2], get_dblJoints[3],
get_dblJoints[4], get_dblJoints[5], get_dblJoints[6]);
}

double Target1[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-60.0),
DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(150.0), DEGREE_TO_RAD(0.0),
DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };
moveJ(Target1, 0.8, 0.4);
```

```
wait_move();

double set_dblTcpos[6] = { 0.0 };
getTcpPos(set_dblTcpos);
double set_dblJoints[7] = { 0.0 };
getJointPos(set_dblJoints);
ret = setWayPoint(strWayPointName, set_dblTcpos, set_dblJoints, strToolName,
strWorkpieceName);
if (ret < 0)
{
    printf( "setWayPoint failed!\n");
}
else
{
    printf( "setWayPoint succeed!\n");
}

ret = getWayPoint(strWayPointName, get_dblTcpos, get_dblJoints, strToolName,
strWorkpieceName);
if (ret < 0)
{
    printf( "getWayPoint failed!\n");
}
else
{
    printf( "getWayPoint succeed!\n");
    printf( "setWayPoint-Tcpos: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
            set_dblTcpos[0], set_dblTcpos[1], set_dblTcpos[2], set_dblTcpos[3],
set_dblTcpos[4], set_dblTcpos[5]);
    printf( "getWayPoint-Tcpos: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n\n",
            get_dblTcpos[0], get_dblTcpos[1], get_dblTcpos[2], get_dblTcpos[3],
get_dblTcpos[4], get_dblTcpos[5]);

    printf( "setWayPoint-Joints: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
            set_dblJoints[0], set_dblJoints[1], set_dblJoints[2], set_dblJoints[3],
set_dblJoints[4], set_dblJoints[5], set_dblJoints[6]);
    printf( "getWayPoint-Joints: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n\n",
            get_dblJoints[0], get_dblJoints[1], get_dblJoints[2], get_dblJoints[3],
```

```
get_dblJoints[4], get_dblJoints[5], get_dblJoints[6]);
    }

    ret = deleteWayPoint(strWayPointName);
    if (ret < 0)
    {
        printf( "deleteWayPoint failed!\n");
    }
    else
    {
        ret = getWayPoint(strWayPointName, get_dblTcpos, get_dblJoints ,strToolTmp,
strWorkpieceTmp);
        if (ret < 0)
        {
            printf( "deleteWayPoint succeed!\n");
        }
        else
        {
            printf( "deleteWayPoint failed!\n");
        }
    }
}
```

126 addWayPoint

```
int addWayPoint(strWayPointName, dblTcpos, dblJoints, strToolName, strWorkpieceName,
strIpAddress = "")
```

在指定 IP 地址机械臂上新增路点变量。

**参数：**

**strWayPointName：** 路点变量名称 。

**dblTcpos：** 位姿信息，大小为 6 的数组，其中，后三个角度为轴角

**dblJoints：** 关节角信息。

**strToolName:** 路点关联工具坐标系名称；

**strWorkpieceName：** 路点关联工件坐标系名称；

**strIpAddress：** 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

**返回值：**

0：成功。

<0: 失败。失败原因详见错误码。
<b>调用示例:</b>  参考 setWayPoint 示例。

127 **deleteWayPoint**

int deleteWayPoint(strWayPointName, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上删除路点变量。  <b>参数:</b>  strWayPointName: 路点变量名称。  strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。  <b>返回值:</b>  0: 成功。  -1: 失败。  <b>调用示例:</b>  参考 setWayPoint 示例。

128 **getDefaultActiveTcp**

int getDefaultActiveTcp(default_tcp , strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂的默认工具坐标系。  <b>参数:</b>  default_tcp: 输出参数, Tcp 相对于末端法兰盘的 4*4 齐次变换矩阵的首地址, 数组长度为 16。  strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。  <b>返回值:</b>  0: 成功。  -1: 失败。  <b>调用示例:</b>  const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double default_tcp[16] = {0.0}; int ret = getDefaultActiveTcp(default_tcp, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("getDefaultActiveTcp failed! Return value = %d\n", ret); }

}
---

129   **getDefaultActiveTcpPose**

int getDefaultActiveTcpPose (arrPose,strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂默认的工具坐标系的位姿。 <b>参数：</b> arrPose: 输出参数。TCP 相对于末端法兰盘的位姿向量的首地址，数组长度为 6 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例：</b> <pre>double pose[6] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (getDefaultActiveTcpPose (pose,strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API getDefaultActiveTcpPose failed!\n"); } else {     printf("getDefaultActiveTcpPose: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", pose[0], pose[1], pose[2], pose[3], pose[4], pose[5]); }</pre>

130   **getActiveTcpPayload**

int getActiveTcpPayload(payload,strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂的负载信息 <b>参数：</b> payload: 负载信息，第 1 位为质量，2~4 位为质心，5~10 位为张量，大小为 10 的数组 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例：</b>



```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double dblPayload[10] = {0.0};
int ret = getActiveTcpPayload (dblPayload,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("getActiveTcpPayload failed! Return value = %d\n", ret);
}
else
{
    printf("getActiveTcpPayload: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", dblPayload[0],
    dblPayload[1], dblPayload[2], dblPayload[3], dblPayload[4], dblPayload[5],
    dblPayload[6], dblPayload[7], dblPayload[8], dblPayload[9]);
}
```

131   **zeroSpaceManualMove**

<pre>int zeroSpaceManualMove (direction,dblJointVel,dblJointAcc,strIpAddress = "")</pre>
<p>控制指定 IP 地址机械臂进入或退出零空间手动移动模式。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>direction: 输入参数，控制零空间手动运动的方向，1 表示向前，-1 表示向后运动</p> <p>dblJointVel: 输入参数，各关节运动的速度，单位 rad/s</p> <p>dblJointAcc: 输入参数，各关节运动的加速度，单位 rad/s<sup>2</sup></p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; //以 7 轴机器人为例 double dblJointVel[7]={0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1}; double dblJointAcc[7]={0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1}; int ret = zeroSpaceManualMove(1,dblJointVel,dblJointAcc,strIpAddress); if (ret &lt; 0){     printf("Diana API zeroSpaceManualMove failed!\n"); } else{     M_SLEEP(5000); }</pre>

```
}

```

132 **moveTcp\_ex**

```
int moveTcp_ex(c,d, v, a, strIpAddress = "")
```

手动移动指定 IP 地址的机械臂 TCP。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

**参数：**

c: 坐标系类型，枚举及其含义如下：

- E\_BASE\_COORDINATE: 基坐标系
- E\_TOOL\_COORDINATE: 工具坐标系
- E\_WORK\_PIECE\_COORDINATE: 工件坐标系
- E\_VIEW\_COORDINATE: 视角坐标系

d: 表示移动方向的枚举类型，枚举及其含义如下

- T\_MOVE\_X\_UP 表示沿 x 轴正向
- T\_MOVE\_X\_DOWN 表示沿 x 轴负向
- T\_MOVE\_Y\_UP 表示沿 y 轴正向
- T\_MOVE\_Y\_DOWN 表示沿 y 轴负向
- T\_MOVE\_Z\_UP 表示沿 z 轴正向
- T\_MOVE\_Z\_DOWN 表示沿 z 轴负向

v: 速度，单位：m/s。

a: 加速度，单位：m/s<sup>2</sup>。

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

**返回值：**

0: 成功。

-1: 失败。

**调用示例：**

```
coordinate_e e = E_BASE_COORDINATE;
tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP;
double vel = 0.1;
double acc = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveTcp_ex(e, dtype, vel, acc, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("moveTcp_ex failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

133 **rotationTCP\_ex**

```
int rotationTCP_ex(c, d, v, a, strIpAddress = "")

```

<p>使指定的 IP 地址的机械臂绕 TCP 变换位姿。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>c: 坐标系类型，枚举及其含义如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● E_BASE_COORDINATE: 基坐标系</li><li>● E_TOOL_COORDINATE: 工具坐标系</li><li>● E_WORK_PIECE_COORDINATE: 工件坐标系</li><li>● E_VIEW_COORDINATE: 视角坐标系</li></ul> <p>d: 表示移动方向的枚举类型，枚举及其含义如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● T_MOVE_X_UP 表示绕 x 轴正向旋转</li><li>● T_MOVE_X_DOWN 表示绕 x 轴负向旋转</li><li>● T_MOVE_Y_UP 表示绕 y 轴正向旋转</li><li>● T_MOVE_Y_DOWN 表示绕 y 轴负向旋转</li><li>● T_MOVE_Z_UP 表示绕 z 轴正向旋转</li><li>● T_MOVE_Z_DOWN 表示绕 z 轴负向旋转</li></ul> <p>v: 速度，单位：rad/s。</p> <p>a: 加速度，单位：rad/s<sup>2</sup>。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>	<p><b>调用示例：</b></p> <pre>coordinate_e e = E_BASE_COORDINATE; tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP; double vel = 0.1; double acc = 0.2; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = rotationTCP_ex(e,dtype, vel, acc, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("rotationTCP failed! Return value = %d\n", ret); } else {     M_SLEEP(3000); }</pre>
--	---

134 **setExternalAppendTorCutoffFreq**

<code>int setExternalAppendTorCutoffFreq(dblFreq, strIpAddress = "")</code>
<p>针对指定 IP 地址机械臂，设置各关节附加力矩的滤波截止频率</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblFreq：</b> 输入参数，各关节附加力矩的滤波截止频率，需要提供一个正值。</p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>int ret = setExternalAppendTorCutoffFreq(1.0,"192.168.10.75"); if(ret &lt; 0){     printf("setExternalAppendTorCutoffFreq failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

135 **poseTransform**

<code>int poseTransform(srcPose, srcMatrixPose,dstMatrixPose,dstPose)</code>
<p>把指定坐标系下的位姿转换到其他坐标系下</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>srcPose：</b> 输入参数，源坐标系下的位姿，大小为 6 的数组</p> <p><b>srcMatrixPose：</b> 输入参数，源坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组</p> <p><b>dstMatrixPose：</b> 输入参数，目标坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组</p> <p><b>dstPose：</b> 输出参数，转换到目标坐标系下的位姿，大小为 6 的数组</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double srcPose[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0}; double srcMatrixPose[6] = {0}; double dstMatrixPose[6] = {0.1, 0.2, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0}; double dstPose[6] = {0}; poseTransform(srcPose,srcMatrixPose,dstMatrixPose,dstPose); for(int i = 0;i&lt;6;++i) {     printf("%lf ",dstPose[i]); }</pre>

136 **setEndKeyEnableState**

<code>int setEndKeyEnableState(bEnable, strIpAddress = "")</code>
<p>针对指定 IP 地址机械臂，使能其末端零力驱动按钮</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>bEnable:</b> 输入参数，使能末端零力驱动按钮</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>int ret = setEndKeyEnableState(true,"192.168.10.75"); if(ret &lt; 0){     printf("setEndKeyEnableState failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

137 **updateForce**

<code>int updateForce(dblForceValue,strIpAddress = "")</code>
<p>针对指定 IP 地址机械臂上，在力控模式下，实时改变力指令的大小</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblForceValue:</b> 输入参数，力的大小，需要是一个大于 0 的数</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>int iFrameType = 1; double dblFrameMatrix[16] = {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1}; double dblForceDirection[3]={0,0,-1}; double dblForceValue = 1.0; double dblMaxVel = 0.1; double dblMaxOffset = 0.2; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double joints[7] = {0,0,0,3.141592653/2,0,0,0};//以 7 轴机器人为例</pre>

```

moveJ(joints,0.2,0.2,strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
if (enterForceMode(iFrameType, dbfFrameMatrix, dbfForceDirection, dbfForceValue,
dbfMaxVel, dbfMaxOffset,strIpAddress) < 0)
{
    printf("Diana API enterForceMode failed!\n");
}else{
    int count = 0;
    while(count++ < 2000){
        dbfForceValue -=0.001;
        updateForce(dbfForceValue,strIpAddress);
        M_SLEEP(1);
    }
    int intExitMode = 0;
    if (leaveForceMode(intExitMode, strIpAddress) < 0)
    {
        printf("Diana API leaveForceMode failed!\n");
    }
}

```

### 138 inverseClosedFull

```

int inverseClosedFull(pose,lock_joint_index, lock_joint_position, ref_joints,
active_tcp=nullptr,strIpAddress = "")

```

在指定 IP 地址机械臂上，基于工具坐标系，给定一个参考关节角，约束单轴求逆解，注意，工业版 Diana 只能锁定第七轴。现支持在不同工具坐标系下求逆解，由传入的 active\_tcp 决定。

#### 参数：

**pose:** 输入位姿数组首地址，数据为包含 active\_tcp 坐标 (x, y, z) 和旋转矢量（轴角坐标）组合。

**lock\_joint\_index:** 输入参数，被约束的关节号

**lock\_joint\_position:** 输入参数，被约束关节的角度，单位为弧度

**ref\_joints:** 参考的关节角，大小为 JOINT\_NUM 的数组。

**active\_tcp:** 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default\_tcp。

**strIpAddress:** 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

<p><b>返回值:</b></p> <p>非负数: 生成逆解对应的 ID</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char *strIpAddress = "192.168.10.75"; double pose[6] = {0.087, 0.0, 1.0827, 0.0, 0.0, 0.0}; int lock_joint_index = JOINT_NUM; double lock_joint_position = 0; double ref_joints[ JOINT_NUM] = {0.0}; double joints[JOINT_NUM]={0.0}; int id = inverseClosedFull(pose, lock_joint_index, lock_joint_position, ref_joints, nullptr, strIpAddress); if (id == -1){     printf("inverseClosedFull failed! Return value = %d\n", id); } else{     int size = getInverseClosedResultSize(id);     int ret = -1;     if (size &gt; 0){         for (int i = 0; i &lt; size; ++i){             if (getInverseClosedJoints(id, i, joints, strIpAddress) == 0){                 printf("(%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f)", joints[0], joints[1], joints[2], joints[3], joints[4], joints[5], joints[6]);             }         }         destoryInverseClosedItems(id);     } }</pre>

139 **getInverseClosedResultSize**

<pre>int getInverseClosedResultSize(id,strIpAddress = "")</pre>
<p>在指定 IP 地址的机械臂上，根据 ID 获取约束单轴求逆解结果的组数</p> <p><b>参数:</b></p> <p>id: 输入参数，所求逆解对应的 ID</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p>

非负数：ID 对应逆解的组数 -1：失败。
<b>调用示例：</b> 见 inverseClosedFull 示例

140 **getInverseClosedJoints**

int getInverseClosedJoints(id,index,joints,strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，根据 ID 按索引获取对应关节角 <b>参数：</b> id：输入参数，所求逆解对应的 ID index：输入参数，对应的多组逆解中的编号 joints：输出参数，要求的多组逆解中编号对应的逆解值 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0：成功； -1：失败。
<b>调用示例：</b> 见 inverseClosedFull 示例

141 **destoryInverseClosedItems**

int destoryInverseClosedItems(id,strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，根据 ID 删除约束单轴求逆解的结果数据集 <b>参数：</b> id：输入参数，逆解对应的 ID strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0：成功。 -1：失败。
<b>调用示例：</b> 见 inverseClosedFull 示例

142 **nullSpaceFreeDriving**

int nullSpaceFreeDriving(enable,strIpAddress = "")
--



zeroSpaceFreeDriving 的宏，用法参见 zeroSpaceFreeDriving
调用示例：  见 zeroSpaceFreeDriving 示例

143   **nullSpaceManualMove**

int nullSpaceFreeDriving(enable,strIpAddress = "")
zeroSpaceManualMove 的宏，用法参见 zeroSpaceManualMove
调用示例：  见 zeroSpaceManualMove 示例

144   **getGravInfo**

int getGravInfo(grav,strIpAddress = "")
针对指定 IP 地址的机械臂，获取其安装信息的重力矢量  参数：  grav: 重力矢量，大小为 3 的数组  strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。  返回值：  0: 成功。  -1: 失败。
调用示例：  const char* ipAddress = "192.168.10.75"; double grav[3] = {0.0}; int ret = getGravInfo(grav,ipAddress); if(ret < 0){ printf("getGravInfo failed! Return value = %d\n", ret); } else{ printf("getGravInfo :%f, %f, %f\n", grav[0], grav[1], grav[2]); }

145   **setGravInfo**

int setGravInfo(grav,strIpAddress = "")
针对指定 IP 地址的机械臂，设置其重力矢量  参数：  grav: 重力矢量，大小为 3 的数组

<p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* ipAddress = "192.168.10.75"; double grav[3] = {0.0}; int ret = setGravInfo(grav,ipAddress); if(ret &lt; 0){     printf("setGravInfo failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

146 **getGravAxis**

<pre>int getGravAxis(grav_axis,strIpAddress = "")</pre>
<p>针对指定 IP 地址的机械臂，获取其安装信息的轴角</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>grav_axis:</b> 安装时的轴角，单位为 rad</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* ipAddress = "192.168.10.75"; double grav_axis[3] = {0.0}; int ret = getGravAxis (grav_axis,ipAddress); if(ret &lt; 0){     printf("getGravAxis failed! Return value = %d\n", ret); } else{     printf("getGravAxis :%f, %f, %f\n", grav_axis[0], grav_axis[1], grav_axis[2]); }</pre>

147 **setGravAxis**

<pre>int setGravAxis(grav_axis,strIpAddress = "")</pre>
---

<p>针对指定 IP 地址的机械臂，设置其安装信息的轴角</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>grav_axis:</b> 安装轴角，单位 rad</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* ipAddress = "192.168.10.75"; double grav_axis [3] = {0.0}; int ret = setGravAxis(grav_axis,ipAddress); if(ret &lt; 0){     printf("setGravAxis failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

148 **speedLOnTcp**

<p>int speedLOnTcp(speed, a, t, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")</p>
<p>速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间下直线运动，支持同步旋转，但笛卡尔方向必须有速度或加速度才能旋转。时间 t 为非零时，机器人将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>speed:</b> 指定系统当前工具中心点的空间速度，数组长度为 6（位置和旋转），其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。平移速度和旋转速度的参考坐标系由 active_tcp 指定。</p> <p><b>a:</b> 加速度数组，数组长度为 2，前一个代表平移加速度，单位：m/s<sup>2</sup>；后一个代表旋转加速度，单位：rad/s<sup>2</sup></p> <p><b>t:</b> 时间，单位：s。</p> <p><b>active_tcp:</b> 基于法兰中心的位姿，大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角）），平移和旋转方向参考此位姿，旋转中心是系统当前工具中心点；为空时平移和旋转方向参考系统当前工具坐标系，旋转中心是系统当前工具中心点。<b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p>

-1：失败。
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>double speeds[6] = {0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}; double acc[2] = {0.30, 0.50}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = speedLOnTcp(speeds, acc, 0, nullptr, strIpAddress); if(ret &lt; 0) {     printf("speedLOnTcp failed! Return value = %d\n", ret); } M_SLEEP(2000);</pre>

149 **getTcpForceInToolCoordinate**

int getTcpForceInToolCoordinate(forces,strIpAddress = "")
<p>在指定 IP 地址机械臂上，获取工具坐标系的 Tcp 外力值</p> <p><b>参数：</b></p> <p>forces：输出参数，Tcp 外力，大小为 6</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char *strIpAddress = "192.168.10.75"; double forces[6] = {0.0}; int ret = getTcpForceInToolCoordinate(forces,strIpAddress); for(int j=0;j&lt;6;++j){     printf("%lf,",forces[j]); }</pre>

150 **calculateJacobi**

int calculateJacobi(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount,strIpAddress = "")
<p>在指定 IP 地址机械臂上，求解末端法兰中心点坐标系相对于基坐标系的雅各比矩阵</p> <p><b>参数：</b></p> <p>dblJacobiMatrix：输出参数，雅各比矩阵，大小为 6* JOINT_NUM 的矩阵</p> <p>dblJointPosition：输入参数，用于计算雅各比矩阵的关节角（与当前机械臂反馈关节角</p>

<p>无关), 大小为 JOINT_NUM 的数组</p> <p>intJointCount: 输入参数, 关节数量</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char *strIpAddress = "192.168.10.75"; const int intJointCount = JOINT_NUM; const int intTcpCount = 6; double dblJacobiMatrix[intTcpCount*intJointCount] = {0}; double dblJointPosition[intJointCount] = {0}; int ret = calculateJacobi(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount,strIpAddress); if(ret == - 1){     printf("cannot get jacobi matrix"); }else{     for(int i = 0;i&lt; intJointCount;++i){         for(int j=0;j&lt; intTcpCount;++j){             printf("%lf,",dblJacobiMatrix[i* intTcpCount + j]);         }         printf("\n");     } }</pre>

151 **calculateJacobiTF**

<p>int</p> <p>calculateJacobiTF(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount,active_tcp=nullptr,strIpAddress = "")</p>
<p>在指定 IP 地址机械臂上, 求解工具中心点坐标系相对于基坐标系的雅各比矩阵, 现在支持求解不同的工具, 由传入的 active_tcp 决定</p> <p><b>参数:</b></p> <p>dblJacobiMatrix: 输出参数, 雅各比矩阵, 大小为 6* JOINT_NUM 的矩阵</p> <p>dblJointPosition: 输入参数, 用于计算雅各比矩阵的关节角 (与当前机械臂反馈关节角无关), 大小为 JOINT_NUM 的数组</p> <p>intJointCount: 输入参数, 关节数量</p>

<p><b>active_tcp:</b> 基于法兰中心的工具位姿，大小为 6 的数组，根据关节角 <code>dblJointPosition</code> 求解得到此工具中心点相对于基坐标系的雅各比矩阵；为空时，视为无工具，求解得到法兰中心相对基坐标系的雅各比矩阵。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char *strIpAddress = "192.168.10.75"; const int intJointCount = JOINT_NUM; const int intTcpCount = 6; double dblJacobiMatrix[intTcpCount*intJointCount] = {0}; double dblJointPosition[intJointCount] = {0}; int      ret      =      calculateJacobiTF(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount, nullptr ,strIpAddress); if(ret == - 1){     printf("cannot get jacobi matrix"); }else{     for(int i = 0;i&lt;intTcpCount;++i){         for(int j=0;j&lt;intJointCount;++j){             printf("%lf,",dblJacobiMatrix[i* intTcpCount + j]);         }         printf("\n");     } }</pre>

152 **getMechanicalJointsPositionRange**

<p><code>int getMechanicalJointsPositionRange (dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress = " ")</code></p>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各关节角的机械限位。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>dblMinPos:</b> 输出参数，用于存放各关节角的最小机械限位，大小为 <code>JOINT_NUM</code> 的数组，单位: rad。</p> <p><b>dblMaxPos:</b> 输出参数，用于存放各关节角的最大机械限位，大小为 <code>JOINT_NUM</code> 的数组，单位: rad。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂</p>

<p>时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMinPos[7] = {0}, dblMaxPos[7]={0}; int ret = getMechanicalJointsPositionRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress); printf("getMechanicalJointsPositionRange ret = %d dblMinPos = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f} dblMaxPos = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n"       , ret       , dblMinPos[0]       , dblMinPos[1]       , dblMinPos[2]       , dblMinPos[3]       , dblMinPos[4]       , dblMinPos[5]       , dblMinPos[6]       , dblMaxPos[0]       , dblMaxPos[1]       , dblMaxPos[2]       , dblMaxPos[3]       , dblMaxPos[4]       , dblMaxPos[5]       , dblMaxPos[6]);</pre>

153 **getMechanicalMaxJointsVel**

<p>int getMechanicalMaxJointsVel (dblVel, strIpAddress = " ")</p>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各关节最大机械速度。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>dblVel: 输出参数，用于存放各关节的最大机械速度，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad/s。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMaxVel[7]={0}; int ret = getMechanicalMaxJointsVel(dblMaxVel, strIpAddress); printf("getMechanicalJointsMaxVel ret = %d dblMaxVel = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n"       , ret       , dblMaxVel[0]       , dblMaxVel[1]       , dblMaxVel[2]</pre>

```
, dblMaxVel[3]
, dblMaxVel[4]
, dblMaxVel[5]
, dblMaxVel[6]);
```

## 154 getMechanicalMaxJointsAcc

```
int getMechanicalMaxJointsAcc (dblAcc, strIpAddress = " ")
```

获取指定 IP 地址机械臂各关节最大机械加速度。

### 参数：

dblAcc: 输出参数，用于存放各关节的最大机械加速度，大小为 JOINT\_NUM 的数组，单位：rad/s<sup>2</sup>。

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

### 返回值：

-1: 失败。

0: 成功。

### 调用示例：

```
const char* strIpAddress= "192.168.10.75";
double dblMaxAcc[7]={0};
int ret = getMechanicalMaxJointsAcc(dblMaxAcc, strIpAddress);
printf("getMechanicalJointsMaxAcc ret = %d dblMaxAcc = {%.1f,%.1f,%.1f,%.1f,%.1f,%.1f,%.1f}\n"
, ret
, dblMaxAcc[0]
, dblMaxAcc[1]
, dblMaxAcc[2]
, dblMaxAcc[3]
, dblMaxAcc[4]
, dblMaxAcc[5]
, dblMaxAcc[6]);
```

## 155 getMechanicalMaxCartVelAcc

```
int getMechanicalMaxCartVelAcc (dblMaxCartTranslationVel, dblMaxCartRotationVel,
dblMaxCartTranslationAcc, dblMaxCartRotationAcc, strIpAddress = " ")
```

获取指定 IP 地址笛卡尔空间最大机械平移速度、最大机械旋转速度、最大机械平移加速度和最大机械旋转加速度。

### 参数：

dblMaxCartTranslationVel: 输出参数，用于存放笛卡尔空间最大机械平移速度，double 型变量，单位：m/s。

dblMaxCartRotationVel: 输出参数，用于存放笛卡尔空间最大机械旋转速度，double 型变量，单位：rad/s。

dblMaxCartTranslationAcc: 输出参数，用于存放笛卡尔空间最大机械平移加速度，



<p><b>double</b> 型变量，单位：<math>\text{m/s}^2</math>。</p> <p><b>dblMaxCartRotationAcc</b>：输出参数，用于存放笛卡尔空间最大机械旋转加速度，<b>double</b> 型变量，单位：<math>\text{rad/s}^2</math>。</p> <p><b>strIpAddress</b>：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblLinearVel = 0, dblRotationVel = 0, dblLinearAcc = 0, dblRotationAcc = 0; int ret = getMechanicalMaxCartVelAcc(dblLinearVel, dblRotationVel, dblLinearAcc, dblRotationAcc, strIpAddress); printf("getMechanicalCartMaxVelAcc ret = %d {dblLinearVel(%f),dblRotationVel(%f),dblLinearAcc(%f),dblRotationAcc(%f)}\n" , ret , dblLinearVel , dblRotationVel , dblLinearAcc , dblRotationAcc);</pre>

156 **getJointsPositionRange**

<p><b>int</b> getJointsPositionRange (dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress = " ")</p>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各关节的极限位。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblMinPos</b>：输出参数，用于存放关节角的最小极限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：<math>\text{rad}</math>。</p> <p><b>dblMaxPos</b>：输出参数，用于存放关节角的最大极限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：<math>\text{rad}</math>。</p> <p><b>strIpAddress</b>：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMinPos[7] = {0}, dblMaxPos[7]={0}; int ret = getJointsPositionRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress); printf("getJointsPositionRange ret = %d dblMinPos = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f} dblMaxPos = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n" , ret</pre>

```
, dblMinPos[0]  
, dblMinPos[1]  
, dblMinPos[2]  
, dblMinPos[3]  
, dblMinPos[4]  
, dblMinPos[5]  
, dblMinPos[6]  
, dblMaxPos[0]  
, dblMaxPos[1]  
, dblMaxPos[2]  
, dblMaxPos[3]  
, dblMaxPos[4]  
, dblMaxPos[5]  
, dblMaxPos[6]);
```

157 **getMaxJointsVel**

<code>int getMaxJointsVel (dblVel, strIpAddress = " ")</code>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各关节最大软速度。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>dblVel: 输出参数，用于存放各关节的最大软速度，大小为JOINT_NUM的数组，单位：rad/s。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1: 失败。</p> <p>0: 成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMaxVel[7]={0}; int ret = getMaxJointsVel(dblMaxVel, strIpAddress); printf("getMaxJointsVel ret = %d dblMaxVel = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n" , ret , dblMaxVel[0] , dblMaxVel[1] , dblMaxVel[2] , dblMaxVel[3] , dblMaxVel[4] , dblMaxVel[5] , dblMaxVel[6]);</pre>

158 **getMaxJointsAcc**

<code>int getMaxJointsAcc (dblAcc, strIpAddress = " ")</code>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各关节最大软加速度。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>dblAcc: 输出参数，用于存放各关节的最大软加速度，大小为 JOINT_NUM 的数组，单</p>

<p>位：rad/s<sup>2</sup>。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMaxAcc[7]={0}; int ret = getMaxJointsAcc(dblMaxAcc, strIpAddress); printf("getMaxJointsAcc ret = %d dblMaxAcc = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n" , ret , dblMaxAcc[0] , dblMaxAcc[1] , dblMaxAcc[2] , dblMaxAcc[3] , dblMaxAcc[4] , dblMaxAcc[5] , dblMaxAcc[6]);</pre>

159    **getMaxCartTranslationVel**

<pre>int getMaxCartTranslationVel (dblMaxCartTranslationVel, strIpAddress = " ")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移速度。</p> <p>参数：</p> <p>dblMaxCartTranslationVel：输出参数，用于存放笛卡尔空间最大软平移速度，double 型变量，单位：m/s。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblLinearVel = 0; int ret = getMaxCartTranslationVel(dblLinearVel, strIpAddress); printf("getMaxCartTranslationVel ret = %d dblLinearVel=%f\n" , ret , dblLinearVel );</pre>

160    **getMaxCartRotationVel**

<pre>int getMaxCartRotationVel (dblMaxCartRotationVel, strIpAddress = " ")</pre>
--

获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转速度。
<b>参数：</b>  dblMaxCartRotationVel: 输出参数，用于存放笛卡尔空间最大软旋转速度，double 型变量，单位：rad/s。  strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
<b>返回值：</b>  -1: 失败。  0: 成功。
<b>调用示例：</b>  const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblRotationVel = 0; int ret = getMaxCartRotationVel(dblRotationVel, strIpAddress); printf("getMaxCartRotationVel ret = %d dblRotationVel=%f\n" , ret , dblRotationVel);

161 **getMaxCartTranslationAcc**

int getMaxCartTranslationAcc (dblMaxCartTranslationAcc, strIpAddress = " ")
获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移加速度。
<b>参数：</b>  dblMaxCartTranslationAcc: 输出参数，用于存放笛卡尔空间最大软平移加速度，double 型变量，单位：m/s <sup>2</sup> 。  strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
<b>返回值：</b>  -1: 失败。  0: 成功。
<b>调用示例：</b>  const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblLinearAcc = 0; int ret = getMaxCartTranslationAcc(dblLinearAcc, strIpAddress); printf("getMaxCartTranslationAcc ret = %d dblLinearAcc=%f\n" , ret , dblLinearAcc);

162 **getMaxCartRotationAcc**

int getMaxCartRotationAcc (dblMaxCartRotationAcc, strIpAddress = " ")
在指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转加速度。
<b>参数：</b>

<p><b>dblMaxCartRotationAcc:</b> 输出参数，用于存放笛卡尔空间最大软旋转加速度，double 型变量，单位：rad/s<sup>2</sup>。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>-1: 失败。</p> <p>0: 成功。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblRotationAcc = 0; int ret = getMaxCartRotationAcc(dblRotationAcc, strIpAddress); printf("getMaxCartRotationAcc ret = %d dblRotationAcc=%f\n" , ret , dblRotationAcc);</pre>

163 **setJointsPositionRange**

<p><b>int setJointsPositionRange (dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress = " ")</b></p>
<p>设置指定 IP 地址机械臂各关节极限位。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>dblMinPos:</b> 输入参数，关节角的最小极限限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。</p> <p><b>dblMaxPos:</b> 输入参数，关节角的最大极限限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>&lt;0: 失败。失败原因详见错误码。</p> <p>0: 成功。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMinPos[7] = {0}, dblMaxPos[7]={0}; int ret = setJointsPositionRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress); for (int i = 0; i &lt; 7; ++i) {     dblMinPos[i]++;     dblMaxPos[i]--; } ret = setJointsPositionRange(dblMinPos,dblMaxPos,strIpAddress); printf("setJointsPositionRange return %d\n",ret); ret = saveEnvironment(strIpAddress); printf("saveEnvironment return %d\n",ret);</pre>

164 **setMaxJointsVel**

<code>int setMaxJointsVel (dblVel, strIpAddress = " ")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂各关节的最大软速度。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblVel:</b> 输入参数，各关节的最大软速度，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad/s。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>&lt;0: 失败。失败原因详见错误码。</p> <p>0: 成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMaxVel[7]={0}; int ret = getMaxJointsVel(dblMaxVel, strIpAddress); for (int i = 0; i &lt; 7; ++i) {     dblMaxVel[i]--; } ret = setMaxJointsVel(dblMaxVel, strIpAddress); printf("setMaxJointsVel return %d\n",ret); ret = saveEnvironment(strIpAddress); printf("saveEnvironment return %d\n",ret);</pre>

165 **setMaxJointsAcc**

<code>int setMaxJointsAcc (dblAcc, strIpAddress = " ")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂各关节的最大软加速度。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblAcc:</b> 输入参数，用于存放各关节的最大软加速度，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad/s<sup>2</sup>。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1: 失败。</p> <p>0: 成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMaxAcc[7]={0}; int ret = getMaxJointsAcc(dblMaxAcc, strIpAddress); for (int i = 0; i &lt; 7; ++i) {     dblMaxAcc[i]--; } ret = setMaxJointsAcc(dblMaxAcc, strIpAddress); ret = saveEnvironment(strIpAddress); printf("saveEnvironment return %d\n",ret);</pre>

**166 setMaxCartTranslationVel**

<code>int setMaxCartTranslationVel (dblMaxCartTranslationVel, strIpAddress = " ")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移速度。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblMaxCartTranslationVel：</b> 输入参数，用于存放笛卡尔空间最大软平移速度，<b>double</b> 型变量，单位：m/s。</p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblLinearVel = 0.5; int ret = setMaxCartTranslationVel(dblLinearVel, strIpAddress); printf("setMaxCartTranslationVel return = %d\n",ret); ret = saveEnvironment(strIpAddress); printf("saveEnvironment return %d\n",ret);</pre>

**167 setMaxCartRotationVel**

<code>int setMaxCartRotationVel (dblMaxCartRotationVel, strIpAddress = " ")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转速度。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblMaxCartRotationVel：</b> 输入参数，笛卡尔空间最大软旋转速度，<b>double</b> 型变量，单位：rad/s。</p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblRotationVel = 1; int ret = setMaxCartRotationVel(dblRotationVel, strIpAddress); printf("setMaxCartRotationVel return = %d\n",ret); ret = saveEnvironment(strIpAddress); printf("saveEnvironment return %d\n",ret);</pre>

**168 setMaxCartTranslationAcc**

<code>int setMaxCartTranslationAcc (dblMaxCartTranslationAcc, strIpAddress = " ")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移加速度。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblMaxCartTranslationAcc：</b> 输入参数，笛卡尔空间最大软平移加速度，double 型变量，单位：m/s<sup>2</sup>。</p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblLinearAcc = 1; int ret = setMaxCartTranslationAcc(dblLinearAcc, strIpAddress); printf("setMaxCartTranslationAcc return = %d\n",ret); ret = saveEnvironment(strIpAddress); printf("saveEnvironment return %d\n",ret);</pre>

169    **setMaxCartRotationAcc**

<code>int setMaxCartRotationAcc (dblMaxCartRotationAcc, strIpAddress = " ")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转加速度。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblMaxCartRotationAcc：</b> 输入参数，笛卡尔空间最大软旋转加速度，double 型变量，单位：rad/s<sup>2</sup>。</p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblRotationAcc = 1; int ret = setMaxCartRotationAcc(dblRotationAcc, strIpAddress); printf("setMaxCartRotationAcc return = %d\n",ret); ret = saveEnvironment(strIpAddress); printf("saveEnvironment return %d\n",ret);</pre>

170    **requireHandlingError**



<code>int requireHandlingError (int *error, strIpAddress = " ")</code>
<p>获取已确认且待处理的错误码。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>error：</b> 用于存放错误码的值</p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1：失败。</p> <p>0：成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>int errorCode = 0, ret = requireHandlingError(&amp;errorCode);</pre>

171 **getJointsSoftLimitRange**

<code>int getJointsSoftLimitRange (double* dblMinPos, double* dblMaxPos, strIpAddress = " ")</code>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各关节软限位。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblMinPos：</b> 输出参数，关节角的最小软限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。</p> <p><b>dblMaxPos：</b> 输出参数，关节角的最大软限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。</p> <p><b>strIpAddress：</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>&lt;0：失败。失败原因详见错误码。</p> <p>0：成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMinPos[7] = {0}, dblMaxPos[7]={0}; int ret = getJointsSoftLimitRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress); printf("getJointsSoftLimitRange return %d\n",ret); for (int i = 0; i &lt; 7; ++i) {     printf("Joint %d min:%f\n", i + 1, dblMinPos[i]);     printf("Joint %d max:%f\n", i + 1, dblMaxPos[i]); }</pre>

## 172 setJointsSoftLimitRange

<code>int setJointsSoftLimitRange (dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress = " ")</code>
<p>设置指定 IP 地址机械臂各关节软限位。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>dblMinPos:</b> 输入参数，关节角的最小软限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。</p> <p><b>dblMaxPos:</b> 输入参数，关节角的最大软限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1: 失败。</p> <p>0: 成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMinPos[7] = {0}, dblMaxPos[7]={0}; int ret = getJointsSoftLimitRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress); for (int i = 0; i &lt; 7; ++i) {     dblMinPos[i]++;     dblMaxPos[i]--; } setJointsSoftLimitRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress);</pre>

## 173 getFunctionOptI4

<code>int getFunctionOptI4 (function_id, opt_name, int *opt_value, strIpAddress = " ")</code>
<p>获取指定功能的可选参数。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>function_id:</b> 指定功能 Id, 0 为自由驱动（暂不支持），1 为笛卡尔阻抗。</p> <p><b>opt_name:</b> 功能的可选参数，function_id 为 1 时，参数如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) 0x10100: 获取笛卡尔阻抗的参考坐标系；</li><li>b) 0x10101: 获取笛卡尔阻抗是否锁轴。</li></ul> <p><b>opt_value:</b> 用于存放参数的值，随 opt_name 的值变化：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) 0x10100: 0 代表基坐标系，1 代表工具坐标系；</li><li>b) 0x10101: 1 代表锁轴。</li></ul> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂</p>

时生效。
<b>返回值：</b>
-1：失败。
0：成功。
<b>调用示例：</b>
<pre>int opt_value = 0; int ret = getFunctionOptI4 (1, 0x10100, &amp;opt_value);</pre>

174 **setFunctionOptI4**

<pre>int setFunctionOptI4 (function_id, opt_name, int opt_value, strIpAddress = " ")</pre>
设置指定功能的可选参数。
<b>参数：</b>
function_id: 指定功能 Id, 0 为自由驱动（暂不支持），1 为笛卡尔阻抗。
opt_name: 功能的可选参数，function_id 为 1 时，参数如下：
a) 0x10100: 表示笛卡尔阻抗的参考坐标系；
b) 0x10102: 笛卡尔阻抗锁轴。
opt_value: 用于设置参数的值，随 opt_name 的值变化：
a) 0x10100: 0 代表基坐标系，1 代表工具坐标系；
b) 0x10102: 当前版本仅支持锁第 3 轴（即取值 2），-1 代表解锁。
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂
时生效。
<b>返回值：</b>
-1：失败。
0：成功。
<b>调用示例：</b>
<pre>int ret = setFunctionOptI4 (1, 0x10100, 1);</pre>

175 **enterRescueMode**

<pre>int enterRescueMode(strIpAddress = "")</pre>
进入安全处理状态，安全处理状态有三种模式，安全零力模式，关节驱动模式和笛卡尔驱动模式，默认进入关节驱动模式，进入安全处理状态后可通过 switchRescueMode 来切换安全处理模式，只有控制器处于 idle 状态时可以进行该操作。原函数名为 enterSafetyIdle。

<p><b>参数:</b></p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = enterRescueMode(strIpAddress);</pre>

176 **leaveRescueMode**

<pre>int leaveRescueMode (strIpAddress = "")</pre>
<p>退出安全处理模式。原函数名为 leaveSafetyIdle。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = leaveRescueMode(strIpAddress);</pre>

177 **getCartImpedanceCoordinateType**

<pre>int getCartImpedanceCoordinateType(strIpAddress = " ")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上, 获取设置笛卡尔阻抗模式时坐标系种类。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p>

坐标系的类型，0：基坐标系， 1：工具坐标系。
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75 "; int ret = getCartImpedanceCoordinateType(strIpAddress); if(ret == 0){     printf( "it's base coordinate\n "); } else{     printf( "it's tool coordinate\n "); }</pre>

178 **setCartImpedanceCoordinateType**

<pre>int setCartImpedanceCoordinateType(intCoordinateType, strIpAddress = " ")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上，设置笛卡尔阻抗模式时坐标系种类。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>intCoordinateType:</b> 坐标系的类型，0：基坐标系， 1：工具坐标系。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75 "; int ret = setCartImpedanceCoordinateType(0,strIpAddress); if(ret &lt; 0){     printf( "setCartImpedanceCoordinateType failed! Return value = %d\n ", ret); }</pre>

179 **setJointLockedInCartImpedanceMode**

<pre>int setJointLockedInCartImpedanceMode(const bool bLock, const int intLockedJointIndex, strIpAddress = "")</pre>
<p>设置指定 IP 地址机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下锁定/解锁某轴（当前版本仅支持第 3 轴）。该设置将在机械臂进入笛卡尔阻抗或者力控模式时正式生效。（注：该 API 是一个设置选项，默认情况下不锁轴，如果需要在笛卡尔阻抗模式或力控模式下锁定某</p>

<p>轴，需要先设置该选项再进入笛卡尔阻抗模式或力控模式）</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>bLock:</b> 输入参数，如果该值为 <code>true</code>，表示机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下将锁定某轴（当前版本仅支持锁定第 3 轴，即 <code>intLockedJointIdx</code> 必须为 2，否则锁定无效）；如果该值为 <code>false</code>，则不论 <code>intLockedJointIdx</code> 取值多少，均表示机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下解锁某轴（当前版本仅支持解锁第 3 轴）。</p> <p><b>intLockedJointIdx:</b> 输入可选参数，表示轴的索引值（索引从 0 开始），缺省值为 2（即第 3 轴）。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>-1: 失败。</p> <p>0: 成功。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>// 设置锁定 3 轴 const char* robot0 = "192.168.10.75"; const bool bLock = true; int intLockedJointIndex = 2; int ret = setJointLockedInCartImpedanceMode(bLock, intLockedJointIndex, robot0); printf("setJointLockedInCartImpedanceMode return = %d\n",ret);  // 设置解锁 3 轴 const char* robot0 = "192.168.10.75"; const bool bLock = false; int intLockedJointIndex = -1; int ret = setJointLockedInCartImpedanceMode(bLock, intLockedJointIndex, robot0); printf("setJointLockedInCartImpedanceMode return = %d\n",ret);</pre>

180 **getJointLockedInCartImpedanceMode**

<p><code>int getJointLockedInCartImpedanceMode(bool &amp;isLocked, strIpAddress = "")</code></p>
<p>查询指定 IP 地址机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下某轴（当前版本仅支持第 3 轴）是否属于锁定/解锁状态。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>isLocked:</b> 输出参数，如果该值为 <code>true</code>，表示机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下某轴（当前版本仅支持第 3 轴）处于锁定状态；如果该值为 <code>false</code>，则表示机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下某轴（当前版本仅支持第 3 轴）处于解锁状态。</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p>

<p>-1: 失败。</p> <p>0: 成功。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* robot0 = "192.168.10.75"; bool bIsLocked = false; int ret = getJointLockedInCartImpedanceMode(bIsLocked, robot0); printf("getJointLockedInCartImpedanceMode return = %d\n",ret);</pre>

181   **setThresholdTorque**

<pre>int setThresholdTorque (arrThreshold,strIpAddress = "")</pre>
<p>设置指定 IP 地址机械臂各关节传感器检测阈值，此阈值在切换工作模式时用于检测是否允许切换工作模式。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>arrThreshold:</b> 表示各关节阈值 arrThreshold 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM, 单位 (N.m)</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double arrThreshold[7] = { 6, 6, 5, 5, 2, 2, 2}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setThresholdTorque (arrThreshold, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API setThresholdTorque failed!\n"); }</pre>

182   **getThresholdTorque**

<pre>int getThresholdTorque(arrThreshold,strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各关节传感器检测阈值，此阈值在切换工作模式时用于检测是否允许切换工作模式。</p> <p><b>参数:</b></p> <p><b>arrThreshold:</b> 表示各关节阈值 arrThreshold 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM, 单位 (N.m)</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p>

<p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>double arrThreshold [JOINT_NUM] = { 0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if ( getThresholdTorque (arrThreshold, strIpAddress) &lt; 0) {     printf("Diana API getThresholdTorque failed!\n"); } else {     printf(" getThresholdTorque : arrThreshold=%f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",         arrThreshold[0], arrThreshold[1], arrThreshold[2], arrThreshold[3], arrThreshold[4],         arrThreshold[5], arrThreshold[6]); }</pre>

183    **setHeartbeatParam**

<p>int setHeartbeatParam(int disconnectTimeout, int stopRobotTimeout, strIpAddress = "")</p>
<p>设置 API 心跳相关的超时时间。</p> <p><b>参数:</b></p> <p>disconnectTimeout: API 断连超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不断连)</p> <p>stopRobotTimeout: 停止机器人超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不停止)</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值:</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例:</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = setHeartbeatParam(-1, -1, strIpAddress); if (ret == -1) {     printf("setHeartbeatParam fail\n"); }</pre>

184    **getHeartbeatParam**



```
int getHeartbeatParam(int *disconnectTimeout, int *stopRobotTimeout, strIpAddress = "")
```

获取 API 心跳相关的超时时间。

**参数：**

**disconnectTimeout:** API 断连超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不断连)

**stopRobotTimeout:** 停止机器人超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不停止)

**strIpAddress:** 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

**返回值：**

0: 成功。

-1: 失败。

**调用示例：**

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int disconnectTimeout;
int stopRobotTimeout;
int ret = getHeartbeatParam(&disconnectTimeout, &stopRobotTimeout, strIpAddress);
if (ret == 0) {
    printf("timeout:%d:%d\n", disconnectTimeout, stopRobotTimeout);
}
```

## 185 customRobotState

```
int customRobotState(int action, unsigned long long customBits, strIpAddress = "")
```

定制机器人状态推送信息。

**参数：**

**action:** \_CustmRoobotStateAction 枚举类型，分别定义为：

API\_CUSTOM\_ADD: 增加 customBits 指示的推送信息。

API\_CUSTOM\_DEL: 减少 customBits 指示的推送信息。

API\_CUSTOM\_RSEET: 重置为 customBits 指示的推送信息。

**CustomBits:** 定制推送信息比特位。可定制以下信息：

```
#define ROBOTSTATE_CUSTOM_BASIC (0x00000001) //基本状态信息，必须
推送，不可定制，包括 BasicRobotState_1 中 stateBits, trajectoryState 及 BasicRobotState2
中所有数据
```

```
#define ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTPOS (0x00000002) //关节反馈位置
```

```
#define ROBOTSTATE_CUSTOM_LINKJOINTPOS (0x00000004) //低速侧关节反
馈位置
```

```
#define ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTANGULARVEL (0x00000008) // 关节反馈
```

<div>速度</div> <div><pre>#define  ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTCURRENT      (0x00000010) // 关节反馈电流 #define  ROBOTSTATE_CUSTOM_ORIGINJOINTTORQUE (0x00000020) // 关节反馈力矩(含零偏) #define  ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTTORQUEOFFSET (0x00000040) //关节扭矩传感器零偏 #define  ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTFORCE        (0x00000080) // 关节外力 #define  ROBOTSTATE_CUSTOM_TCPFORCE          (0x00000100) // 末端受到的外力 #define  ROBOTSTATE_CUSTOM_ALL                (0xffffffff) //定制所有</pre></div> <div>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</div> <div>返回值:</div> <div>0: 成功。</div> <div>-1: 失败。</div>
<div>调用示例:</div> <div><pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = customRobotState(API_CUSTOM_RESET, ROBOTSTATE_CUSTOM_TCPFORCE     ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTFORCE   ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTANGULARVEL, strIpAddress); if (ret == -1) {     printf("customRobotState failed\n"); }</pre></div>

186    **getCustomRobotState**

<div>int getCustomRobotState(unsigned long long *customBits, strIpAddress = "")</div>
<div>获取当前定制的推送信息。</div> <div>参数:</div> <div>customBits: 定制的推送信息比特位。参见 customRobotState</div> <div>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</div> <div>返回值:</div> <div>0: 成功。</div> <div>-1: 失败。</div>
<div>调用示例:</div>

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
unsigned long long stateFlags = 0;
ret = getCustomRobotState(&stateFlags, strIpAddress);
if (ret == -1) {
    printf("getCustomRobotState failed\n");
} else {
    if (stateFlags & ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTPOS == 0) {
        printf("关节反馈位置推送信息未定制");
    } else {
        printf("关节反馈位置推送信息已定制");
    }
}
```

187    **getTcpPoseByTcpName**

int getTcpPoseByTcpName(const char *tcpName, double *coordinate, strIpAddress = "")
<p>根据工具坐标系名称获取工具坐标系位姿。</p> <p><b>参数：</b></p> <p>tcpName: 工具坐标系名称</p> <p>coordinate: 位姿数组的首地址，数组长度为 6</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; const char *tcpName = "coor1"; double coorTcpPose[6]; int ret = getTcpPoseByTcpName(tcpName, coorTcpPose, strIpAddress); if (ret == 0) {     for (int i = 0; i &lt; 6; i++) {         printf("%f, ", coorTcpPose[i]);     } }</pre>

188    **getTcpPoseByWorkPieceName**

int getTcpPoseByWorkPieceName(const char *workPieceName, double *coordinate,
--

<code>strIpAddress = "")</code>
<p>根据工件坐标系名称获取工件坐标位姿。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>workPieceName:</b> 工件坐标系名称</p> <p><b>coordinate:</b> 位姿数组的首地址，数组长度为 6</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; const char *tcpName = "wpcoor1"; double coorTcpPose[6]; int ret = getTcpPoseByWorkPieceName(tcpName, coorTcpPose, strIpAddress); if (ret == 0) {     for (int i = 0; i &lt; 6; i++) {         printf("%f, ", coorTcpPose[i]);     } }</pre>

189    **getPayLoadByTcpName**

<code>int getPayLoadByTcpName(const char *tcpName, double *payload, strIpAddress = "")</code>
<p>根据工具坐标系名称获取工具坐标系负载信息。</p> <p><b>参数：</b></p> <p><b>tcpName:</b> 工具坐标系名称</p> <p><b>payload:</b> 负载数组首地址，数组长度为 10</p> <p><b>strIpAddress:</b> 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p><b>返回值：</b></p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p><b>调用示例：</b></p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double payLoad[10]; int ret = getPayLoadByTcpName(tcpName, payLoad, strIpAddress);</pre>

```
if (ret == 0) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("%f, ", payLoad[i]);
    }
}
```

190   **setDefaultToolTcpCoordinate**

int setDefaultToolTcpCoordinate(const char *tcpName, strIpAddress = "")
设置默认工具坐标系。
<b>参数：</b>
tcpName: 工具坐标系名称
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
<b>返回值：</b>
0: 成功。
-1: 失败。
<b>调用示例：</b>
const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; const char *tcpName = "coord1"; int ret = setDefaultToolTcpCoordinate(tcpName, strIpAddress); if (ret == -1) { printf("setDefaultToolTcpCoordinate fail \n"); }

191   **setDefaultWorkPieceTcpCoordinate**

int setDefaultWorkPieceTcpCoordinate(const char *workPieceName, strIpAddress = "")
设置默认工件坐标系。
<b>参数：</b>
workPieceName: 工件坐标系名称
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
<b>返回值：</b>
0: 成功。
-1: 失败。
<b>调用示例：</b>
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

```
const char *setWpName = "wpcoor1";
int ret = setDefaultWorkPieceTcpCoordinate(setWpName, strIpAddress);
if (ret == -1) {
    printf(" setDefaultWorkPieceTcpCoordinate fail \n");
}
```

192    **getDefaultTcpCoordinate**

int getDefaultTcpCoordinate(char *tcpName, strIpAddress = "")
获取默认的工具坐标系名称。 <b>参数:</b> tcpName: 工具坐标系名称数组首地址，数组长度不大于 256 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值:</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b> const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; char defaultTcpName[256]; int ret = getDefaultTcpCoordinate(defaultTcpName, strIpAddress); if (ret == 0) { printf("default Tcp Name:%s\n", defaultTcpName); }

193    **getDefaultWorkPieceCoordinate**

int getDefaultWorkPieceCoordinate(const char *workpieceName, strIpAddress = "")
获取默认的工件坐标系名称。 <b>参数:</b> workpieceName: 工件坐标系名称数组首地址，数组长度不少于 256 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值:</b> 0: 成功。 -1: 失败。
<b>调用示例:</b> const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

```
char defaultWpName[256];
int ret = getDefaultWorkPieceCoordinate(defaultWpName, strIpAddress);
if (ret == 0) {
    printf("defaultWpName:%s\n", defaultWpName);
}
```

194    **setVelocityPercentValue**

int setVelocityPercentValue(int value, strIpAddress = "")
设置速度百分比。 <b>参数：</b> value：整形，百分比的值。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0：成功。 -1：失败。
<b>调用示例：</b> const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int value = 20; int ret = setVelocityPercentValue(value, strIpAddress); if (ret == 0) { printf("setVelocityPercentValue:%s\n", value); }

195    **switchRescueMode**

int switchRescueMode (int scuWorkMode, strIpAddress = "")
切换安全处理模式，只有在安全处理模式下才能进行切换。 <b>参数：</b> scuWorkMode：安全处理模式，取值为：12-安全零力模式，13-关节驱动模式，14-笛卡尔驱动模式。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 <b>返回值：</b> 0：成功。 -1：失败。
<b>调用示例：</b>

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = enterRescueMode(strIpAddress);
if (ret == 0) {
    ret = switchRescueMode(12, strIpAddress);
}
```

附件 A： DianaApi 接口错误码

表 1： Diana API 接口错误码表

系统错误宏定义	错误码	说明
ERROR_CODE_WSASTART_FAIL	-1001	加 载 windows 系 统 socket 库失败
ERROR_CODE_CREATE_SOCKET_FAIL	-1002	创 建 socket 对 象 失 败
ERROR_CODE_BIND_PORT_FAIL	-1003	socket 绑 定 端 口失败
ERROR_CODE_SOCKET_READ_FAIL	-1004	socket 的 select 调 用 失 败
ERROR_CODE_SOCKET_TIMEOUT	-1005	socket 的 select 调 用 超 时
ERROR_CODE_RECVFROM_FAIL	-1006	socket 接 收 数 据失败
ERROR_CODE_SENDTO_FAIL	-1007	socket 发 送 数



		据失败
ERROR_CODE_LOST_HEARTBEAT	-1008	服务端的心跳连接丢失
ERROR_CODE_LOST_ROBOTSTATE	-1009	服务端信息反馈丢失
ERROR_CODE_GET_DH_FAILED	-1010	获取DH信息失败
ERROR_CODE_RELEASE_BRAKE_FAILED	-1011	打开抱闸失败
ERROR_CODE_HOLD_BRAKE_FAILED	-1012	关闭抱闸失败
ERROR_CODE_IP_ADDRESS_NOT_REGISTER	-1013	该IP机械臂尚未initSrv
ERROR_CODE_ROBOTARM_OVERNUMBER	-1014	超过最大支持机械臂数
ERROR_CODE_SOCKET_OTHER_ERROR	-1015	其他socket连接错误
ERROR_CODE_JOINT_REGIST_ERROR	-2001	硬件错误
ERROR_CODE_EEPROM_READ	-2010	关节读EEPROM参数错误
ERROR_CODE_EEPROM_WRITE	-2011	关节写

		EEPROM 参 数 错 误
ERROR_CODE_LS_ENCODER_OVERSPEED	-2012	低 速 侧 编 码 器 反 馈 位 置超速
ERROR_CODE_LS_ENCODER_FB_ERROR	-2013	低 速 侧 编 码 器 反 馈 数 据错误
ERROR_CODE_MS_SINGAL_Z_ERROR	-2014	高 速 侧 编码器Z 信 号 异 常
ERROR_CODE_THREE_PHASE_CURRENT	-2015	电 机 三 相 电 流 瞬 时 过 流
ERROR_CODE_TORQUE_SENSOR_READ_ERROR	-2016	扭 矩 传 感 器 读 取故障
ERROR_CODE_COMMUNICATE_ERROR	-2101	底 层 通 信失败
ERROR_CODE_LOST_HEART_WITH_DIANAROBOT_ERROR	-2102	与 后 台 服 务 心 跳断开
ERROR_CODE_CALLING_CONFLICT_ERROR	-2201	调 用 冲 突
ERROR_CODE_COLLISION_ERROR	-2202	发 生 碰 撞
ERROR_CODE_NOT_FOLLOW_POSITION_CMD	-2203	力 控 模 式 关 节

		位置与指令发生滞后
ERROR_CODE_NOT_FOLLOW_TCP_CMD	-2204	力控模式 TCP 位置与指令发生滞后
ERROR_CODE_NOT_ALL_AT_OP_STATE	-2205	有关节未进入正常状态
ECODE_OUT_RANGE_FEEDBACK	-2206	关节角反馈超软限位
ECODE_EMERGENCY_STOP	-2207	急停已拍下
ECODE_NO_INIT_PARAMETER	-2208	找不到关节初始参数
ECODE_NOT_MATCH_LOAD	-2209	负载与理论值不匹配
ERROR_CODE_CANNOT_MOVE_WHILE_FREE_DRIVING	-2210	自由驱动模式不能执行其他运动
ERROR_CODE_CANNOT_MOVE_WHILE_ZERO_SPACE_FREE_DRIVING	-2211	零空间自由驱动模式下不能执行其

		他运动
ERROR_CODE_ROBOT_IN_VIRTUAL_WALL	-2214	有关节在虚拟墙内
ERROR_CODE_CONFLICT_TASK_RUNNING	-2215	运动任务冲突
ERROR_CODE_OUT_OF_PHYSICAL_RANGE_FEEDBACK	-2216	超出物理限位
ERROR_CODE_OUT_SOFT_RANGE_FEEDBACK	-2217	超出软限位
ERROR_CODE_CONVEYOR_NOT_ONLINE	-2218	传送带编码器不在线
ERROR_CODE_CONVEYOR_IS_TRACKED	-2219	传送带正在被跟踪，不能moveJ
ERROR_CODE_CONVEYOR_CANNOT_TRACK	-2220	开启跟踪传送带失败
ERROR_CODE_INPUT_OUT_OF_EXTREME_POSITION_RANGE	-2221	超出关节极限位置
ERROR_CODE_SLOPOVER_VIRTUAWALL	-2222	关节越过虚拟墙
ERROR_CODE_SLOPOVER_REDUCE_VIRTUAWALL	-2223	关节越过减速墙
ERROR_CODE_PLAN_ERROR	-2301	路径规划失败
ERROR_CODE_INTERPOLATE_POSITION_ERROR	-2302	位置模

		式插补失败
ERROR_CODE_INTERPOLATE_TORQUE_ERROR	-2303	阻抗模式插补失败
ERROR_CODE_SINGULAR_VALUE_ERROR	-2304	奇异位置
ERROR_CODE_PLANNER_ERROR	-2305	规划失败
ERROR_CODE_HOME_POSITION_ERROR	-2306	需要寻零
ERROR_CODE_FATAL	-2307	严重错误(关节位置超出物理极限)
ERROR_CODE_POS_LIMIT	-2308	位置超出限制
ERROR_CODE_FORCE_LIMIT	-2309	关节力矩超出限制
ERROR_CODE_SPEED_LIMIT	-2310	速度超出限制
ERROR_CODE_ACC_LIMIT	-2311	加速度超出限制
ERROR_CODE_JERK_LIMIT	-2312	加加速度超出限制
ERROR_CODE_MOTION_LIMIT	-2313	位置超出限制
ERROR_CODE_IK_TRACK	-2314	轨迹跟踪过程

		逆解求解失败
ERROR_CODE_ IK_GENERAL	-2315	通用位置逆解求解失败
ERROR_CODE_ PLAN_INPUT	-2316	轨迹规划输入错误
ERROR_CODE_ PLAN_MOVJ	-2317	关节空间轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_MOVL	-2318	直线轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_MOVC	-2319	圆弧轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_BLEND	-2320	过渡轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SPDJ	-2321	SpeedJ 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SPDL	-2322	SpeedL 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SRVJ	-2323	ServoJ 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SRVL	-2324	ServoL 轨迹规划失败

ERROR_CODE_MOVE_UNKNOWN	-2325	未知运动类型或运动类型不匹配
ERROR_CODE_MOVE_UNPLAN	-2326	轨迹未规划
ERROR_CODE_MOVE_INPUT	-2327	轨迹插补输入错误
ERROR_CODE_MOVE_INTERP	-2328	轨迹插补失败
ERROR_CODE_PLAN_TRANSLATION	-2329	移动规划失败
ERROR_CODE_PLAN_ROTATION	-2330	旋转规划失败
ERROR_CODE_PLAN_JOINTS	-2331	关节规划失败
ERROR_CODE_UNMATCHED_JOINTS_NUMBER	-2332	零空间自由驱动关节数不匹配
ERROR_CODE_TCPCALI_FUTILE_WPS	-2333	示教点不合理
ERROR_CODE_TCPCALI_FIT_FAIL	-2334	拟合TCP失败
ERROR_CODE_DHCALI_FIT_WF_FAIL	-2335	DH参数初始化世界坐标系失败

ERROR_CODE_DHCALI_FIT_TF_FAIL	-2336	DH 参数 初始化 工具坐 标系失 败
ERROR_CODE_DHCALI_FIT_DH_FAIL	-2337	DH 参数 拟合失 败
ERROR_CODE_DHCALI_INIT_FAIL	-2338	DH 参数 初始化 失败
ERROR_CODE_SLFMOV_SINGULAR	-2339	零空间 运动至 奇异位 置
ERROR_CODE_SLFMOV_FUTILE	-2340	零空间 运动在 笛卡尔 空间内 无效
ERROR_CODE_SLFMOV_JNTLIM	-2341	零空间 运动至 关节限 位
ERROR_CODE_SLFMOV_SPDLIM	-2342	零空间 运动至 关节限 位
ERROR_CODE_SLFMOV_FAIL	-2343	零空间 运动插 补失败
ERROR_CODE_SLFMOV_FFC_FAIL	-2344	零空间 运动前



		馈 补 偿 错误
ERROR_CODE_LOADIDENT_INIT_FAIL	-2345	负 载 辨 识 初 始 化失败
ERROR_CODE_LOADIDENT_UFB_FAIL	-2346	负 载 辨 识 更 新 反 馈 数 据错误
ERROR_CODE_LOADIDENT_FIT_FAIL	-2347	负 载 辨 识失败
ERROR_CODE_LOADIDENT_NONLOADED	-2348	未 检 测 到 有 效 负载
ERROR_CODE_PARAMETER_POINTER_EQUALS_NULLPTR	-2901	输 入 参 数为空
ERROR_CODE_PARAMETER_POINTER_EQUALS_NAN_OR_INF	-2902	输 入 参 数 存 在 nan 或 者 inf
ERROR_CODE_ENTER_FORCE_MODE_ERROR	-2903	进 入 力 控 模 式 失败
ERROR_CODE_CANNOT_SET_VELOCITY_PERCENT_VALUE	-2904	设 置 速 度 百 分 比失败
ERROR_CODE_INPUT_OUT_OF_PHYSICAL_POSITION_RANGE	-2905	输 入 参 数 超 出 物 理 极 限位置
ERROR_CODE_RESOURCE_UNAVAILABLE	-3001	参 数 错 误
ERROR_CODE_DUMP_LOG_TIMEOUT	-3002	导 出

		Log 文件超时
ERROR_CODE_DUMP_LOG_FAILED	-3003	导出 Log 文件失败
RESET_DH_FAILED	-3004	重置 DH 参数失败
ILLEGAL_PARAMETER	-3006	接口函数传入非法参数

注：表 1 中 ERROR\_CODE\_JOINT\_REGIST\_ERROR (-2001) 硬件错误和 ERROR\_CODE\_NOT\_ALL\_AT\_OP\_STATE(-2205)的 OP 状态错误需要通过调用 holdBrake() 合抱闸函数或重启硬件来清除错误。

## 附录 B：如何确保运动学逆解唯一

Diana 机械臂为七自由度机械臂，由于多了一个冗余自由度，理论上存在无数多组逆解（根据末端位姿求解关节角），在实际应用中，当执行逆解运算或者进行笛卡尔空间运动时，有可能出现逆解不唯一的情况。为了确保逆解的唯一性，可采取如下解决方案。

### 第一种情况：已知其中某个路点对应的关节角

例：已知 A 点关节角 Joints\_A 和 B 点位姿 Pose\_B，机械臂在两点之间进行往复运动。

解决方案：向目标点 A 运动时，调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数。

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

double Joints_A[7] = {0.000000, 0.523599, 0.000000, 1.570796, 0.000000, -0.872665,
0.000000}; // A 点关节角

double pose_B[6] = {0.5, 0.5, 0.5, 0, 0, 0}; // B 点位姿

double velL = 0.2, accL = 0.8; // 直线运动的速度与加速度

moveJToTarget(Joints_A, velL, accL, strIpAddress);

wait_move(strIpAddress);

int count = 10;

for (int i = 0; i < count; i++)
{
    // 调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数移动至目标点 A
    moveLToTarget(Joints_A, velL, accL, strIpAddress);

    wait_move(strIpAddress);

    // 调用 moveJToPose 或 moveLToPose 函数移动至目标点 B
    moveLToPose(pose_B, velL, accL, nullptr, strIpAddress);

    wait_move(strIpAddress);
}
```

### 第二种情况：所有路点对应的关节角均未知

例：已知 A 点位姿 Pose\_A 和 B 点位姿 Pose\_B，机械臂在两点之间进行往复运动。

解决方案：首先在 A 点和 B 点附近分别示教一个参考点，并记录下参考点位下的机械臂关节角  $q\_ref\_A$  和  $q\_ref\_B$ ，然后利用 inverse\_ext 函数，求解目标位姿下相对于参考点关节角距离最近的逆解，最后调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数进行运动。

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

double Pose_A[6] = {0.5, 0.5, 0.5, 0, 0, 0};

double Pose_B[6] = {0.4, 0.6, 0.2, 0, 0, 0};

// 示教两个参考点位并记录下关节角 q_ref_A, q_ref_B

double q_ref_A [7] = {-0.645772, 0.261799, -0.157080, 1.675516, 0.052360, -1.186824, -
0.802851};

double q_ref_B[7] = {-0.645772, 0.261799, -0.157080, 1.675516, 0.052360, -1.186824, -
0.802851};

double velJ = 0.25, accJ = 1.0;    // 关节空间运动的速度与加速度
double velL = 0.1, accL = 0.4;    // 直线运动的速度与加速度

int count = 10;

for ( int i = 0; i < count; i++)
{
    // 调用 inverse_ext 函数, 根据 q_ref_A 计算 Pose_A 所对应的关节角 Joints_A
    double Joints_A [7] = {0.0};

    inverse_ext(q_ref_A, Pose_A, Joints_A);

    // 调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数移动到目标点 A
    moveJToTarget(Joints_A, velJ, accJ);

    wait_move(strIpAddress);

    // 调用 inverse_ext 函数, 根据 q_ref_B 计算 Pose_B 所对应的关节角 Joints_B
    double Joints_B [7] = {0.0};

    inverse_ext(q_ref_B, Pose_B, Joints_B);

    // 调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数移动到目标点 B
    moveLToTarget(Joints_B, velL, accL);

    wait_move(strIpAddress);
}
```